



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345
Cap. Soc. Euro 10.000,00 int. vers.
Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995
email: info@rem-motori.it
email: amministrazione@rem-motori.it



Dasa-Rägister
EN ISO 9001:2008
IQ-0310-05



Verbale di collaudo Servomotore
Patrica, lì 11/04/2017

Spett.le
CARTIERE DI GUARCINO S.P.A.
VIA MADONNA DI LORETO, 2
03016 GUARCINO (FR)

Verbale n° **9517** Motore n° **5000013582** Matricola **004807**
Comm. n° **20170271** Specifiche: MOTORE SSD DRIVES MAGNETIC MA180PEBB5R9003 N.004807 KW.38-38-10 G.650-1000-4500 V.395-400-400 A.73-69-18 Hz.22,6-34,8-151,6
KW.38-38-10
Cuscinetto L.C.: 6313 2RS/C3 Cuscinetto L.O.C.: 6311 2RS/C3

NOTE:

Collaudo a vuoto: Rotazione oraria: 1000 Giri, 20 Ampere. Rotazione antioraria: 1000 Giri, 20 Ampere.
Il motore monta protezione termica del tipo PTC.

	RESISTENZA STATORICA Ω	ISOLAMENTO VERSO MASSA Ω	MEGGER VOLT	PROVA RIGIDITA' V PER UN 1 MIN CEI-EN 60034-1:2000-10
FASE U	0.17	>1999	1000	Avv. Nuovo: _____
FASE V	0.17	>1999		Avv. Riparato: _____
FASE W	0.17	>1999		Avv. Revis.: OK
Temperatura collaudo: 15°C				Altro: _____

Nm Motore: _____ Resolver: _____
Nm Freno: _____ Encoder: **ERN 430 2048 Imp. 10-30V**
Tacko Feedback: _____

Vibrazione macchina (mm/sec)

Lato Comando: **0.3**
Lato Opp. Comando: **0.3**
Giri/min.: **1000**
Grado Vibrazione: **2.5**

CUSCINETTO SPM	LATO COMANDO	LATO OPP. COMANDO	GIRI/min
	DBI: 20	DBI: 19	DBI: 1000
	DBC: 3	DBC: 4	DBC: 1000
	DBM: 12	DBM: 14	DBM: 1000

SURGE TEST
2Vn+1000 ESITO
OK

Firma Collaudatore
GERARDO LISI