



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345
Cap. Soc. Euro 10.000,00 int. vers.
Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995
email: info@rem-motori.it
email: amministrazione@rem-motori.it



Dasa-Rägister
EN ISO 9001:2008
IQ-0310-05



Verbale di collaudo Motore C.A.

Patrica, lì 15/02/2017

Spett.le

CARTIERE DI GUARCINO S.P.A.

VIA MADONNA DI LORETO, 2

03016 GUARCINO

(FR)

Verbale n° 9458

Motore n° 5000013498

Matricola F389671-08/2000

Comm. n° 20170105

Specifiche: VENTILATORE MARELLI MA100LA4 B3 N.F389671-08/2000 KW.2,2 G.1420 V.230/400 A.8,5/4,9

KW.2,2

Cuscinetto L.C.: 6206 2RS/C3

Cuscinetto L.O.C.: 6206 2RS/C3

NOTE:

Collaudo: 400 Volt, 4.7 Ampere, 1475 Giri.

	RESISTENZA STATORICA Ω	ISOLAMENTO VERSO MASSA Ω
FASE U	3.2	>1999
FASE V	3.2	>1999
FASE W	3.2	>1999

Temperatura collaudo: 15°C

MEGGER VOLT PROVA RIGIDITA' V PER UN 1
MIN CEI-EN 60034-1:2000-10

1000

Avv. Nuovo: _____

Avv. Riparato: _____

Avv. Revis.: **OK**

Altro: _____

Nm Motore: _____

Resolver: _____

Nm Freno: _____

Encoder: _____

Grado di Vibrazione macchina

Lato Comando: 0.7

Lato Opp. Comando: 0.7

Giri/min.: 1475

CUSCINETTO
DBC/DBM 10--/-20

LATO COMANDO
DBI: 15
DBC: 5
DBM: 14

LATO OPP. COMANDO
DBI: 15
DBC: 3
DBM: 13

GIRI/min
DBI: 1475
DBC: 1475
DBM: 1475

SURGE TEST
2Vn+1000

ESITO
OK

Firma Collaudatore
ANGELO LISI