



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345
Cap. Soc. Euro 10.000,00 int. vers.
Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995
email: info@rem-motori.it
email: amministrazione@rem-motori.it



Dasa-Rägister
EN ISO 9001:2008
IQ-0310-05



Verbale di collaudo Motore C.C.

Patrica, lì 25/08/2017

Spett.le

CARTIERE DI GUARCINO S.P.A.

VIA MADONNA DI LORETO, 2

03016 GUARCINO

(FR)

Verbale n° 9640

Motore n° 5000013773

Matricola 56213

Comm. n° 20170645

Specifiche: MOTORE ANSALDO GH180MK N.56213 KW.97 G.1990 V.400 A.322 Ve.224,6 Ae.5,9

KW.97

Cuscinetto L.C.: 6214 2RS/C3

Cuscinetto L.O.C.: 6211 2RS/C3

NOTE:

Il motore monta portezione termica del tipo KLIXON N.C.

RESISTENZA ARMATURA Ω	RESISTENZA ECCITAZIONE Ω	ISOLAMENTO VERSO MASSA M Ω	MEGGER VOLT	PROVA RIGIDITA' V PER UN 1 MIN CEI-EN 60034-1:2000-10
0.3	28	Indotto: >1999 Eccitazione: >1999 Armat.: >1999 Compound: Compensazione:	1000	Ind.-Campi: Riparato: Revisionato: OK Collett.: OK

Temperatura collaudo: 27°C

PROVA TACKO	SPAZZOLE	VIBRAZIONE MACCHINA (mm/sec.)
V: _____ Riple: _____ Nm Motore: _____ Nm Freno: _____	Tipo Spazzola: N19X Q.tà spazzole: 8 Mis. spazzole: 12.5 x 32 x 34	Grado di vibrazione: 2.5 Lato Comando: 0.3 Lato Opp. Comando: 0.4 Giri/min.: 1000

CUSCINETTO SPM	LATO COMANDO	LATO OPP. COMANDO	GIRI/min
DBI: 15 DBC: 3 DBM: 12	DBI: 14 DBC: 4 DBM: 114	DBI: 1000 DBC: 1000 DBM: 1000	

PROVE ELETTRICHE ROTAZIONE ORARIA				
V.tacko	V.a	A.a	Ve	Ae/GIRI
	100	2.4	164	5.9/529
	200	2.8	166	5.9/1051
	400	3.9	167	5.9/2083

PROVE ELETTRICHE ROTAZIONE ANTIORARIA				
V.tacko	V.a	A.a	Ve	Ae/GIRI
	100	2.4	168	5.9/527
	200	2.8	170	5.9/1054
	400	3.9	171	5.9/2085

SURGE TEST
2Vn+1000

ESITO
OK

Firma Collaudatore
ANGELO LISI