



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345
Cap. Soc. Euro 10.000,00 int. vers.
Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995
email: info@rem-motori.it
email: amministrazione@rem-motori.it



Dasa-Rägister
EN ISO 9001:2008
IQ-0310-05



Verbale di collaudo Motore C.A.

Patrica, lì 22/12/2017

Spett.le

CARTIERE DI GUARCINO S.P.A.

VIA MADONNA DI LORETO, 2

03016 GUARCINO

(FR)

Verbale n° 9770

Motore n° 5000013926

Matricola

Comm. n° 20170910

Specifiche: FIMET HVM 355 M.4 Kw 250 4 poli V 3000 50 Hz B3 N.17000515

Cuscinetto L.C.: 6322/C3

Cuscinetto L.O.C.: 6322/C3

NOTE:

Collaudo a vuoto: 750 Volt, 8.2 Ampere, 1496 Giri.

Collaudo scaldiglie: 220 Volt, 0.4 Ampere, Resistenza misurata: 490 Ohm.

Il motore monta protezione termica del tipo PT100 N°3 sonde sull'avvolgimento.

	RESISTENZA STATORICA Ω	ISOLAMENTO VERSO MASSA Ω
FASE U	0.24	>1999
FASE V	0.24	>1999
FASE W	0.24	>1999

Temperatura collaudo: 7°C

MEGGER PROVA RIGIDITA' V PER UN 1
VOLT MIN CEI-EN 60034-1:2000-10

3000

Avv. Nuovo: _____

Avv. Riparato: _____

Avv. Revis.: **OK**

Altro: _____

Nm Motore: _____

Resolver: _____

Nm Freno: _____

Encoder: _____

Vibrazione macchina (mm/sec)

Lato Comando: 0.4

Lato Opp. Comando: 0.3

Giri/min.: 1496

Grado Vibrazione: 2.5

CUSCINETTO
DBC/DBM 10--/-20

LATO COMANDO

DBI: 21

DBC: 4

DBM: 13

LATO OPP. COMANDO

DBI: 21

DBC: 2

DBM: 12

GIRI/min

DBI: 1496

DBC: 1496

DBM: 1496

SURGE TEST

3000 Volt

ESITO

OK

Firma Collaudatore
ANGELO LISI