



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345
Cap. Soc. Euro 10.000,00 int. vers.
Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995
email: info@rem-motori.it
email: amministrazione@rem-motori.it



Dasa-Rägister
EN ISO 9001:2008
IQ-0310-05



Verbale di collaudo Motore C.A.
Patrica, lì 04/08/2017

Spett.le
CARTIERE DI GUARCINO S.P.A.
VIA MADONNA DI LORETO, 2
03016 GUARCINO (FR)

Verbale n° **9615** Motore n° **5000013709** Matricola
Comm. n° **20170512** Specifiche: MARELLI 355LA4 KW.200 Hz50 V.3000 A49 COD.B2C3502AA028P4 1486G/min

Cuscinetto L.C.: NU222TVP2/C3

Cuscinetto L.O.C.: 6217/C3

NOTE:

Collaudo a vuoto: 700 Volt, 5.6 Ampere, 1497 Giri.

Il motore monta protezione termica del tipo PT100.

Collaudo scaldiglia: 220 Volt, 1.2 Ampere.

	RESISTENZA STATORICA Ω	ISOLAMENTO VERSO MASSA Ω
FASE U	0.4	>1999
FASE V	0.4	>1999
FASE W	0.4	>1999
Temperatura collaudo: 29°C		

MEGGER PROVA RIGIDITA' V PER UN 1
VOLT MIN CEI-EN 60034-1:2000-10

3000	Avv. Nuovo: _____
	Avv. Riparato: _____
	Avv. Revis.: OK
	Altro: OK

Nm Motore: _____
Nm Freno: _____

Resolver: _____
Encoder: _____

Vibrazione macchina (mm/sec)

Lato Comando: **0.2**

Lato Opp. Comando: **0.2**

Giri/min.: **1497**

Grado Vibrazione: **2.5**

CUSCINETTO
DBC/DBM 10--/-20

LATO COMANDO

DBI: **21**
DBC: **5**
DBM: **14**

LATO OPP. COMANDO

DBI: **20**
DBC: **3**
DBM: **13**

GIRI/min

DBI: **1497**
DBC: **1497**
DBM: **1497**

SURGE TEST
3000 Volt

ESITO
OK

Firma Collaudatore
ANGELO LISI