



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345
Cap. Soc. Euro 10.000,00 int. vers.
Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995
email: info@rem-motori.it
email: amministrazione@rem-motori.it



Dasa-Rägister
EN ISO 9001:2008
IQ-0310-05



Verbale di collaudo Motore C.A.
Patrica, lì 10/10/2017

Spett.le
CARTIERE DI GUARCINO S.P.A.
VIA MADONNA DI LORETO, 2
03016 GUARCINO (FR)

Verbale n° **9686** Motore n° **5000012945** Matricola **LD10130**
Comm. n° **20170720** Specifiche: MOTORE MARELLI 355LB4 COD.B2C355LB1 B3 N.LD10130 KW.250 G.1486 V.3000 A.61 KG.1860
KW.250
Cuscinetto L.C.: NU322ECP/C3 Cuscinetto L.O.C.: 6217/C3

NOTE:

Collaudo vuoto: 800 Volt, 6.3 Ampere, 1498 Giri.
Il motore monta protezione termica del tipo PT100.
Collaudo scaldiglia: 220 Volt, 1.2 Ampere.

	RESISTENZA STATORICA Ω	ISOLAMENTO VERSO MASSA Ω
FASE U	0.33	>1999
FASE V	0.33	>1999
FASE W	0.33	>1999
Temperatura collaudo: 19°C		

MEGGER PROVA RIGIDITA' V PER UN 1
VOLT MIN CEI-EN 60034-1:2000-10

3000
Avv. Nuovo: _____
Avv. Riparato: _____
Avv. Revis.: **OK**
Altro: _____

Nm Motore: _____ Resolver: _____
Nm Freno: _____ Encoder: _____

Vibrazione macchina (mm/sec)

Lato Comando: **0.5**

Lato Opp. Comando: **0.5**

Giri/min.: **1498**

Grado Vibrazione: **2.5**

CUSCINETTO
DBC/DBM 10--/-20

LATO COMANDO

DBI: **21**
DBC: **4**
DBM: **13**

LATO OPP. COMANDO

DBI: **20**
DBC: **3**
DBM: **12**

GIRI/min

DBI: **1498**
DBC: **1498**
DBM: **1498**

SURGE TEST
3000V

ESITO
OK

Firma Collaudatore
ANGELO LISI