



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345
Cap. Soc. Euro 10.000,00 int. vers.
Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995
email: info@rem-motori.it
email: amministrazione@rem-motori.it



Dasa-Rägister
EN ISO 9001:2008
IQ-0310-05



Verbale di collaudo Motore C.C.

Patrica, lì 25/08/2017

Spett.le

CARTIERE DI GUARCINO S.P.A.

VIA MADONNA DI LORETO, 2

03016 GUARCINO

(FR)

Verbale n° 9641

Motore n° 5000007904

Matricola E1X92180201005

Comm. n° 20170643

Specifiche: MOTORE SIEMENS 1GH5166-0GJ40-6SU7-Z N.E1X92180201005 KW.1,25-62,0-62,0 G.50-2500-2870 V.29-460-460 A.145-145-145 Ve310-220 Ae.2,50-1,85A

KW.62

Cuscinetto L.C.: 6212 2RS/C3

Cuscinetto L.O.C.: 6309 2RS/C3

NOTE:

Il motore monta protezione termica del tipo PT100.

NB: Alcune spazzole sono usurate al 50% si consiglia sostituzione a breve.

RESISTENZA ARMATURA Ω	RESISTENZA ECCITAZIONE Ω
0.4	100

Temperatura collaudo:

ISOLAMENTO VERSO MASSA M Ω

Indotto: >1999

Eccitazione: >1999

Armat.: >1999

Compound:

Compensazione:

MEGGER
VOLT

1000

PROVA RIGIDITA' V PER UN 1
MIN CEI-EN 60034-1:2000-10

Ind.-Campi:

Riparato:

Revisionato: OK

Collett.: OK

PROVA TACKO

V:

Ripile:

Nm Motore:

Nm Freno:

SPAZZOLE

Tipo Spazzola: N19X

Q.tà spazzole: 12

Mis. spazzole: 12.5 x 20 x 30

VIBRAZIONE MACCHINA (mm/sec.)

Grado di vibrazione: 2.5

Lato Comando: 0.3

Lato Opp. Comando: 0.3

Giri/min.: 1000

CUSCINETTO SPM

LATO COMANDO

DBI: 15

DBC: 4

DBM: 13

LATO OPP. COMANDO

DBI: 13

DBC: 2

DBM: 12

GIRI/min

DBI: 1000

DBC: 1000

DBM: 1000

PROVE ELETTRICHE ROTAZIONE ORARIA				
V.tacko	V.a	A.a	Ve	Ae/GIRI
	100	2.5	250	2.5/537
	200	2.8	252	2.5/1080
	460	4.3	255	2.5/2497
	460	4.2	184	1.85/2865

PROVE ELETTRICHE ROTAZIONE ANTIORARIA				
V.tacko	V.a	A.a	Ve	Ae/GIRI
	100	2.5	257	2.5/538
	200	2.7	259	2.5/1074
	460	4.2	260	2.5/2495
	460	4.3	186	1.85/2867

SURGE TEST

2Vn+1000

ESITO

OK

Firma Collaudatore
ANGELO LISI