



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345
Cap. Soc. Euro 10.000,00 int. vers.
Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995
email: info@rem-motori.it
email: amministrazione@rem-motori.it



Dasa-Rägister
EN ISO 9001:2008
IQ-0310-05



Verbale di collaudo Motore C.C.

Patrica, lì 25/08/2017

Spett.le

CARTIERE DI GUARCINO S.P.A.

VIA MADONNA DI LORETO, 2

03016 GUARCINO

(FR)

Verbale n° 9639

Motore n° 5000013774

Matricola

Comm. n° 20170647

Specifiche: MOTORE SIEMENS 1GH5224-ONG40-6SU7-Z TARGA NON LEGGIBILE

Cuscinetto L.C.: 6315/C3

Cuscinetto L.O.C.: 6214/C3

NOTE:

Il motore monta protezione termica del tipo PT100

RESISTENZA ARMATURA Ω	RESISTENZA ECCITAZIONE Ω	ISOLAMENTO VERSO MASSA M Ω	MEGGER VOLT	PROVA RIGIDITA' V PER UN 1 MIN CEI-EN 60034-1:2000-10
0.2	29.2	Indotto: >1999 Eccitazione: >1999 Armat.: >1999 Compound: Compensazione:	1000	Ind.-Campi: Riparato: Revisionato: OK Collett.: OK

Temperatura collaudo:

PROVA TACKO	SPAZZOLE	VIBRAZIONE MACCHINA (mm/sec.)
V: _____ Riple: _____ Nm Motore: _____ Nm Freno: _____	Tipo Spazzola: EG362 Q.tà spazzole: 8 Mis. spazzole: (8+8) x 25 x 40	Grado di vibrazione: 2.5 Lato Comando: 0.4 Lato Opp. Comando: 0.4 Giri/min.: 1000

CUSCINETTO SPM

LATO COMANDO

LATO OPP. COMANDO

GIRI/min

DBI: 16

DBI: 15

DBI: 1000

DBC: 3

DBC: 5

DBC: 1000

DBM: 12

DBM: 15

DBM: 1000

PROVE ELETTRICHE ROTAZIONE ORARIA				
V.tacko	V.a	A.a	Ve	Ae/GIRI
	100	4.3	239	8.2/381
	200	5.4	241	8.2/765
	460	6.3	242	8.2/1748
	460	6.2	119	4/2939

PROVE ELETTRICHE ROTAZIONE ANTIORARIA				
V.tacko	V.a	A.a	Ve	Ae/GIRI
	100	4.3	244	8.2/383
	200	5.5	246	8.2/765
	460	6.2	247	8.2/1744
	460	6.2	122	4/2936

SURGE TEST

2Vn+1000

ESITO

OK

Firma Collaudatore
ANGELO LISI