



# R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)  
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345  
Cap. Soc. Euro 10.000,00 int. vers.  
Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995  
email: info@rem-motori.it  
email: amministrazione@rem-motori.it



Dasa-Rägister  
EN ISO 9001:2008  
IQ-0310-05



Verbale di collaudo Motore C.A.  
Patrica, lì 15/12/2017

Spett.le  
CARTIERE DI GUARCINO S.P.A.  
VIA MADONNA DI LORETO, 2  
03016 GUARCINO (FR)

Verbale n° **9761** Motore n° **5000011163** Matricola **N094153/1991**  
Comm. n° **20170954** Specifiche: MOTORE SIEMENS 1LA1352-6HE09Z N.N094153/1991 KW.235 G.983 V.3300 A.53 PESO KG.1800  
KW.235  
Cuscinetto L.C.: NU320 ETVP2/C3 Cuscinetto L.O.C.: N°2 7220BG

## NOTE:

Collaudo a vuoto: 770 Volt, 5.9 Ampere, 998 Giri.

Il motore monta protezione termica del tipo PTC.

Collaudo scaldiglia: 230Volt, 1.5 Ampere. Valore di resistenza misurato 146 Ohm.

|                                   | RESISTENZA<br>STATORICA $\Omega$ | ISOLAMENTO VERSO<br>MASSA $\Omega$ |
|-----------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|
| FASE U                            | <b>0.84</b>                      | <b>&gt;1999</b>                    |
| FASE V                            | <b>0.84</b>                      | <b>&gt;1999</b>                    |
| FASE W                            | <b>0.84</b>                      | <b>&gt;1999</b>                    |
| Temperatura collaudo: <b>11°C</b> |                                  |                                    |

MEGGER PROVA RIGIDITA' V PER UN 1  
VOLT MIN CEI-EN 60034-1:2000-10

**3000**  
Avv. Nuovo: \_\_\_\_\_  
Avv. Riparato: \_\_\_\_\_  
Avv. Revis.: **OK**  
Altro: \_\_\_\_\_

Nm Motore: \_\_\_\_\_ Resolver: \_\_\_\_\_  
Nm Freno: \_\_\_\_\_ Encoder: \_\_\_\_\_

Vibrazione macchina (mm/sec)

Lato Comando: **0.2**

Lato Opp. Comando: **0.2**

Giri/min.: **998**

Grado Vibrazione: **2.5**

| CUSCINETTO<br>DBC/DBM 10--/-20 | LATO COMANDO   | LATO OPP. COMANDO | GIRI/min        |
|--------------------------------|----------------|-------------------|-----------------|
|                                | DBI: <b>18</b> | DBI: <b>18</b>    | DBI: <b>998</b> |
|                                | DBC: <b>4</b>  | DBC: <b>5</b>     | DBC: <b>998</b> |
|                                | DBM: <b>12</b> | DBM: <b>13</b>    | DBM: <b>998</b> |

SURGE TEST  
**3300 Volt** ESITO  
**OK**

Firma Collaudatore  
**ANGELO LISI**