



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345
Cap. Soc. Euro 10.000,00 int. vers.
Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995
email: info@rem-motori.it
email: amministrazione@rem-motori.it



Dasa-Rägister
EN ISO 9001:2008
IQ-0310-05



Verbale di collaudo Motore C.A.
Patrica, lì 17/10/2017

Spett.le
CARTIERE DI GUARCINO S.P.A.
VIA MADONNA DI LORETO, 2
03016 GUARCINO (FR)

Verbale n° **9691** Motore n° **5000010755** Matricola **094155/1991**
Comm. n° **20170719** Specifiche: MOTORE SIEMENS 1LA1352-6HE09Z N.N094155/1991 KW.235 G.983 V.3300 A.53 PESO KG.1800
KW.235
Cuscinetto L.C.: NU320EM1/C3 Cuscinetto L.O.C.: N°2 7220BMPUA

NOTE:

Collaudo a vuoto: 800 Volt, 4.3 Ampere, 998 Giri.

Collaudo Scaldiglie 220 Volt, 1.5 Ampere.

	RESISTENZA STATORICA Ω	ISOLAMENTO VERSO MASSA Ω
FASE U	0.85	>1999
FASE V	0.85	>1999
FASE W	0.845	>1999
Temperatura collaudo: 20°C		

MEGGER PROVA RIGIDITA' V PER UN 1
VOLT MIN CEI-EN 60034-1:2000-10

3000
Avv. Nuovo: _____
Avv. Riparato: _____
Avv. Revis.: **OK**
Altro: _____

Nm Motore: _____ Resolver: _____
Nm Freno: _____ Encoder: _____

Vibrazione macchina (mm/sec)

Lato Comando: **0.2**

Lato Opp. Comando: **0.2**

Giri/min.: **998**

Grado Vibrazione: **2.5**

CUSCINETTO DBC/DBM 10--/-20	LATO COMANDO	LATO OPP. COMANDO	GIRI/min
	DBI: 17	DBI: 17	DBI: 998
	DBC: 4	DBC: 3	DBC: 998
	DBM: 14	DBM: 12	DBM: 998

SURGE TEST
3000 ESITO
OK

Firma Collaudatore
ANGELO LISI