



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345
Cap. Soc. Euro 10.000,00 int. vers.
Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995
email: info@rem-motori.it
email: amministrazione@rem-motori.it



Dasa-Rägister
EN ISO 9001:2008
IQ-0310-05



Verbale di collaudo Motore C.A.
Patrica, lì 16/10/2017

Spett.le
CARTIERE DI GUARCINO S.P.A.
VIA MADONNA DI LORETO, 2
03016 GUARCINO (FR)

Verbale n° **9690** Motore n° **5000013849** Matricola **UC0712/031099001**
Comm. n° **20170776** Specifiche: MOTORE SIEMENS 1LG317-8PM80315L N.UC0712/031099001 1M B5 KW.110 G.740
V.400/690 A.200/116

KW.110

Cuscinetto L.C.: 6319/C3

Cuscinetto L.O.C.: 6319/C3 VL0241


NOTE:

Collaudo a vuoto: 400 Volt, 26.8 Ampere, 750 Giri.

	RESISTENZA STATORICA Ω	ISOLAMENTO VERSO MASSA Ω
FASE U	0.06	>1999
FASE V	0.06	>1999
FASE W	0.06	>1999

Temperatura collaudo: **24°C**

MEGGER PROVA RIGIDITA' V PER UN 1
VOLT MIN CEI-EN 60034-1:2000-10



Avv. Nuovo: _____
Avv. Riparato: _____
Avv. Revis.: **OK**
Altro: _____

Nm Motore: _____
Nm Freno: _____

Resolver: _____
Encoder: _____

Vibrazione macchina (mm/sec)

Lato Comando: **0.2**

Lato Opp. Comando: **0.2**

Giri/min.: **750**

Grado Vibrazione: **2.5**

CUSCINETTO
DBC/DBM 10-/-20

LATO COMANDO
DBI: **15**
DBC: **5**
DBM: **14**

LATO OPP. COMANDO
DBI: **15**
DBC: **3**
DBM: **13**

GIRI/min
DBI: **750**
DBC: **750**
DBM: **750**

SURGE TEST
2Vn+1000

ESITO
OK

Firma Collaudatore
ANGELO LISI