

## R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR) Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345 Cap. Soc. Euro 10.000,00 int. vers. Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995

email: info@rem-motori.it

email: amministrazione@rem-motori.it





Spett.le -CARTIERE DI GUARCINO S.P.A. VIA MADONNA DI LORETO, 2 03016 GUARCINO - FR

n° 0488 del 04/07/2018 Offerta

## Oggetto:

FATTA PREMESSA CHE LE CONDIZIONI CONTRATTUALI SONO REGOLATE DALLE CONDIZIONI ALLEGATE ALLA PRESENTE VI RIMETTIAMO LA SEGUENTE OFFERTA:

Vs. DDT: 2952	Data Vs. DDT: 04/07/2018	Altri Rif.: ALONZI		
Id. Motore Descrizione		Potenza	Disegni	Matr. Costruttore
5000008325 MOTORE ANSAL V.440 A.502 Ve2	DO DH225LK N.56191 KW.200 GIRI	1800 KW.200		56191

UM	Q.tà	Descrizione interventi da eseguire (attivita e/o materiali)	Prezzo un.	Sc.	Totale
Nr 1	1	SMONTAGGIO E PULIZIA DI TUTTI I PARTICOLARI CON IDROPULITRICE	2450		2450
		ESSICAZIONE AL FORNO PER ELIMINAZIONE UMIDITA' RESIDUA			
		VERIFICA INTEGRITA' ARMATURA E INDOTTO CON SURGE-TEST A 3 Kv. IN C.A PROVA RIGIDITA' DIELETTRICA A 3 Kv. IN C.C. VERSO MASSA			
		ESTRAZIONE INDOTTO E REVISIONE CON VERNICIATURA ISOLANTE IN CL H ED ESSICAZIONE AL FORNO			
		CONTROLLO EQUILIBRATURA DINAMICA DELL'INDOTTO SECONDO NORME ISO 1940			
		REVISIONE DI 4 CAMPI DI ECCITAZIONE CON VERNICIATURA IN CL H ED ESSICAZIONE AL FORNO			
		REVISIONE DI 4 CAMPI ARMATURA CON VERNICIATURA IN CL H ED ESSICAZIONE AL FORNO			
		TORNITURA E SMICATURA COLLETTORE DI RAME			
		REVISIONE AVVOLGIMENTO INDOTTO E VERNICIATURA ISOLANTE IN CL. ED ESSICAZIONE AL FORNO			
		TORNITURA E SMICATURA COLLETTORE			
		SOSTITUZIONE E MONTAGGIO CUSCINETTO LATO GIUNTO 6317/C3			
		SOSTITUZIONE E MONTAGGIO CUSCINETTO LATO OPPOSTO GIUNTO 6315-2RS1/C3			
		RIBOCCOLATURA CALOTTA LATO GIUNTO CON TORNITURA E RETTIFICA SEDE CUSCINETTO			
		RIBOCCOLATURA CALOTTA LATO OPPOSTO GIUNTO CON TORNITURA E RETTIFICA SEDE CUSCINETTO			
		RICONDIZIONAMENTO MORSETTIERA CON PULIZIA E SOSTITUZIONE BULLONI DI SERRAGGIO CAVI			
		SMONTAGGIO PORTASPAZZOLE E SABBIATURA INDUSTRIALE			
		RIMONTAGGIO PORTASPAZZOLE, VERIFICA INTEGRITA' DELLE SPAZZOLE E ASSESTAMENTO DELLE STESSE DEL TIPO			
		LE N.8 SPAZZOLE MONTATE SA45-NKF 10+10 X32X40 SONO DA SOSTITUIRE			

MOD 7A01 Pagina 1 di 2

COSTRUZIONE COPERCHI IN LEXAN



## R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR) Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345 Cap. Soc. Euro 10.000,00 int. vers. Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995

email: info@rem-motori.it

email: amministrazione@rem-motori.it





Spett.le -

CARTIERE DI GUARCINO S.P.A. VIA MADONNA DI LORETO, 2 03016 GUARCINO - FR

Offerta n° 0488 del 04/07/2018

RIMONTAGGIO TOTALE DEL MOTORE CON TUTTI I SUOI

**COMPONENTI** 

COLLAUDO DEL MOTORE CON SURGE-TEST IN C.A. E PROVA

RIGIDITA' DIELETTRICA IN C.C. VERSO MASSA

VERNICIATURA ESTERNA

REDAZIONE VERBALE E CERTIFICATO DI COLLAUDO

€ 2.450,00 + I.V.A. Totale preventivo

Consegna con trasporto a nostro carico

Modalità di pagamento: R.B.150GG. D.F.F.M.

Validità 30GG

Con l'occasione porgiamo distinti saluti.

CARTIERE DI GUARCINO S.P.A.

Letto, approvato e accettato.

R.E.M. s.r.l.

Pagina 2 di 2 MOD 7A01