

R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR) Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345 Cap. Soc. Euro 10.000,00 int. vers. Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995

email: info@rem-motori.it

email: amministrazione@rem-motori.it







Spett.le -CARTIERE DI GUARCINO S.P.A. VIA MADONNA DI LORETO, 2 03016 GUARCINO - FR

Offerta n° 0136 del 20/02/2019

Oggetto:

FATTA PREMESSA CHE LE CONDIZIONI CONTRATTUALI SONO REGOLATE DALLE CONDIZIONI ALLEGATE ALLA PRESENTE VI RIMETTIAMO LA SEGUENTE OFFERTA:

Vs. DDT: 721	Data Vs. DDT: 20/02/2019	Altri Rif.: ALONZI			
Id. Motore Descrizion	е	Potenza	Disegni	Matr. Costruttore	
5000008318 MOTORE SIEMENS 1GH5166-0GJ40-6SU7-Z				E1X92180201003	
N.E1X92180201003 KW.1,25-62 G.50-2500-2870 V.29-460					
A.145 Ve3	10-225 Ae2,50-1,85				

2RS C3

UM	Q.tà	Descrizione interventi da eseguire (attivita e/o materiali)	Prezzo un.	Sc.	Totale
Nr 1	1	REVISIONE GENERALE COMPLETA DEL MOTORE IN CORRENTE CONTINUA	1200		1200
		PRIMA DELLO SMONTAGGIO VERIFICA INTEGRITA' ELETTRICA CON SURGE-TEST IN C.A. E PROVA RIGIDITA' DIELETTRICA IN C.C. VERSO MASSA			
		SMONTAGGIO MOTORE CON ESTRAZIONE INDOTTO PER PULIZIA DI TUTTI I PARTICOLARI CON IDROPULITRICE			
		ESSICAZIONE AL FORNO STATORE ED INDOTTO PER ELIMINAZIONE UMIDITA' RESIDUA			
		DOPO TRATTAMENTO DEUMIDIFICANTE NUOVA VERIFICA INTEGRITA' ELETTRICA CON SURGE-TEST IN C.A. E PROVA RIGIDITA' DIELETTRICA IN C.C. VERSO MASSA			
		MISURA DELLA CADUTA DI TENSIONE SUI CAMPI DI ECCITAZIONE, VERIFICA CON SURGE TESTER DEI CAMPI ARMATURA E COMPENSAZIONE			
		REVISIONE INDOTTO CON VERNICIATURA ISOLANTE IN CL H ED ESSICAZIONE AL FORNO			
		CONTROLLO ECCENTRICITA' ALBERO E INTERFERENZE CUSCINETTI SU ROTORE E CALOTTE E EQUILIBRATURA DINAMICA DELL'INDOTTO SECONDO NORME ISO 1940 DA EFFETTUARE CON CHIAVETTA E SENZA O CON PULEGGIA E SENZA			
		PULIZIA, RETTIFICA AL TORNIO E SMICATURA COLLETTORE			
		ESTRAZIONE DI N.7 SPAZZOLE USURATE E DELLE MOLLE SENZA CARICO, SMONTAGGIO SABBIATURA INDUSTRIALE DEL PORTA SPAZZOLE			
		RIMONTAGGIO PORTA SPAZZOLE SUL COLLETTORE E INSERIMENTO DI N.7 SPAZZOLE VECCHIE COME DA VS. INDICAZIONI CON LE STESSE MOLLE SCARICHE. ASSESTAMENTO DELLE SPAZZOLE TIPO N19X 12,5X20X32			
		REVISIONE CAMPI ARMATURA E CAMPI DI ECCITAZIONE CON VERNICIATURA ISOLANTE IN CL. ED ESSICAZIONE AL FORNO AUTOVENTILATO A TEMPERATURA CONTROLLATA			
		SOSTITUZIONE E MONTAGGIO CUSCINETTO LATO GIUNTO 6209			

MOD 7A01 Pagina 1 di 2



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR) Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345 Cap. Soc. Euro 10.000,00 int. vers. Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995

email: info@rem-motori.it

email: amministrazione@rem-motori.it





Spett.le CARTIERE DI GUARCINO S.P.A. VIA MADONNA DI LORETO. 2 03016 GUARCINO - FR

Offerta n° 0136 del 20/02/2019

SOSTITUZIONE E MONTAGGIO CUSCINETTO LATO OPPOSTO

GIUNTO 6212 2RS C3

RICONDIZIONAMENTO MORSETTIERA CON PULIZIA E

SOSTITUZIONE BULLONI DI SERRAGGIO CAVI

RIMONTAGGIO TOTALE DEL MOTORE CON TUTTI I SUOI

COMPONENTI

COLLAUDO DEL MOTORE CON SURGE-TEST IN C.A. E PROVA

RIGIDITA' DIELETTRICA IN C.C. VERSO MASSA

VERNICIATURA ESTERNA

REDAZIONE VERBALE E CERTIFICATO DI COLLAUDO

N.B. LE SPAZZOLE E LE MOLLE SONO DA SOSTITUIRE

IL LAVORO E' STATO SVOLTO CON IMPEGNO DI PERSONALE IN

ORARIO STRAORDINARIO

Totale preventivo

€ 1.200,00 + I.V.A.

Consegna con trasporto a nostro carico

Modalità di pagamento: R.B.150GG. D.F.F.M.

Validità 30GG

Con l'occasione porgiamo distinti saluti.

CARTIERE DI GUARCINO S.P.A.

Letto, approvato e accettato.

R.E.M. s.r.l.

Pagina 2 di 2 MOD 7A01