

## R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR) Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345 Cap. Soc. Euro 10.000,00 int. vers. Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995

email: info@rem-motori.it

email: amministrazione@rem-motori.it







Spett.le CARTIERE DI GUARCINO S.P.A. VIA MADONNA DI LORETO, 2 03016 GUARCINO - FR

Offerta n° 0220 del 26/03/2019

## Oggetto:

FATTA PREMESSA CHE LE CONDIZIONI CONTRATTUALI SONO REGOLATE DALLE CONDIZIONI ALLEGATE ALLA PRESENTE VI RIMETTIAMO LA SEGUENTE OFFERTA:

Vs. DDT: 11	Data Vs. DDT: 26/03/2019 Altri F	Rif.: ALONZI		
Id. Motore	Descrizione	Potenza	Disegni	Matr. Costruttore
5000010561	MOTORE ANSALDO DH250SK N.56181 KW.284 G.1740-2030 V.440 A.699 Ve.215 Ae.10.5	KW.284		56181

6318C3

GIUNTO 63152RSC3

UM	Q.tà	Descrizione interventi da eseguire (attivita e/o materiali)	Prezzo un.	Sc.	Totale
Nr	1	REVISIONE GENERALE COMPLETA DEL MOTORE IN CORRENTE CONTINUA	4850		4850
		PRIMA DELLO SMONTAGGIO VERIFICA INTEGRITA' ELETTRICA CON SURGE-TEST IN C.A. E PROVA RIGIDITA' DIELETTRICA IN C.C. VERSO MASSA			
		SMONTAGGIO MOTORE CON ESTRAZIONE INDOTTO PER PULIZIA DI TUTTI I PARTICOLARI CON IDROPULITRICE			
		ESSICAZIONE AL FORNO STATORE ED INDOTTO PER ELIMINAZIONE UMIDITA' RESIDUA			
		DOPO TRATTAMENTO DEUMIDIFICANTE NUOVA VERIFICA INTEGRITA' ELETTRICA CON SURGE-TEST IN C.A. E PROVA RIGIDITA' DIELETTRICA IN C.C. VERSO MASSA			
		MISURA DELLA CADUTA DI TENSIONE SUI CAMPI DI ECCITAZIONE, VERIFICA CON SURGE TESTER DEI CAMPI ARMATURA, CFOMPENSAZIONE E COMPOUND			
		REVISIONE INDOTTO CON VERNICIATURA ISOLANTE IN CL H ED ESSICAZIONE AL FORNO			
		CONTROLLO ECCENTRICITA' ALBERO E INTERFERENZE CUSCINETTI SU ROTORE E CALOTTE E EQUILIBRATURA DINAMICA DELL'INDOTTO SECONDO NORME ISO 1940 DA EFFETTUARE CON CHIAVETTA E SENZA O CON PULEGGIA E SENZA			
		PULIZIA E SMICATURA COLLETTORE			
		SMONTAGGIO SABBIATURA INDUSTRIALE DEL PORTA SPAZZOLE			
		RIMONTAGGIO PORTA SPAZZOLE SUL COLLETTORE E INSERIMENTO DI N. 16 SPAZZOLE VECCHIE CON ASSESTAMENTO DELLE STESSE DI TIPO N19X			
		RICOSTRUZIONE CAMPI DI ECCITAZIONE CON VERNICIATURA ISOLANTE IN CL. ED ESSICAZIONE AL FORNO E REVISIONE CAMPI AUSILIARI E CAMPI DI COMPENSAZIONE			
		SOSTITUZIONE E MONTAGGIO CUSCINETTO LATO GIUNTO			

MOD 7A01 Pagina 1 di 2

SOSTITUZIONE E MONTAGGIO CUSCINETTO LATO OPPOSTO



## R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR) Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345 Cap. Soc. Euro 10.000,00 int. vers. Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995

email: info@rem-motori.it

email: amministrazione@rem-motori.it







Spett.le -CARTIERE DI GUARCINO S.P.A. VIA MADONNA DI LORETO, 2 GUARCINO - FR

Offerta n° 0220 del 26/03/2019

RIBOCCOLATURA CALOTTA LATO GIUNTO CON TORNITURA E

RETTIFICA SEDE CUSCINETTO

RICONDIZIONAMENTO MORSETTIERA CON PULIZIA E

SOSTITUZIONE BULLONI DI SERRAGGIO CAVI

CONTROLLO ZONA NEUTRA ASSE PORTASPAZZOLE

RIMONTAGGIO TOTALE DEL MOTORE CON TUTTI I SUOI

**COMPONENTI** 

COLLAUDO DEL MOTORE CON SURGE-TEST IN C.A. E PROVA

RIGIDITA' DIELETTRICA IN C.C. VERSO MASSA

VERNICIATURA ESTERNA

REDAZIONE VERBALE E CERTIFICATO DI COLLAUDO

Totale preventivo € 4.850,00 + I.V.A.

Consegna: 10GG.LL.D.RIC.VS.ORDINE

Trasporto a nostro carico

Modalità di pagamento: R.B.150GG. D.F.F.M.

Validità 30GG

Con l'occasione porgiamo distinti saluti.

CARTIERE DI GUARCINO S.P.A.

Letto, approvato e accettato.

R.E.M. s.r.l.

Pagina 2 di 2 MOD 7A01