



# R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)  
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345  
Cap. Soc. Euro 10.000,00 int. vers.  
Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995  
email: info@rem-motori.it  
email: amministrazione@rem-motori.it



Dasa-Rägister  
EN ISO 9001:2008  
IQ-0310-05



Spett.le

CARTIERE DI GUARCINO S.P.A.  
VIA MADONNA DI LORETO, 2  
03016 GUARCINO - FR

Offerta n° 0370 del 06/06/2019

Oggetto:

FATTA PREMESSA CHE LE CONDIZIONI CONTRATTUALI SONO REGOLATE DALLE CONDIZIONI ALLEGATE ALLA PRESENTE VI RIMETTIAMO LA SEGUENTE OFFERTA:

Vs. DDT: 2204	Data Vs. DDT: 06/06/2019	Altri Rif.:		
Id. Motore	Descrizione	Potenza	Disegni	Matr. Costruttore
5000011866	MOTORE ANSALDO DH250SK N.56178/1998 KW.257 G.1550- 1800 V.400 A.699 Ve.215 Ae.10,5-7	KW.257		56178/1998

Dettagli tecnici e costi preventivati.

UM	Q.tà	Descrizione interventi da eseguire (attività e/o materiali)	Prezzo un.	Sc.	Totale
Nr	1	SMONTAGGIO E PULIZIA DI TUTTI I PARTICOLARI, REVISIONE INDOTTO CON TORNITURA E SMICATURA COLLETORE, VERNICIATURA ISOLANTE INDOTTO, EQUILIBRATURA, PROVE E COLLAUDI ELETTRICI CON SURGE- TEST, CONTROLLO MECCANICO, SOSTITUZIONE CUSCINETTI	2480		2480
Nr	1	6318/C3 CON RIPARAZIONE SEDE AL BERO SIA SULL'ALBERO CHE SULLA CALOTTA			
Nr	1	6315/C3 DI VS. FORNITURA REVISIONE CAMPI INDUTTORI PRINCIPALI E AUSILARI VERNICIATURA ED ESSICCAZIONE AL FORNO CON VERNICI IN CL. H PULIZIA, SABBIAURA E VERIFICA PORTASPAZZOLE E MOLLE PREMISPAZZOLE ASSESTAMENTO 20 SPAZZOLE EG313 DIM.(10+10)x32x40 VERIFICHE MECCANICHE E RIPARAZIONE SEDE CUSCINETTO 6318 SULLA CALOTTA COLLAUDO CON SURGE-TEST A 3 Kv. IN C.A. - PROVA RIGIDITA' DIELETTICA A 3 Kv. IN C.C. VERSO MASSA RIMONTAGGIO COMPLETO, COLLAUDO FINALE E VERNICIATURA ESTERNA			

Totale preventivo € 2.480,00 + I.V.A.

Consegna: PRONTA  
con trasporto a nostro carico

Modalità di pagamento: R.B.150GG. D.F.F.M.

Validità 30GG. DALLA PRESENTE

Con l'occasione porgiamo distinti saluti.

CARTIERE DI GUARCINO S.P.A.

Letto, approvato e accettato.

R.E.M. s.r.l.