



**R.E.M. s.r.l.**

Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR)

Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345

Email: [rem-motori@messaggipec.it](mailto:rem-motori@messaggipec.it) - Email : [info@rem-motori.it](mailto:info@rem-motori.it)

Email: [amministrazione@rem-motori.it](mailto:amministrazione@rem-motori.it)



Dasa-Rägister

UNI EN ISO 9001:2015  
IQ-0310-05

---

---

*Diagnosi su Macchina 1 e  
Macchina 2 Nel Vostro  
Stabilimento  
21 – 22 – 23 – 28  
Gennaio 2019*

---

---



*Stabilimento CARTIERE DI GUARCINO*

*Alla cortese att.ne del Sig. Alonzi Paolo*





**R.E.M. s.r.l.**

® **Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR)**

Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345

Email: [rem-motori@messaggipec.it](mailto:rem-motori@messaggipec.it) - Email : [info@rem-motori.it](mailto:info@rem-motori.it)

Email: [amministrazione@rem-motori.it](mailto:amministrazione@rem-motori.it)



Dasa-Rägister

UNI EN ISO 9001:2015  
IQ-0310-05

## **Report Diagnostico**

Cliente: **CARTIERE DI GUARCINO**

Contatto: Sig. Paolo Alonzi

Sito di misura: Guarcino

Data rilievi : 21 – 22 – 23 – 28 Gennaio 2019

Tipo di misure: Controlli Elettrici

Strumentazione utilizzata: Pinza Amperometrica PAN654OT

Multimetro AMPROBE AM-510-EUR

Esecuzione misure e report: Sig. Angelo Lisi





**R.E.M. s.r.l.**

Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR)

Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345

Email PEC: [rem-motori@messaggipec.it](mailto:rem-motori@messaggipec.it)

Email : [info@rem-motori.it](mailto:info@rem-motori.it) ; [amministrazione@rem-motori.it](mailto:amministrazione@rem-motori.it)

Sito Internet: [www.rem-motori.it](http://www.rem-motori.it)



Dasa-Rägister

UNI EN ISO 9001:2015  
IQ-0310-05

Le seguenti misurazioni effettuati sulla macchina 1 e 2 nel Vostro Stabilimento di Guarcino, sono atte a constatare il funzionamento del motore in corrente continua. I motori analizzati risultano avere un assorbimento di corrente mediamente basso con conseguente densità di corrente sulle spazzole per cm<sup>2</sup> non ottimale; questo provoca un consumo anomalo delle stesse con conseguente usura del collettore e generazione di polvere di carbone e rame all'interno del motore. A tal proposito si raccomanda necessariamente la sostituzione della qualità di alcune spazzole, oltre a riesaminare il numero delle stesse per assicurare il funzionamento a regola d'arte di tutto il motore.

Di seguito vengono riportati in tabella i valori riscontrati sui motori analizzati, in alcuni casi non sono esaustivi poiché il motore risultava essere fermo o non accessibile.

Rimango a sua completa disposizione per qualunque chiarimento e colgo l'occasione per inviarLe cordiali saluti

Carlo Spaziani

## Di Seguito Riportate le Tabele di Misura





**R.E.M. s.r.l.**

Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR)

Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345

Email PEC: [rem-motori@messaggipec.it](mailto:rem-motori@messaggipec.it)

Email : [info@rem-motori.it](mailto:info@rem-motori.it) ; [amministrazione@rem-motori.it](mailto:amministrazione@rem-motori.it)

Sito Internet: [www.rem-motori.it](http://www.rem-motori.it)



Dasa-Rägister

UNI EN ISO 9001:2015  
IQ-0310-05

## MACCHINA 1

- POPE (34)

<b>MOTORE: SIEMENS 1GH5166-0GJ40-6SU7-Z</b>		<b>N° 1X92180201005</b>
<b>GIRI: 2500 – 2870</b>	<b>KW 1.25– 62</b>	<b>N° REM 7904</b>
<b>VOLTS ARMATURA: 29 – 460</b>	<b>AMPERE ARMATURA: 145</b>	
<b>VOLTS ECCITAZIONE: 310</b>	<b>AMPERE ECCITAZIONE: 2.5 – 1.85</b>	
<b>SPAZZOLE DEL MOTORE MONTATE DALLA REM IN ACCORDO CON IL VS UFF. TECNICO IN DATA: 16/01/2015</b>		
<b>MISURA: 12.5 X 20 X 32</b>	<b>QUALITA': N19X</b>	
<b>MISURAZIONI RILEVATE:</b>		
<b>VOLTS ARMATURA: 227</b>	<b>AMPERE ARMATURA: 47.6</b>	
<b>VOLTS ECCITAZIONE: 206.6</b>	<b>AMPERE ECCITAZIONE: 2.3</b>	
<b>DENSITA' DI CORRENTE PER CM<sup>2</sup>MISURATA:3.17</b>		
<b>SPAZZOLE DEL MOTORE TROVATE: 12 SPAZZOLE</b>		
<b>MISURA: NON ACCESSIBILE</b>	<b>QUALITA': NON ACCESSIBILE</b>	
<b>NOTE: DAL CONTROLLO VISIVO SI OSSERVA CHE LE SPAZZOLE SONO PRESUMIBILMENTE AL 60% E IL COLLETTORE E' USURATO</b>		





**R.E.M. s.r.l.**

Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR)

Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345

Email PEC: [rem-motori@messaggipec.it](mailto:rem-motori@messaggipec.it)

Email : [info@rem-motori.it](mailto:info@rem-motori.it) ; [amministrazione@rem-motori.it](mailto:amministrazione@rem-motori.it)

Sito Internet: [www.rem-motori.it](http://www.rem-motori.it)



Dasa-Rägister

UNI EN ISO 9001:2015  
IQ-0310-05

• **LANCIA TAMBURRI (35)**

<b>MOTORE:</b> SIEMENS 1GH5166-OFF40-6JU7-Z		<b>N°</b> 1X92180203001
<b>GIRI:</b> 1760-2020	<b>KW</b> 9.8	<b>N° REM</b> NON ACCESSIBILE
<b>VOLTS ARMATURA:</b> 400	<b>AMPERE ARMATURA:</b> 29	
<b>VOLTS ECCITAZIONE:</b> 315	<b>AMPERE ECCITAZIONE:</b> 1.45 – 0.9	
<b>SPAZZOLE DEL MOTORE MONTATE DALLA REM IN ACCORDO CON IL VS UFF. TECNICO IN DATA:</b> NON ACCESSIBILE		
<b>MISURA:</b> NON ACCESSIBILE	<b>QUALITA':</b> NON ACCESSIBILE	
<b>MISURAZIONI RILEVATE:</b>		
<b>VOLTS ARMATURA:</b> NON ACCESSIBILE	<b>AMPERE ARMATURA:</b> NON ACCESSIBILE	
<b>VOLTS ECCITAZIONE:</b> NON ACCESSIBILE	<b>AMPERE ECCITAZIONE:</b> NON ACCESSIBILE	
<b>DENSITA' DI CORRENTE PER CM<sup>2</sup> MISURATA:</b> NON ACCESSIBILE		
<b>SPAZZOLE DEL MOTORE TROVATE:</b>		
<b>MISURA:</b> NON ACCESSIBILE	<b>QUALITA':</b> NON ACCESSIBILE	
<b>NOTA:</b> DAL CONTROLLO VISIVO SI OSSERVA CHE LE SPAZZOLE SONO PRESUMIBILMENTE AL 70% E IL COLLETTORE E' MEDIAMENTE USURATO E MOLTO SPORCO		





**R.E.M. s.r.l.**

Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR)

Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345

Email PEC: [rem-motori@messaggipec.it](mailto:rem-motori@messaggipec.it)

Email : [info@rem-motori.it](mailto:info@rem-motori.it) ; [amministrazione@rem-motori.it](mailto:amministrazione@rem-motori.it)

Sito Internet: [www.rem-motori.it](http://www.rem-motori.it)



Dasa-Rägister

UNI EN ISO 9001:2015  
IQ-0310-05

• **6° BATTERIA (27)**

<b>MOTORE: SIEMENS 1GH5187-0NE40-6JUS-Z</b>		<b>N° 745408/1991</b>
<b>GIRI:1870 - 2150</b>	<b>KW 61.5</b>	<b>N° REM 8915</b>
<b>VOLTS ARMATURA: 400</b>	<b>AMPERE ARMATURA: 169</b>	
<b>VOLTS ECCITAZIONE: 310</b>	<b>AMPERE ECCITAZIONE:4.4 – 3.3</b>	
<b>SPAZZOLE DEL MOTORE MONTATE DALLA REM IN ACCORDO CON IL VS UFF. TECNICO IN DATA: 18/08/2015</b>		
<b>MISURA: (10+10) X 25 X 44.8</b>	<b>QUALITA': EG362</b>	
<b>MISURAZIONI RILEVATE:</b>		
<b>VOLTS ARMATURA: 244</b>	<b>AMPERE ARMATURA: 41</b>	
<b>VOLTS ECCITAZIONE: 336</b>	<b>AMPERE ECCITAZIONE:4.6</b>	
<b>DENSITA' DI CORRENTE PER CM<sup>2</sup> MISURATA:2.05</b>		
<b>SPAZZOLE DEL MOTORE TROVATE: 8 SPAZZOLE</b>		
<b>MISURA: NON ACCESSIBILE</b>	<b>QUALITA': NON ACCESSIBILE</b>	
<b>NOTA:DAL CONTROLLO VISIVO SI OSSERVA CHE LE SPAZZOLE SONO PRESUMIBILMENTE AL 70% E IL COLLETTORE E' MEDIAMENTE USURATO E MOLTO SPORCO.CIRCUITO DI ECCITAZIONE SOVRALIMENTATO.</b>		





**R.E.M. s.r.l.**

Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR)

Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345

Email PEC: [rem-motori@messaggipec.it](mailto:rem-motori@messaggipec.it)

Email : [info@rem-motori.it](mailto:info@rem-motori.it) ; [amministrazione@rem-motori.it](mailto:amministrazione@rem-motori.it)

Sito Internet: [www.rem-motori.it](http://www.rem-motori.it)



Dasa-Rägister

UNI EN ISO 9001:2015  
IQ-0310-05

• 5° BATTERIA (26)

<b>MOTORE: SIEMENS 1GH5182-0NF40-6JU5-Z</b>		<b>N° 745406/1991</b>
<b>GIRI:1870 – 2150</b>	<b>KW 61.5</b>	<b>N° REM 9849</b>
<b>VOLTS ARMATURA: 400</b>	<b>AMPERE ARMATURA: 169</b>	
<b>VOLTS ECCITAZIONE: 336</b>	<b>AMPERE ECCITAZIONE:4.4 – 3.3</b>	
<b>SPAZZOLE DEL MOTORE MONTATE DALLA REM IN ACCORDO CON IL VS UFF. TECNICO IN DATA: 01/04/2015</b>		
<b>MISURA: (10+10) X 25 X 44.8</b>	<b>QUALITA': EG571</b>	
<b>MISURAZIONI RILEVATE:</b>		
<b>VOLTS ARMATURA: 250</b>	<b>AMPERE ARMATURA: 39.5</b>	
<b>VOLTS ECCITAZIONE: 336</b>	<b>AMPERE ECCITAZIONE:4.5</b>	
<b>DENSITA' DI CORRENTE PER CM<sup>2</sup> MISURATA:1.975</b>		
<b>SPAZZOLE DEL MOTORE TROVATE: 8 SPAZZOLE</b>		
<b>MISURA: NON ACCESSIBILE</b>	<b>QUALITA': NON ACCESSIBILE</b>	
<b>NOTA: DAL CONTROLLO VISIVO SI OSSERVA CHE LE SPAZZOLE SONO PRESUMIBILMENTE AL 70% E IL COLLETTORE E' USURATO. IL CIRCUITO DI ECCITAZIONE E' SOVRALIMENTATO.</b>		



**R.E.M. s.r.l.**

Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR)

Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345

Email PEC: [rem-motori@messaggipec.it](mailto:rem-motori@messaggipec.it)

Email : [info@rem-motori.it](mailto:info@rem-motori.it) ; [amministrazione@rem-motori.it](mailto:amministrazione@rem-motori.it)

Sito Internet: [www.rem-motori.it](http://www.rem-motori.it)



Dasa-Rägister

UNI EN ISO 9001:2015  
IQ-0310-05

• **4° BATTERIA (25)**

<b>MOTORE: SIEMENS 1GH5182-0NF40-6JUS</b>		<b>N° 7745407/1991</b>
<b>GIRI:1870 - 2150</b>	<b>KW 61.5</b>	<b>N° REM 8974</b>
<b>VOLTS ARMATURA: 400</b>	<b>AMPERE ARMATURA: 169</b>	
<b>VOLTS ECCITAZIONE: 310</b>	<b>AMPERE ECCITAZIONE:4.4 – 3.3</b>	
<b>SPAZZOLE DEL MOTORE MONTATE DALLA REM IN ACCORDO CON IL VS UFF. TECNICO IN DATA:17/08/2017</b>		
<b>MISURA: (10+10) X 25 X 44.8</b>	<b>QUALITA': EG571</b>	
<b>MISURAZIONI RILEVATE:</b>		
<b>VOLTS ARMATURA: 228</b>	<b>AMPERE ARMATURA: 30</b>	
<b>VOLTS ECCITAZIONE: 336</b>	<b>AMPERE ECCITAZIONE:4.6</b>	
<b>DENSITA' DI CORRENTE PER CM<sup>2</sup> MISURATA:0.66</b>		
<b>SPAZZOLE DEL MOTORE TROVATE: 8 SPAZZOLE</b>		
<b>MISURA: NON ACCESSIBILE</b>	<b>QUALITA': NON ACCESSIBILE</b>	
<b>NOTA: DAL CONTROLLO VISIVO SI OSSERVA CHE LE SPAZZOLE SONO PRESUMIBILMENTE AL 60% E IL COLLETTORE E' USURATO. IL CIRCUITO DI ECCITAZIONE E' SOVRALIMENTATO.</b>		





**R.E.M. s.r.l.**

Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR)

Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345

Email PEC: [rem-motori@messaggipec.it](mailto:rem-motori@messaggipec.it)

Email : [info@rem-motori.it](mailto:info@rem-motori.it) ; [amministrazione@rem-motori.it](mailto:amministrazione@rem-motori.it)

Sito Internet: [www.rem-motori.it](http://www.rem-motori.it)



Dasa-Rägister

UNI EN ISO 9001:2015  
IQ-0310-05

• **CILINDRO STENDI CARTA (32)**

<b>MOTORE: SIEMENS 1HC5116-1FE40-6SU7-Z</b>		<b>N° 1X92180204002</b>
<b>GIRI: 2000 - 2500</b>	<b>KW 3.75</b>	<b>N° REM 12518</b>
<b>VOLTS ARMATURA: 400</b>	<b>AMPERE ARMATURA: 10.5 - 11</b>	
<b>VOLTS ECCITAZIONE: 310</b>	<b>AMPERE ECCITAZIONE: 0.15 – 0.098</b>	
<b>SPAZZOLE DEL MOTORE MONTATE DALLA REM IN ACCORDO CON IL VS UFF. TECNICO IN DATA: 13/04/2015</b>		
<b>MISURA: (5+5) X 20 X 30</b>	<b>QUALITA': EG367</b>	
<b>MISURAZIONI RILEVATE:</b>		
<b>VOLTS ARMATURA: 106.7</b>	<b>AMPERE ARMATURA: 2</b>	
<b>VOLTS ECCITAZIONE: 215</b>	<b>AMPERE ECCITAZIONE: 0.1</b>	
<b>DENSITA' DI CORRENTE PER CM<sup>2</sup> MISURATA: 1</b>		
<b>SPAZZOLE DEL MOTORE TROVATE: 2 SPAZZOLE</b>		
<b>MISURA: NON ACCESSIBILE</b>	<b>QUALITA': NON ACCESSIBILE</b>	
<b>NOTA: DAL CONTROLLO VISIVO SI OSSERVA CHE LE SPAZZOLE SONO PRESUMIBILMENTE AL 70% E IL COLLETTORE E' USURATO</b>		





**R.E.M. s.r.l.**

Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR)

Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345

Email PEC: [rem-motori@messaggipec.it](mailto:rem-motori@messaggipec.it)

Email : [info@rem-motori.it](mailto:info@rem-motori.it) ; [amministrazione@rem-motori.it](mailto:amministrazione@rem-motori.it)

Sito Internet: [www.rem-motori.it](http://www.rem-motori.it)



Dasa-Rägister

UNI EN ISO 9001:2015  
IQ-0310-05

• **CILINDRO STENDI CARTA (23)**

<b>MOTORE: NON ACCESSIBILE</b>		<b>N° NON ACCESSIBILE</b>
<b>GIRI: NON ACCESSIBILE</b>	<b>KW NON ACCESSIBILE</b>	<b>N° REM NON ACCESSIBILE</b>
<b>VOLTS ARMATURA: NON ACCESSIBILE</b>	<b>AMPERE ARMATURA: NON ACCESSIBILE</b>	
<b>VOLTS ECCITAZIONE: NON ACCESSIBILE</b>	<b>AMPERE ECCITAZIONE: NON ACCESSIBILE</b>	
<b>SPAZZOLE DEL MOTORE MONTATE DALLA REM IN ACCORDO CON IL VS UFF. TECNICO IN DATA: NON ACCESSIBILE</b>		
<b>MISURA: NON ACCESSIBILE</b>	<b>QUALITA': NON ACCESSIBILE</b>	
<b>MISURAZIONI RILEVATE:</b>		
<b>VOLTS ARMATURA: 83</b>	<b>AMPERE ARMATURA: 0.1</b>	
<b>VOLTS ECCITAZIONE: 153</b>	<b>AMPERE ECCITAZIONE: 0.1</b>	
<b>DENSITA' DI CORRENTE PER CM<sup>2</sup> MISURATA: NON ACCESSIBILE</b>		
<b>SPAZZOLE DEI MOTORI: NON ACCESSIBILE</b>		
<b>MISURA: NON ACCESSIBILE</b>	<b>QUALITA': NON ACCESSIBILE</b>	
<b>NOTE:</b>		





**R.E.M. s.r.l.**

Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR)

Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345

Email PEC: [rem-motori@messaggipec.it](mailto:rem-motori@messaggipec.it)

Email : [info@rem-motori.it](mailto:info@rem-motori.it) ; [amministrazione@rem-motori.it](mailto:amministrazione@rem-motori.it)

Sito Internet: [www.rem-motori.it](http://www.rem-motori.it)



Dasa-Rägister

UNI EN ISO 9001:2015  
IQ-0310-05

• **CILINDRO GUIDA CARTA (13)**

<b>MOTORE: SIEMENS 1HC5134</b>		<b>N° 1X92454301003</b>
<b>GIRI:2060 - 2370</b>	<b>KW 6</b>	<b>N° REM NON ACCESSIBILE</b>
<b>VOLTS ARMATURA: 460</b>	<b>AMPERE ARMATURA: 15</b>	
<b>VOLTS ECCITAZIONE: 310</b>	<b>AMPERE ECCITAZIONE:0.215 – 0.175</b>	
<b>SPAZZOLE DEL MOTORE MONTATE DALLA REM IN ACCORDO CON IL VS UFF. TECNICO IN DATA: NON ACCESSIBILE</b>		
<b>MISURA: NON ACCESSIBILE</b>	<b>QUALITA': NON ACCESSIBILE</b>	
<b>MISURAZIONI RILEVATE:</b>		
<b>VOLTS ARMATURA: 172</b>	<b>AMPERE ARMATURA: 14</b>	
<b>VOLTS ECCITAZIONE: 118.9</b>	<b>AMPERE ECCITAZIONE: 0.1</b>	
<b>DENSITA' DI CORRENTE PER CM<sup>2</sup> MISURATA: NON ACCESSIBILE</b>		
<b>SPAZZOLE DEL MOTORE TROVATE: 4 SPAZZOLE</b>		
<b>MISURA: NON ACCESSIBILE</b>	<b>QUALITA': NON ACCESSIBILE</b>	
<b>NOTA:DAL CONTROLLO VISIVO SI OSSERVA CHE LE SPAZZOLE SONO PRESUMIBILMENTE AL 80% E IL COLLETTORE E' USURATO</b>		





**R.E.M. s.r.l.**

Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR)

Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345

Email PEC: [rem-motori@messaggipec.it](mailto:rem-motori@messaggipec.it)

Email : [info@rem-motori.it](mailto:info@rem-motori.it) ; [amministrazione@rem-motori.it](mailto:amministrazione@rem-motori.it)

Sito Internet: [www.rem-motori.it](http://www.rem-motori.it)



Dasa-Rägister

UNI EN ISO 9001:2015  
IQ-0310-05

• **CILINDRO (20)**

<b>MOTORE: SIEMENS 1HC5134-1FC40-6SU7-Z</b>		<b>N° 1X92454304001</b>
<b>GIRI: 2060 – 2370</b>	<b>KW 6</b>	<b>N° REM 8322</b>
<b>VOLTS ARMATURA: 460</b>	<b>AMPERE ARMATURA:15</b>	
<b>VOLTS ECCITAZIONE: 310</b>	<b>AMPERE ECCITAZIONE:0.215 – 0.175</b>	
<b>SPAZZOLE DEL MOTORE MONTATE DALLA REM IN ACCORDO CON IL VS UFF. TECNICO IN DATA:20/08/2014</b>		
<b>MISURA: (5+5) X 16 X 32</b>	<b>QUALITA': EG389</b>	
<b>MISURAZIONI RILEVATE:</b>		
<b>VOLTS ARMATURA: 88</b>	<b>AMPERE ARMATURA: 0.1</b>	
<b>VOLTS ECCITAZIONE: 88 – 121</b>	<b>AMPERE ECCITAZIONE:0.1</b>	
<b>DENSITA' DI CORRENTE PER CM<sup>2</sup> MISURATA:16</b>		
<b>SPAZZOLE DEL MOTORE TROVATE: 2 SPAZZOLE</b>		
<b>MISURA: NON ACCESSIBILE</b>	<b>QUALITA': NON ACCESSIBILE</b>	
<b>NOTA:DAL CONTROLLO VISIVO SI OSSERVA CHE LE SPAZZOLE SONO PRESUMIBILMENTE AL 30% E IL COLLETTORE E' MEDIAMENTE USURATO E MOLTO SPORCO</b>		





**R.E.M. s.r.l.**

Via Ferruccio, 16/a – 03010 Patrica (FR)

Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345

Email PEC: [rem-motori@messaggipec.it](mailto:rem-motori@messaggipec.it)

Email : [info@rem-motori.it](mailto:info@rem-motori.it) ; [amministrazione@rem-motori.it](mailto:amministrazione@rem-motori.it)

Sito Internet: [www.rem-motori.it](http://www.rem-motori.it)



Dasa-Rägister

UNI EN ISO 9001:2015  
IQ-0310-05

• **PRESSA MONOLUCIDO (16)**

<b>MOTORE: ANSALDO DH225LK</b>		<b>N° 56188</b>
<b>GIRI:1650 – 1800</b>	<b>KW 200</b>	<b>N° REM 8323</b>
<b>VOLTS ARMATURA: 440</b>	<b>AMPERE ARMATURA: 502</b>	
<b>VOLTS ECCITAZIONE: 225</b>	<b>AMPERE ECCITAZIONE: 8.2 – 6.9</b>	
<b>SPAZZOLE DEL MOTORE MONTATE DALLA REM IN ACCORDO CON IL VS UFF. TECNICO IN DATA:19/12/2012</b>		
<b>MISURA: (10+10) X 32 X 40</b>	<b>QUALITA': EG362</b>	
<b>MISURAZIONI RILEVATE:</b>		
<b>VOLTS ARMATURA: 16.8</b>	<b>AMPERE ARMATURA: 4.7</b>	
<b>VOLTS ECCITAZIONE: 217</b>	<b>AMPERE ECCITAZIONE: 8.1</b>	
<b>DENSITA' DI CORRENTE PER CM<sup>2</sup> MISURATA:0.18</b>		
<b>SPAZZOLE DEL MOTORE TROVATE: 8 SPAZZOLE</b>		
<b>MISURA: NON ACCESSIBILE</b>	<b>QUALITA': NON ACCESSIBILE</b>	
<b>NOTA:DAL CONTROLLO VISIVO SI OSSERVA CHE LE SPAZZOLE SONO PRESUMIBILMENTE AL 50% E IL COLLETTORE E' USURATO E MOLTO SPORCO</b>		





**R.E.M. s.r.l.**

Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR)

Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345

Email PEC: [rem-motori@messaggipec.it](mailto:rem-motori@messaggipec.it)

Email : [info@rem-motori.it](mailto:info@rem-motori.it) ; [amministrazione@rem-motori.it](mailto:amministrazione@rem-motori.it)

Sito Internet: [www.rem-motori.it](http://www.rem-motori.it)



Dasa-Rägister

UNI EN ISO 9001:2015  
IQ-0310-05

• **CILINDRO (14)**

<b>MOTORE: SIEMENS 1HC5134-1FD40-6SU1-Z</b>		<b>N° YFUN311266201001</b>
<b>GIRI:2090</b>	<b>KW 6</b>	<b>N° REM 10790</b>
<b>VOLTS ARMATURA: 460</b>	<b>AMPERE ARMATURA: 14.7</b>	
<b>VOLTS ECCITAZIONE: 310</b>	<b>AMPERE ECCITAZIONE:0.28 – 0.23</b>	
<b>SPAZZOLE DEL MOTORE MONTATE DALLA REM IN ACCORDO CON IL VS UFF. TECNICO IN DATA:12/08/2016</b>		
<b>MISURA: (6.25+6.25) X 20 X 32</b>	<b>QUALITA': EG362</b>	
<b>MISURAZIONI RILEVATE:</b>		
<b>VOLTS ARMATURA: NON ACCESSIBILE</b>	<b>AMPERE ARMATURA: NON ACCESSIBILE</b>	
<b>VOLTS ECCITAZIONE: NON ACCESSIBILE</b>	<b>AMPERE ECCITAZIONE: NON ACCESSIBILE</b>	
<b>DENSITA' DI CORRENTE PER CM<sup>2</sup> MISURATA: NON ACCESSIBILE</b>		
<b>SPAZZOLE DEI MOTORI: 4 SPAZZOLE</b>		
<b>MISURA: NON ACCESSIBILE</b>	<b>QUALITA': NON ACCESSIBILE</b>	
<b>NOTA:DAL CONTROLLO VISIVO SI OSSERVA CHE LE SPAZZOLE SONO PRESUMIBILMENTE AL 70% E IL COLLETTORE E' USURATO E MOLTO SPORCO, INFINE MANCA UN BULLONE TAPPARELLA</b>		





**R.E.M. s.r.l.**

Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR)

Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345

Email PEC: [rem-motori@messaggipec.it](mailto:rem-motori@messaggipec.it)

Email : [info@rem-motori.it](mailto:info@rem-motori.it) ; [amministrazione@rem-motori.it](mailto:amministrazione@rem-motori.it)

Sito Internet: [www.rem-motori.it](http://www.rem-motori.it)



Dasa-Rägister

UNI EN ISO 9001:2015  
IQ-0310-05

• **CILINDRO (15)**

<b>MOTORE: SIEMENS 1HC5116-1FE40-6SU7-Z</b>		<b>N°1X92454303001</b>
<b>GIRI:50 - 2320</b>	<b>KW 4.3</b>	<b>N° REM 8315</b>
<b>VOLT ARMATURA: 460</b>	<b>AMPERE ARMATURA: 10.5</b>	
<b>VOLT ECCITAZIONE: 310</b>	<b>AMPERE ECCITAZIONE:0.15</b>	
<b>SPAZZOLE DEL MOTORE MONTATE DALLA REM IN ACCORDO CON IL VS UFF. TECNICO IN DATA:12/08/2016</b>		
<b>MISURA: (5+5) X 20 X 32</b>	<b>QUALITA': EG362</b>	
<b>MISURAZIONI RILEVATE:</b>		
<b>VOLT ARMATURA: NON ACCESSIBILE</b>	<b>AMPERE ARMATURA: NON ACCESSIBILE</b>	
<b>VOLT ECCITAZIONE: NON ACCESSIBILE</b>	<b>AMPERE ECCITAZIONE: NON ACCESSIBILE</b>	
<b>DENSITA' DI CORRENTE PER CM<sup>2</sup> MISURATA: NON ACCESSIBILE</b>		
<b>SPAZZOLE DEL MOTORE TROVATE:</b>		
<b>MISURA: NON ACCESSIBILE</b>	<b>QUALITA': NON ACCESSIBILE</b>	
<b>NOTA: CONTROLLO VISIVO SUL COLLETTORE NON ACCESSIBILE</b>		





**R.E.M. s.r.l.**

Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR)

Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345

Email PEC: [rem-motori@messaggipec.it](mailto:rem-motori@messaggipec.it)

Email : [info@rem-motori.it](mailto:info@rem-motori.it) ; [amministrazione@rem-motori.it](mailto:amministrazione@rem-motori.it)

Sito Internet: [www.rem-motori.it](http://www.rem-motori.it)



Dasa-Rägister

UNI EN ISO 9001:2015  
IQ-0310-05

• **MONOLUCIDO (1)**

<b>MOTORE: SIEMENS 1GH5222-1ME40-6JU7-Z</b>		<b>N° 745380/1991</b>
<b>GIRI:1360 – 1560</b>	<b>KW 98.5</b>	<b>N° REM NON ACCESSIBILE</b>
<b>VOLT ARMATURA: 400</b>	<b>AMPERE ARMATURA: 268</b>	
<b>VOLT ECCITAZIONE: 310</b>	<b>AMPERE ECCITAZIONE:7.4 – 3.16</b>	
<b>SPAZZOLE DEL MOTORE MONTATE DALLA REM IN ACCORDO CON IL VS UFF. TECNICO IN DATA: NON ACCESSIBILE</b>		
<b>MISURA: NON ACCESSIBILE</b>	<b>QUALITA': NON ACCESSIBILE</b>	
<b>MISURAZIONI RILEVATI:</b>		
<b>VOLT ARMATURA: 221</b>	<b>AMPERE ARMATURA: 95</b>	
<b>VOLT ECCITAZIONE: 351</b>	<b>AMPERE ECCITAZIONE:7.5</b>	
<b>DENSITA' DI CORRENTE PER CM<sup>2</sup> MISURATA: NON ACCESSIBILE</b>		
<b>SPAZZOLE DEL MOTORE TROVATE: 8 SPAZZOLE</b>		
<b>MISURA: NON ACCESSIBILE</b>	<b>QUALITA': NON ACCESSIBILE</b>	
<b>NOTA:DAL CONTROLLO VISIVO SI OSSERVA CHE LE SPAZZOLE SONO PRESUMIBILMENTE AL 80% E IL COLLETTORE E' USURATO E MOLTO SPORCO. IL CIRCUITO DI ECCITAZIONE E' SOVRALIMENTATO.</b>		





**R.E.M. s.r.l.**

Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR)

Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345

Email PEC: [rem-motori@messaggipec.it](mailto:rem-motori@messaggipec.it)

Email : [info@rem-motori.it](mailto:info@rem-motori.it) ; [amministrazione@rem-motori.it](mailto:amministrazione@rem-motori.it)

Sito Internet: [www.rem-motori.it](http://www.rem-motori.it)



Dasa-Rägister

UNI EN ISO 9001:2015  
IQ-0310-05

• **MONOLUCIDO (2)**

<b>MOTORE: SIEMENS 1GH6222-0NC40-6ZV1-Z</b>		<b>N° UN1189995010001/2006</b>
<b>GIRI:1360 – 1560</b>	<b>KW 98.5</b>	<b>N° REM 11350</b>
<b>VOLT ARMATURA: 355</b>	<b>AMPERE ARMATURA: 304</b>	
<b>VOLT ECCITAZIONE: 310</b>	<b>AMPERE ECCITAZIONE:7.0 – 5.4</b>	
<b>SPAZZOLE DEL MOTORE MONTATE DALLA REM IN ACCORDO CON IL VS UFF. TECNICO IN DATA:27/12/2015</b>		
<b>MISURA: (8+8) X 25 X 40</b>	<b>QUALITA': EG389</b>	
<b>MISURAZIONI RILEVATE:</b>		
<b>VOLT ARMATURA: 221</b>	<b>AMPERE ARMATURA: 143</b>	
<b>VOLT ECCITAZIONE: 345</b>	<b>AMPERE ECCITAZIONE:8.7</b>	
<b>DENSITA' DI CORRENTE PER CM<sup>2</sup> MISURATA:5.96</b>		
<b>SPAZZOLE DEL MOTORE TROVATE: 12 SPAZZOLE</b>		
<b>MISURA: NON ACCESSIBILE</b>	<b>QUALITA': NON ACCESSIBILE</b>	
<b>NOTA:DAL CONTROLLO VISIVO SI OSSERVA CHE LE SPAZZOLE SONO PRESUMIBILMENTE AL 25% E IL COLLETTORE E' USURATO E MOLTO SPORCO. IL CIRCUITO DI ECCITAZIONE E' SOVRALIMENTATO.</b>		





**R.E.M. s.r.l.**

Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR)

Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345

Email PEC: [rem-motori@messaggipec.it](mailto:rem-motori@messaggipec.it)

Email : [info@rem-motori.it](mailto:info@rem-motori.it) ; [amministrazione@rem-motori.it](mailto:amministrazione@rem-motori.it)

Sito Internet: [www.rem-motori.it](http://www.rem-motori.it)



Dasa-Rägister  
UNI EN ISO 9001:2015  
IQ-0310-05

• **3° BATTERIA (12)**

<b>MOTORE: SIEMENS 1GH5166-0GJ40-SU7-Z</b>		<b>N°1X92180201003</b>
<b>GIRI:2500</b>	<b>KW 57</b>	<b>N° REM 8318</b>
<b>VOLTS ARMATURA: 400</b>	<b>AMPERE ARMATURA: 155</b>	
<b>VOLTS ECCITAZIONE: 310</b>	<b>AMPERE ECCITAZIONE: 2.5</b>	
<b>SPAZZOLE DEL MOTORE MONTATE DALLA REM IN ACCORDO CON IL VS UFF. TECNICO IN DATA:12/09/2016</b>		
<b>MISURA: 12.5 X 20 X 30</b>	<b>QUALITA': N19X</b>	
<b>MISURAZIONI RILEVATE:</b>		
<b>VOLTS ARMATURA: 215.6</b>	<b>AMPERE ARMATURA: 75.4</b>	
<b>VOLTS ECCITAZIONE: 305.8</b>	<b>AMPERE ECCITAZIONE:2.5</b>	
<b>DENSITA' DI CORRENTE PER CM<sup>2</sup> MISURATA: NON ACCESSIBILE</b>		
<b>SPAZZOLE DEL MOTORE TROVATE: 12 SPAZZOLE</b>		
<b>MISURA: NON ACCESSIBILE</b>	<b>QUALITA': NON ACCESSIBILE</b>	
<b>NOTA:DAL CONTROLLO VISIVO SI OSSERVA CHE LE SPAZZOLE SONO PRESUMIBILMENTE AL 60% E IL COLLETTORE E' USURATO E MOLTO SPORCO</b>		





**R.E.M. s.r.l.**

Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR)

Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345

Email PEC: [rem-motori@messaggipec.it](mailto:rem-motori@messaggipec.it)

Email : [info@rem-motori.it](mailto:info@rem-motori.it) ; [amministrazione@rem-motori.it](mailto:amministrazione@rem-motori.it)

Sito Internet: [www.rem-motori.it](http://www.rem-motori.it)



Dasa-Rägister

UNI EN ISO 9001:2015  
IQ-0310-05

• **2° BATTERIA (11)**

<b>MOTORE: SIEMENS 1GH5166-0GJ40-6SU7-Z</b>		<b>N° 1X92180201002</b>
<b>GIRI: 2500</b>	<b>KW 57</b>	<b>N° REM 6724</b>
<b>VOLTS ARMATURA: 400</b>	<b>AMPERE ARMATURA: 155</b>	
<b>VOLTS ECCITAZIONE: 310</b>	<b>AMPERE ECCITAZIONE: 2.5</b>	
<b>SPAZZOLE DEL MOTORE MONTATE DALLA REM IN ACCORDO CON IL VS UFF. TECNICO IN DATA:14/12/2012</b>		
<b>MISURA: (6.25+6.25) X 20 X 29</b>	<b>QUALITA': F51R72</b>	
<b>MISURAZIONI RILEVATE:</b>		
<b>VOLTS ARMATURA: 209</b>	<b>AMPERE ARMATURA: 39</b>	
<b>VOLTS ECCITAZIONE: 245.6</b>	<b>AMPERE ECCITAZIONE:2.1</b>	
<b>DENSITA' DI CORRENTE PER CM<sup>2</sup> MISURATA:2.6</b>		
<b>SPAZZOLE DEL MOTORE TROVATE: 12 SPAZZOLE</b>		
<b>MISURA: NON ACCESSIBILE</b>	<b>QUALITA': NON ACCESSIBILE</b>	
<b>NOTA:DAL CONTROLLO VISIVO SI OSSERVA CHE LE SPAZZOLE SONO PRESUMIBILMENTE AL 80% E IL COLLETTORE E' USURATO E MOLTO SPORCO</b>		





**R.E.M. s.r.l.**

Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR)

Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345

Email PEC: [rem-motori@messaggipec.it](mailto:rem-motori@messaggipec.it)

Email : [info@rem-motori.it](mailto:info@rem-motori.it) ; [amministrazione@rem-motori.it](mailto:amministrazione@rem-motori.it)

Sito Internet: [www.rem-motori.it](http://www.rem-motori.it)



Dasa-Rägister

UNI EN ISO 9001:2015  
IQ-0310-05

• **1° BATTERIA (10)**

<b>MOTORE: SIEMENS 1GH5166-0GJ40-6JU7-Z</b>		<b>N° 1X92180201001</b>
<b>GIRI: 2500</b>	<b>KW 57</b>	<b>N° REM 7906</b>
<b>VOLTS ARMATURA: 400</b>	<b>AMPERE ARMATURA: 155</b>	
<b>VOLTS ECCITAZIONE: 310</b>	<b>AMPERE ECCITAZIONE: 2.5</b>	
<b>SPAZZOLE DEL MOTORE MONTATE DALLA REM IN ACCORDO CON IL VS UFF. TECNICO IN DATA: NON ACCESSIBILE</b>		
<b>MISURA: NON ACCESSIBILE</b>	<b>QUALITA': NON ACCESSIBILE</b>	
<b>MISURAZIONI RILEVATE:</b>		
<b>VOLTS ARMATURA: 216</b>	<b>AMPERE ARMATURA: 62</b>	
<b>VOLTS ECCITAZIONE: 342</b>	<b>AMPERE ECCITAZIONE: 2.7</b>	
<b>DENSITA' DI CORRENTE PER CM<sup>2</sup> MISURATA: NON ACCESSIBILE</b>		
<b>SPAZZOLE DEL MOTORE TROVATE: 12 SPAZZOLE</b>		
<b>MISURA: NON ACCESSIBILE</b>	<b>QUALITA': NON ACCESSIBILE</b>	
<b>NOTA: DAL CONTROLLO VISIVO SI OSSERVA CHE LE SPAZZOLE SONO PRESUMIBILMENTE AL 80% E IL COLLETTORE E' USURATO E MOLTO SPORCO. IL CIRCUITO DI ECCITAZIONE E' SOVRALIMENTATO.</b>		





**R.E.M. s.r.l.**

Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR)

Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345

Email PEC: [rem-motori@messaggipec.it](mailto:rem-motori@messaggipec.it)

Email : [info@rem-motori.it](mailto:info@rem-motori.it) ; [amministrazione@rem-motori.it](mailto:amministrazione@rem-motori.it)

Sito Internet: [www.rem-motori.it](http://www.rem-motori.it)



Dasa-Rägister

UNI EN ISO 9001:2015  
IQ-0310-05

• **2° PRESSA INFERIORE (8)**

<b>MOTORE: SIEMENS 1GH5224-0MG40-6SU7-Z</b>		<b>N° 745389/1991</b>
<b>GIRI:1640 - 2200</b>	<b>KW 145</b>	<b>N° REM 8246</b>
<b>VOLTS ARMATURA: 400</b>	<b>AMPERE ARMATURA: 388</b>	
<b>VOLTS ECCITAZIONE: 310</b>	<b>AMPERE ECCITAZIONE:8.2 – 4</b>	
<b>SPAZZOLE DEL MOTORE MONTATE DALLA REM IN ACCORDO CON IL VS UFF. TECNICO IN DATA: 17/04/2014</b>		
<b>MISURA: (8+8) X 25 X 42</b>	<b>QUALITA': EG259</b>	
<b>MISURAZIONI RILEVATE:</b>		
<b>VOLTS ARMATURA: 285.7</b>	<b>AMPERE ARMATURA: 55.6</b>	
<b>VOLTS ECCITAZIONE: 346</b>	<b>AMPERE ECCITAZIONE:8.3</b>	
<b>DENSITA' DI CORRENTE PER CM<sup>2</sup> MISURATA:3.47</b>		
<b>SPAZZOLE DEL MOTORE TROVATE: 8 SPAZZOLE</b>		
<b>MISURA: NON ACCESSIBILE</b>	<b>QUALITA': NON ACCESSIBILE</b>	
<b>NOTA: DAL CONTROLLO VISIVO SI OSSERVA CHE LE SPAZZOLE SONO PRESUMIBILMENTE AL 60% E IL COLLETTORE E' USURATO CON PRESENZA DI ACQUA NEL MOTORE. SI NOTA UNO SCINTILLIO TRA LE LAMELLE. IL CIRCUITO DI ECCITAZIONE E' SOVRALIMENTATO.</b>		





**R.E.M. s.r.l.**

Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR)

Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345

Email PEC: [rem-motori@messaggipec.it](mailto:rem-motori@messaggipec.it)

Email : [info@rem-motori.it](mailto:info@rem-motori.it) ; [amministrazione@rem-motori.it](mailto:amministrazione@rem-motori.it)

Sito Internet: [www.rem-motori.it](http://www.rem-motori.it)



Dasa-Rägister

UNI EN ISO 9001:2015  
IQ-0310-05

• **2° PRESSA SUPERIORE (7)**

<b>MOTORE: SIEMENS 1GH5222-0ME40-6SU7-Z</b>		<b>N°745378/1991</b>
<b>GIRI:1940 – 2240</b>	<b>KW 136</b>	<b>N° REM 8099</b>
<b>VOLTS ARMATURA: 460</b>	<b>AMPERE ARMATURA: 316</b>	
<b>VOLTS ECCITAZIONE: 310</b>	<b>AMPERE ECCITAZIONE:7.4</b>	
<b>SPAZZOLE DEL MOTORE MONTATE DALLA REM IN ACCORDO CON IL VS UFF. TECNICO IN DATA:23/12/2014</b>		
<b>MISURA: (10+10) X 25 X 44.8</b>	<b>QUALITA': EG362</b>	
<b>MISURAZIONI RILEVATE:</b>		
<b>VOLTS ARMATURA: 270.9</b>	<b>AMPERE ARMATURA: 77</b>	
<b>VOLTS ECCITAZIONE: 318</b>	<b>AMPERE ECCITAZIONE:7.3</b>	
<b>DENSITA' DI CORRENTE PER CM<sup>2</sup> MISURATA:3.85</b>		
<b>SPAZZOLE DEL MOTORE TROVATE: 8 SPAZZOLE</b>		
<b>MISURA: NON ACCESSIBILE</b>	<b>QUALITA': NON ACCESSIBILE</b>	
<b>NOTA:DAL CONTROLLO VISIVO SI OSSERVA CHE LE SPAZZOLE SONO PRESUMIBILMENTE AL 80% E IL COLLETTORE E' USURATO</b>		





**R.E.M. s.r.l.**

Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR)

Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345

Email PEC: [rem-motori@messaggipec.it](mailto:rem-motori@messaggipec.it)

Email : [info@rem-motori.it](mailto:info@rem-motori.it) ; [amministrazione@rem-motori.it](mailto:amministrazione@rem-motori.it)

Sito Internet: [www.rem-motori.it](http://www.rem-motori.it)



Dasa-Rägister

UNI EN ISO 9001:2015  
IQ-0310-05

• **CILINDRO GUIDA CARTA (5.2)**

<b>MOTORE: MOTORE SENZA TARGA</b>		<b>N° NON ACCESSIBILE</b>
<b>GIRI: NON ACCESSIBILE</b>	<b>KW NON ACCESSIBILE</b>	<b>N° REM NON ACCESSIBILE</b>
<b>VOLTS ARMATURA: NON ACCESSIBILE</b>	<b>AMPERE ARMATURA: NON ACCESSIBILE</b>	
<b>VOLTS ECCITAZIONE: NON ACCESSIBILE</b>	<b>AMPERE ECCITAZIONE: NON ACCESSIBILE</b>	
<b>SPAZZOLE DEL MOTORE MONTATE DALLA REM IN ACCORDO CON IL VS UFF. TECNICO IN DATA: NON ACCESSIBILE</b>		
<b>MISURA: NON ACCESSIBILE</b>	<b>QUALITA': NON ACCESSIBILE</b>	
<b>MISURAZIONI RILEVATE:</b>		
<b>VOLTS ARMATURA:157.8</b>	<b>AMPERE ARMATURA: 1.8</b>	
<b>VOLTS ECCITAZIONE: 274</b>	<b>AMPERE ECCITAZIONE:1.3</b>	
<b>DENSITA' DI CORRENTE PER CM<sup>2</sup> MISURATA: NON ACCESSIBILE</b>		
<b>SPAZZOLE DEL MOTORE TROVATE: 4 SPAZZOLE</b>		
<b>MISURA: NON ACCESSIBILE</b>	<b>QUALITA': NON ACCESSIBILE</b>	
<b>NOTA: DAL CONTROLLO VISIVO SI OSSERVA CHE LE SPAZZOLE SONO PRESUMIBILMENTE AL 60% E IL COLLETTORE E' USURATO E MOLTO SPORCO</b>		





**R.E.M. s.r.l.**

Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR)

Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345

Email PEC: [rem-motori@messaggipec.it](mailto:rem-motori@messaggipec.it)

Email : [info@rem-motori.it](mailto:info@rem-motori.it) ; [amministrazione@rem-motori.it](mailto:amministrazione@rem-motori.it)

Sito Internet: [www.rem-motori.it](http://www.rem-motori.it)



Dasa-Rägister

UNI EN ISO 9001:2015  
IQ-0310-05

• **PIK-UP (5.1)**

<b>MOTORE: ANSALDO GH225MK</b>		<b>N° 10206480</b>
<b>GIRI:1650 – 1800</b>	<b>KW 200</b>	<b>N° REM 12962</b>
<b>VOLTS ARMATURA: 440</b>	<b>AMPERE ARMATURA: 500</b>	
<b>VOLTS ECCITAZIONE: 217.92</b>	<b>AMPERE ECCITAZIONE: 7.55 – 6.9</b>	
<b>SPAZZOLE DEL MOTORE MONTATE DALLA REM IN ACCORDO CON IL VS UFF. TECNICO IN DATA:24/03/2016</b>		
<b>MISURA: (10+10) X 32 X 46</b>	<b>QUALITA': EG571</b>	
<b>MISURAZIONI RILEVATE:</b>		
<b>VOLTS ARMATURA: 312</b>	<b>AMPERE ARMATURA: 111</b>	
<b>VOLTS ECCITAZIONE: 241.5</b>	<b>AMPERE ECCITAZIONE:8.6</b>	
<b>DENSITA' DI CORRENTE PER CM<sup>2</sup> MISURATA:2.17</b>		
<b>SPAZZOLE DEL MOTORE TROVATE: 16 SPAZZOLE</b>		
<b>MISURA: NON ACCESSIBILE</b>	<b>QUALITA': NON ACCESSIBILE</b>	
<b>NOTA: DAL CONTROLLO VISIVO SI OSSERVA CHE LE SPAZZOLE SONO PRESUMIBILMENTE AL 50% E IL COLLETTORE E' MEDIAMENTE USURATO E MOLTO SPORCO. IL CIRCUITO DI ECCITAZIONE E' SOVRALIMENTATO.</b>		





**R.E.M. s.r.l.**

Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR)

Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345

Email PEC: [rem-motori@messaggipec.it](mailto:rem-motori@messaggipec.it)

Email : [info@rem-motori.it](mailto:info@rem-motori.it) ; [amministrazione@rem-motori.it](mailto:amministrazione@rem-motori.it)

Sito Internet: [www.rem-motori.it](http://www.rem-motori.it)



Dasa-Rägister

UNI EN ISO 9001:2015  
IQ-0310-05

• TRAINO TELA (2)

<b>MOTORE:</b> SIEMENS 1GH5254-0NG40-6SU7-Z		N° 745316/1991
<b>GIRI:</b> 1830 – 2100	<b>KW</b> 242	N° <b>REM</b> 8224
<b>VOLTS ARMATURA:</b> 460	<b>AMPERE ARMATURA:</b> 560	
<b>VOLTS ECCITAZIONE:</b> 310	<b>AMPERE ECCITAZIONE:</b> 8.8 – 6.6	
<b>SPAZZOLE DEL MOTORE MONTATE DALLA REM IN ACCORDO CON IL VS UFF. TECNICO IN DATA:</b> 26/10/2007		
<b>MISURA:</b> (10+10) X 25 X 44.8	<b>QUALITA':</b> EG389P	
<b>MISURAZIONI RILEVATE:</b>		
<b>VOLTS ARMATURA:</b> 274	<b>AMPERE ARMATURA:</b> 212	
<b>VOLTS ECCITAZIONE:</b> 290	<b>AMPERE ECCITAZIONE:</b> 8.3	
<b>DENSITA' DI CORRENTE PER CM<sup>2</sup> MISURATA:</b> 4.24		
<b>SPAZZOLE DEL MOTORE TROVATE:</b> 20 SPAZZOLE		
<b>MISURA:</b> NON ACCESSIBILE	<b>QUALITA':</b> NON ACCESSIBILE	
<b>NOTA:</b> DAL CONTROLLO VISIVO SI OSSERVA CHE LE SPAZZOLE SONO PRESUMIBILMENTE AL 40% E IL COLLETTORE E' USURATO		





**R.E.M. s.r.l.**

Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR)

Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345

Email PEC: [rem-motori@messaggipec.it](mailto:rem-motori@messaggipec.it)

Email : [info@rem-motori.it](mailto:info@rem-motori.it) ; [amministrazione@rem-motori.it](mailto:amministrazione@rem-motori.it)

Sito Internet: [www.rem-motori.it](http://www.rem-motori.it)



Dasa-Rägister  
UNI EN ISO 9001:2015  
IQ-0310-05

• **CILINDRO ASPIRANTE (1)**

<b>MOTORE:SIEMENS 1GH5224-0NG40-6SU7-Z</b>		<b>N° NON ACCESSIBILE</b>
<b>GIRI: 2500-2870</b>	<b>KW 1.25- 62</b>	<b>N° REM 13774</b>
<b>VOLTS ARMATURA: NON ACCESSIBILE</b>	<b>AMPERE ARMATURA: NON ACCESSIBILE</b>	
<b>VOLTS ECCITAZIONE: NON ACCESSIBILE</b>	<b>AMPERE ECCITAZIONE: NON ACCESSIBILE</b>	
<b>SPAZZOLE DEL MOTORE MONTATE DALLA REM IN ACCORDO CON IL VS UFF. TECNICO IN DATA: NON ACCESSIBILE</b>		
<b>MISURA: NON ACCESSIBILE</b>	<b>QUALITA': NON ACCESSIBILE</b>	
<b>MISURAZIONI RILEVATE:</b>		
<b>VOLTS ARMATURA: 280</b>	<b>AMPERE ARMATURA: 111</b>	
<b>VOLTS ECCITAZIONE: 319.3</b>	<b>AMPERE ECCITAZIONE:9</b>	
<b>DENSITA' DI CORRENTE PER CM<sup>2</sup> MISURATA: NON ACCESSIBILE</b>		
<b>SPAZZOLE DEL MOTORE TROVATE: 8 SPAZZOLE</b>		
<b>MISURA: NON ACCESSIBILE</b>	<b>QUALITA': NON ACCESSIBILE</b>	
<b>NOTA: DAL CONTROLLO VISIVO SI OSSERVA CHE LE SPAZZOLE SONO PRESUMIBILMENTE AL 50% E IL COLLETTORE E' USURATO E MOLTO SPORCO</b>		





**R.E.M. s.r.l.**

Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR)

Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345

Email PEC: [rem-motori@messaggipec.it](mailto:rem-motori@messaggipec.it)

Email : [info@rem-motori.it](mailto:info@rem-motori.it) ; [amministrazione@rem-motori.it](mailto:amministrazione@rem-motori.it)

Sito Internet: [www.rem-motori.it](http://www.rem-motori.it)



Dasa-Rägister

UNI EN ISO 9001:2015  
IQ-0310-05

• **BALLERINO (4)**

<b>MOTORE: SIEMENS 1GH5162-OGH40-6JG7-Z</b>		<b>N° 1X92180202003</b>
<b>GIRI: 2060</b>	<b>KW 31</b>	<b>N° REM NON ACCESSIBILE</b>
<b>VOLTS ARMATURA: 400</b>	<b>AMPERE ARMATURA: 87</b>	
<b>VOLTS ECCITAZIONE: 310</b>	<b>AMPERE ECCITAZIONE: 2.2 – 1.6</b>	
<b>SPAZZOLE DEL MOTORE MONTATE DALLA REM IN ACCORDO CON IL VS UFF. TECNICO IN DATA: NON ACCESSIBILE</b>		
<b>MISURA: NON ACCESSIBILE</b>	<b>QUALITA': NON ACCESSIBILE</b>	
<b>MISURAZIONI RILEVATE:</b>		
<b>VOLTS ARMATURA: 244</b>	<b>AMPERE ARMATURA: 12.5</b>	
<b>VOLTS ECCITAZIONE: 316.7</b>	<b>AMPERE ECCITAZIONE: 1.8</b>	
<b>DENSITA' DI CORRENTE PER CM<sup>2</sup> MISURATA: NON ACCESSIBILE</b>		
<b>SPAZZOLE DEL MOTORE TROVATE: 8 SPAZZOLE</b>		
<b>MISURA: NON ACCESSIBILE</b>	<b>QUALITA': NON ACCESSIBILE</b>	
<b>NOTA: DAL CONTROLLO VISIVO SI OSSERVA CHE LE SPAZZOLE SONO PRESUMIBILMENTE AL 70% E IL COLLETTORE E' IN BUONO STATO</b>		





**R.E.M. s.r.l.**

Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR)

Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345

Email PEC: [rem-motori@messaggipec.it](mailto:rem-motori@messaggipec.it)

Email : [info@rem-motori.it](mailto:info@rem-motori.it) ; [amministrazione@rem-motori.it](mailto:amministrazione@rem-motori.it)

Sito Internet: [www.rem-motori.it](http://www.rem-motori.it)



Dasa-Rägister

UNI EN ISO 9001:2015  
IQ-0310-05

• **GIRO CORDA (24)**

<b>MOTORE: SIEMENS 1GH5162-0GH40-6SU7-Z</b>		<b>N° 1X92180202004</b>
<b>GIRI: 2390</b>	<b>KW 35.5</b>	<b>N° REM 11323</b>
<b>VOLTS ARMATURA: 460</b>	<b>AMPERE ARMATURA: 86</b>	
<b>VOLTS ECCITAZIONE: 310</b>	<b>AMPERE ECCITAZIONE: 2.2 – 1.6</b>	
<b>SPAZZOLE DEL MOTORE MONTATE DALLA REM IN ACCORDO CON IL VS UFF. TECNICO IN DATA:21/08/2015</b>		
<b>MISURA: (5+5) X 16 X 29</b>	<b>QUALITA': EG362</b>	
<b>MISURAZIONI RILEVATE:</b>		
<b>VOLTS ARMATURA:170</b>	<b>AMPERE ARMATURA: 2.9</b>	
<b>VOLTS ECCITAZIONE: 353</b>	<b>AMPERE ECCITAZIONE:2.4</b>	
<b>DENSITA' DI CORRENTE PER CM<sup>2</sup> MISURATA:0.45</b>		
<b>SPAZZOLE DEL MOTORE TROVATE: 8 SPAZZOLE</b>		
<b>MISURA: NON ACCESSIBILE</b>	<b>QUALITA': NON ACCESSIBILE</b>	
<b>NOTA: DAL CONTROLLO VISIVO SI OSSERVA CHE LE SPAZZOLE SONO PRESUMIBILMENTE AL 70% E IL COLLETTORE E' USURATO. IL CIRCUITO DI ECCITAZIONE E' SOVRALIMENTATO.</b>		





**R.E.M. s.r.l.**

Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR)

Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345

Email PEC: [rem-motori@messaggipec.it](mailto:rem-motori@messaggipec.it)

Email : [info@rem-motori.it](mailto:info@rem-motori.it) ; [amministrazione@rem-motori.it](mailto:amministrazione@rem-motori.it)

Sito Internet: [www.rem-motori.it](http://www.rem-motori.it)



Dasa-Rägister

UNI EN ISO 9001:2015  
IQ-0310-05

• FAN PUMP

<b>MOTORE: SIEMENS 1GH5254-0MC40-6SU7-Z</b>		<b>N° 745315/1991</b>
<b>GIRI:845 – 970</b>	<b>KW 121</b>	<b>N° REM 8219</b>
<b>VOLTS ARMATURA: 460</b>	<b>AMPERE ARMATURA: 288</b>	
<b>VOLTS ECCITAZIONE: 310</b>	<b>AMPERE ECCITAZIONE:8.8 – 7.2</b>	
<b>SPAZZOLE DEL MOTORE MONTATE DALLA REM IN ACCORDO CON IL VS UFF. TECNICO IN DATA:29/12/2014</b>		
<b>MISURA: (8+8) X 25 X 40.2</b>	<b>QUALITA': EG389P</b>	
<b>MISURAZIONI RILEVATE:</b>		
<b>VOLTS ARMATURA: 443</b>	<b>AMPERE ARMATURA: 116</b>	
<b>VOLTS ECCITAZIONE: 290</b>	<b>AMPERE ECCITAZIONE:8.9</b>	
<b>DENSITA' DI CORRENTE PER CM<sup>2</sup> MISURATA:7.25</b>		
<b>SPAZZOLE DEL MOTORE TROVATE: 8 SPAZZOLE</b>		
<b>MISURA: NON ACCESSIBILE</b>	<b>QUALITA': NON ACCESSIBILE</b>	
<b>NOTA: DAL CONTROLLO VISIVO SI OSSERVA CHE LE SPAZZOLE SONO PRESUMIBILMENTE AL 80% E IL COLLETTORE E' LEGGERMENTE USURATO</b>		





**R.E.M. s.r.l.**

Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR)

Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345

Email PEC: [rem-motori@messaggipec.it](mailto:rem-motori@messaggipec.it)

Email : [info@rem-motori.it](mailto:info@rem-motori.it) ; [amministrazione@rem-motori.it](mailto:amministrazione@rem-motori.it)

Sito Internet: [www.rem-motori.it](http://www.rem-motori.it)



Dasa-Rägister

UNI EN ISO 9001:2015  
IQ-0310-05

## BOBINATRICE MACCHINA 1

- RULLO PORTANTE UMIDO (1)**

<b>MOTORE: SIEMENS 1GH5184-ONF40-6JUS-Z</b>		<b>N°745358/1991</b>
<b>GIRI:2020 – 2320</b>	<b>KW 81</b>	<b>N° REM 8985</b>
<b>VOLTS ARMATURA: 400</b>	<b>AMPERE ARMATURA: 222</b>	
<b>VOLTS ECCITAZIONE: 310</b>	<b>AMPERE ECCITAZIONE:4.9 – 3.7</b>	
<b>SPAZZOLE DEL MOTORE MONTATE DALLA REM IN ACCORDO CON IL VS UFF. TECNICO IN DATA: NON ACCESSIBILE</b>		
<b>MISURA: NON ACCESSIBILE</b>	<b>QUALITA': NON ACCESSIBILE</b>	
<b>MISURAZIONI RILEVATE:</b>		
<b>VOLTS ARMATURA: 192</b>	<b>AMPERE ARMATURA: 40.6</b>	
<b>VOLTS ECCITAZIONE: 276</b>	<b>AMPERE ECCITAZIONE:5.2</b>	
<b>DENSITA' DI CORRENTE PER CM<sup>2</sup> MISURATA: NON ACCESSIBILE</b>		
<b>SPAZZOLE DEL MOTORE TROVATE: 4 SPAZZOLE</b>		
<b>MISURA: NON ACCESSIBILE</b>	<b>QUALITA': NON ACCESSIBILE</b>	
<b>NOTA: DAL CONTROLLO VISIVO SI OSSERVA CHE LE SPAZZOLE SONO PRESUMIBILMENTE AL 80% E IL COLLETTORE E' USURATO</b>		





**R.E.M. s.r.l.**

Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR)

Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345

Email PEC: [rem-motori@messaggipec.it](mailto:rem-motori@messaggipec.it)

Email : [info@rem-motori.it](mailto:info@rem-motori.it) ; [amministrazione@rem-motori.it](mailto:amministrazione@rem-motori.it)

Sito Internet: [www.rem-motori.it](http://www.rem-motori.it)



Dasa-Rägister

UNI EN ISO 9001:2015  
IQ-0310-05

• **RULLO PORTANTE SECCO (2)**

<b>MOTORE: SIEMENS 1GH5184-ONF40-6JUS-Z</b>		<b>N° 745357/1991</b>
<b>GIRI:2020 – 2320</b>	<b>KW 81</b>	<b>N° REM 8321</b>
<b>VOLTS ARMATURA: 400</b>	<b>AMPERE ARMATURA: 222</b>	
<b>VOLTS ECCITAZIONE: 310</b>	<b>AMPERE ECCITAZIONE:4.9 – 3.7</b>	
<b>SPAZZOLE DEL MOTORE MONTATE DALLA REM IN ACCORDO CON IL VS UFF. TECNICO IN DATA:04/01/2016</b>		
<b>MISURA: (10+10) X 25 X 40</b>	<b>QUALITA': EG571</b>	
<b>MISURAZIONI RILEVATE:</b>		
<b>VOLTS ARMATURA: 187</b>	<b>AMPERE ARMATURA: 34.8</b>	
<b>VOLTS ECCITAZIONE: 278</b>	<b>AMPERE ECCITAZIONE:4.8</b>	
<b>DENSITA' DI CORRENTE PER CM<sup>2</sup> MISURATA:3.48</b>		
<b>SPAZZOLE DEL MOTORE TROVATE: 4 SPAZZOLE</b>		
<b>MISURA: NON ACCESSIBILE</b>	<b>QUALITA': NON ACCESSIBILE</b>	
<b>NOTA: DAL CONTROLLO VISIVO SI OSSERVA CHE LE SPAZZOLE SONO PRESUMIBILMENTE AL 80% E IL COLLETTORE E' MEDIAMENTE USURATO</b>		





**R.E.M. s.r.l.**

Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR)

Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345

Email PEC: [rem-motori@messaggipec.it](mailto:rem-motori@messaggipec.it)

Email : [info@rem-motori.it](mailto:info@rem-motori.it) ; [amministrazione@rem-motori.it](mailto:amministrazione@rem-motori.it)

Sito Internet: [www.rem-motori.it](http://www.rem-motori.it)



Dasa-Rägister  
UNI EN ISO 9001:2015  
IQ-0310-05

• **RULLO GUIDA CARTA (3)**

<b>MOTORE: MOTORE NON ACCESSIBILE</b>		<b>N° NON ACCESSIBILE</b>
<b>GIRI: NON ACCESSIBILE</b>	<b>KW NON ACCESSIBILE</b>	<b>N° REM NON ACCESSIBILE</b>
<b>VOLTS ARMATURA: NON ACCESSIBILE</b>	<b>AMPERE ARMATURA: NON ACCESSIBILE</b>	
<b>VOLTS ECCITAZIONE: NON ACCESSIBILE</b>	<b>AMPERE ECCITAZIONE: NON ACCESSIBILE</b>	
<b>SPAZZOLE DEL MOTORE MONTATE DALLA REM IN ACCORDO CON IL VS UFF. TECNICO IN DATA: NON ACCESSIBILE</b>		
<b>MISURA: NON ACCESSIBILE</b>	<b>QUALITA': NON ACCESSIBILE</b>	
<b>MISURAZIONI RILEVATE:</b>		
<b>VOLTS ARMATURA: 150</b>	<b>AMPERE ARMATURA: 0.5</b>	
<b>VOLTS ECCITAZIONE: 300</b>	<b>AMPERE ECCITAZIONE: 1.6</b>	
<b>DENSITA' DI CORRENTE PER CM<sup>2</sup> MISURATA: NON ACCESSIBILE</b>		
<b>SPAZZOLE DEL MOTORE TROVATE: NON ACCESSIBILE</b>		
<b>MISURA: NON ACCESSIBILE</b>	<b>QUALITA': NON ACCESSIBILE</b>	
<b>NOTE:</b>		





**R.E.M. s.r.l.**

Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR)

Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345

Email PEC: [rem-motori@messaggipec.it](mailto:rem-motori@messaggipec.it)

Email : [info@rem-motori.it](mailto:info@rem-motori.it) ; [amministrazione@rem-motori.it](mailto:amministrazione@rem-motori.it)

Sito Internet: [www.rem-motori.it](http://www.rem-motori.it)



Dasa-Rägister

UNI EN ISO 9001:2015  
IQ-0310-05

• **RULLO CAVALIERE (4.1)**

<b>MOTORE: MOTORE NON ACCESSIBILE</b>		<b>N° NON ACCESSIBILE</b>
<b>GIRI: NON ACCESSIBILE</b>	<b>KW NON ACCESSIBILE</b>	<b>N° REM NON ACCESSIBILE</b>
<b>VOLTS ARMATURA: NON ACCESSIBILE</b>	<b>AMPERE ARMATURA: NON ACCESSIBILE</b>	
<b>VOLTS ECCITAZIONE: NON ACCESSIBILE</b>	<b>AMPERE ECCITAZIONE: NON ACCESSIBILE</b>	
<b>SPAZZOLE DEL MOTORE MONTATE DALLA REM IN ACCORDO CON IL VS UFF. TECNICO IN DATA: NON ACCESSIBILE</b>		
<b>MISURA: NON ACCESSIBILE</b>	<b>QUALITA': NON ACCESSIBILE</b>	
<b>MISURAZIONI RILEVATE:</b>		
<b>VOLTS ARMATURA: 71</b>	<b>AMPERE ARMATURA: 0.1</b>	
<b>VOLTS ECCITAZIONE: 94</b>	<b>AMPERE ECCITAZIONE: 0.1</b>	
<b>DENSITA' DI CORRENTE PER CM<sup>2</sup> MISURATA: NON ACCESSIBILE</b>		
<b>SPAZZOLE DEL MOTORE TROVATE: NON ACCESSIBILE</b>		
<b>MISURA: NON ACCESSIBILE</b>	<b>QUALITA': NON ACCESSIBILE</b>	
<b>NOTE:</b>		





**R.E.M. s.r.l.**

Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR)

Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345

Email PEC: [rem-motori@messaggipec.it](mailto:rem-motori@messaggipec.it)

Email : [info@rem-motori.it](mailto:info@rem-motori.it) ; [amministrazione@rem-motori.it](mailto:amministrazione@rem-motori.it)

Sito Internet: [www.rem-motori.it](http://www.rem-motori.it)



Dasa-Rägister

UNI EN ISO 9001:2015  
IQ-0310-05

• **RULLO CAVALIERE (4.2)**

<b>MOTORE: MOTORE NON ACCESSIBILE</b>		<b>N° NON ACCESSIBILE</b>
<b>GIRI: NON ACCESSIBILE</b>	<b>KW NON ACCESSIBILE</b>	<b>N° REM NON ACCESSIBILE</b>
<b>VOLTS ARMATURA: 29-460</b>	<b>AMPERE ARMATURA: 145</b>	
<b>VOLTS ECCITAZIONE: NON ACCESSIBILE</b>	<b>AMPERE ECCITAZIONE: NON ACCESSIBILE</b>	
<b>SPAZZOLE DEL MOTORE MONTATE DALLA REM IN ACCORDO CON IL VS UFF. TECNICO IN DATA:NON ACCESSIBILE</b>		
<b>MISURA: NON ACCESSIBILE</b>	<b>QUALITA': NON ACCESSIBILE</b>	
<b>MISURAZIONI RILEVATE:</b>		
<b>VOLTS ARMATURA: 98</b>	<b>AMPERE ARMATURA: 0.1</b>	
<b>VOLTS ECCITAZIONE: 64.8</b>	<b>AMPERE ECCITAZIONE:0.1</b>	
<b>DENSITA' DI CORRENTE PER CM<sup>2</sup> MISURATA:NON ACCESSIBILE</b>		
<b>SPAZZOLE DEL MOTORE TROVATE: NON ACCESSIBILE</b>		
<b>MISURA:NON ACCESSIBILE</b>	<b>QUALITA':NON ACCESSIBILE</b>	
<b>NOTE:</b>		





**R.E.M. s.r.l.**

Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR)

Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345

Email PEC: [rem-motori@messaggipec.it](mailto:rem-motori@messaggipec.it)

Email : [info@rem-motori.it](mailto:info@rem-motori.it) ; [amministrazione@rem-motori.it](mailto:amministrazione@rem-motori.it)

Sito Internet: [www.rem-motori.it](http://www.rem-motori.it)



Dasa-Rägister

UNI EN ISO 9001:2015  
IQ-0310-05

• **SVOLGITORE (5)**

<b>MOTORE: SIEMENS 1GH5354-7MB40-6ZZ3-Z</b>		<b>N° 092012/1991</b>
<b>GIRI:420 – 1900</b>	<b>KW 137</b>	<b>N° REM NON ACCESSIBILE</b>
<b>VOLTS ARMATURA: 346</b>	<b>AMPERE ARMATURA: 368 – 360</b>	
<b>VOLTS ECCITAZIONE: 290</b>	<b>AMPERE ECCITAZIONE:1.2 – 1.8</b>	
<b>SPAZZOLE DEL MOTORE MONTATE DALLA REM IN ACCORDO CON IL VS UFF. TECNICO IN DATA:NON ACCESSIBILE</b>		
<b>MISURA: NON ACCESSIBILE</b>	<b>QUALITA': NON ACCESSIBILE</b>	
<b>MISURAZIONI RILEVATE:</b>		
<b>VOLTS ARMATURA:165</b>	<b>AMPERE ARMATURA: 17.3</b>	
<b>VOLTS ECCITAZIONE: 109</b>	<b>AMPERE ECCITAZIONE: 6.4</b>	
<b>DENSITA' DI CORRENTE PER CM<sup>2</sup> MISURATA:NON ACCESSIBILE</b>		
<b>SPAZZOLE DEL MOTORE TROVATE: 12 SPAZZOLE</b>		
<b>MISURA:NON ACCESSIBILE</b>	<b>QUALITA':NON ACCESSIBILE</b>	
<b>NOTE: DAL CONTROLLO VISIVO SI OSSERVA CHE LE SPAZZOLE SONO PRESUMIBILMENTE AL 70% E IL COLLETTORE E' USURATO E MOLTO SPORCO</b>		





**R.E.M. s.r.l.**

Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR)

Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345

Email PEC: [rem-motori@messaggipec.it](mailto:rem-motori@messaggipec.it)

Email : [info@rem-motori.it](mailto:info@rem-motori.it) ; [amministrazione@rem-motori.it](mailto:amministrazione@rem-motori.it)

Sito Internet: [www.rem-motori.it](http://www.rem-motori.it)



Dasa-Rägister  
UNI EN ISO 9001:2015  
IQ-0310-05

## MACCHINA 2

### • ARROTOLATORE

<b>MOTORE: ANSALDO GH160LK</b>		<b>N° 56194/2267.7</b>
<b>GIRI:1650 – 1750</b>	<b>KW 56</b>	<b>N° REM 11994</b>
<b>VOLTS ARMATURA: 400</b>	<b>AMPERE ARMATURA: 164</b>	
<b>VOLTS ECCITAZIONE: 211.7</b>	<b>AMPERE ECCITAZIONE:4.2 – 3.5</b>	
<b>SPAZZOLE DEL MOTORE MONTATE DALLA REM IN ACCORDO CON IL VS UFF. TECNICO IN DATA:28/12/2015</b>		
<b>MISURA: 12.5 X 32 X 40.2</b>	<b>QUALITA': EG571</b>	<b>QUANTITA': 8</b>
<b>MISURAZIONI RILEVATE:</b>		
<b>VOLTS ARMATURA: 224.5</b>	<b>AMPERE ARMATURA: 52</b>	
<b>VOLTS ECCITAZIONE: 206</b>	<b>AMPERE ECCITAZIONE: 4</b>	
<b>DENSITA' DI CORRENTE PER CM<sup>2</sup> MISURATA: 3.25</b>		
<b>SPAZZOLE DEL MOTORE TROVATE: 8 SPAZZOLE</b>		
<b>MISURA:NON ACCESSIBILE</b>	<b>QUALITA':NON ACCESSIBILE</b>	
<b>NOTE: DAL CONTROLLO VISIVO SI OSSERVA CHE LE SPAZZOLE SONO PRESUMIBILMENTE AL 70% E IL COLLETTORE E' LEGGERMENTE USURATO</b>		





**R.E.M. s.r.l.**

Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR)

Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345

Email PEC: [rem-motori@messaggipec.it](mailto:rem-motori@messaggipec.it)

Email : [info@rem-motori.it](mailto:info@rem-motori.it) ; [amministrazione@rem-motori.it](mailto:amministrazione@rem-motori.it)

Sito Internet: [www.rem-motori.it](http://www.rem-motori.it)



Dasa-Rägister

UNI EN ISO 9001:2015  
IQ-0310-05

• **THERMO ROLL 2 (44)**

<b>MOTORE: ANSALDO GH160LK</b>		<b>N° 56196/3365.9</b>
<b>GIRI:1650 – 1750</b>	<b>KW 56</b>	<b>N° REM 12220</b>
<b>VOLTS ARMATURA: 400</b>	<b>AMPERE ARMATURA: 52</b>	
<b>VOLTS ECCITAZIONE: 206</b>	<b>AMPERE ECCITAZIONE:4.2 – 3.5</b>	
<b>SPAZZOLE DEL MOTORE MONTATE DALLA REM IN ACCORDO CON IL VS UFF. TECNICO IN DATA:1222027/12/2016</b>		
<b>MISURA: 12.5 X 32 X 40</b>	<b>QUALITA': EG571</b>	
<b>MISURAZIONI RILEVATE:</b>		
<b>VOLTS ARMATURA: 238.5</b>	<b>AMPERE ARMATURA: 44</b>	
<b>VOLTS ECCITAZIONE: 202.6</b>	<b>AMPERE ECCITAZIONE: 4.1</b>	
<b>DENSITA' DI CORRENTE PER CM<sup>2</sup> MISURATA: 2.75</b>		
<b>SPAZZOLE DEL MOTORE TROVATE: 8 SPAZZOLE</b>		
<b>MISURA:NON ACCESSIBILE</b>	<b>QUALITA':NON ACCESSIBILE</b>	
<b>NOTE: DAL CONTROLLO VISIVO SI OSSERVA CHE LE SPAZZOLE SONO PRESUMIBILMENTE AL 60% E IL COLLETTORE E' MEDIAMENTE USURATO</b>		





**R.E.M. s.r.l.**

Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR)

Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345

Email PEC: [rem-motori@messaggipec.it](mailto:rem-motori@messaggipec.it)

Email : [info@rem-motori.it](mailto:info@rem-motori.it) ; [amministrazione@rem-motori.it](mailto:amministrazione@rem-motori.it)

Sito Internet: [www.rem-motori.it](http://www.rem-motori.it)



Dasa-Rägister

UNI EN ISO 9001:2015  
IQ-0310-05

• **SYM ROLL 2 (45)**

<b>MOTORE: ANSALDO GH180MI</b>		<b>N° 56211/3292.7</b>
<b>GIRI:1990</b>	<b>KW 97</b>	<b>N° REM 12236</b>
<b>VOLTS ARMATURA: 400</b>	<b>AMPERE ARMATURA: 322</b>	
<b>VOLTS ECCITAZIONE: 224.6</b>	<b>AMPERE ECCITAZIONE: 5.9</b>	
<b>SPAZZOLE DEL MOTORE MONTATE DALLA REM IN ACCORDO CON IL VS UFF. TECNICO IN DATA:08/09/2016</b>		
<b>MISURA: 12.5 X 32 X 40</b>	<b>QUALITA': EG571</b>	
<b>MISURAZIONI RILEVATE:</b>		
<b>VOLTS ARMATURA: 195.4</b>	<b>AMPERE ARMATURA: 67.6</b>	
<b>VOLTS ECCITAZIONE: 220</b>	<b>AMPERE ECCITAZIONE: 5.8</b>	
<b>DENSITA' DI CORRENTE PER CM<sup>2</sup> MISURATA: 4.22</b>		
<b>SPAZZOLE DEL MOTORE TROVATE: 8 SPAZZOLE</b>		
<b>MISURA:NON ACCESSIBILE</b>	<b>QUALITA':NON ACCESSIBILE</b>	
<b>NOTE: DAL CONTROLLO VISIVO SI OSSERVA CHE LE SPAZZOLE SONO PRESUMIBILMENTE AL 70% E IL COLLETTORE E' MEDIAMENTE USURATO</b>		





**R.E.M. s.r.l.**

Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR)

Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345

Email PEC: [rem-motori@messaggipec.it](mailto:rem-motori@messaggipec.it)

Email : [info@rem-motori.it](mailto:info@rem-motori.it) ; [amministrazione@rem-motori.it](mailto:amministrazione@rem-motori.it)

Sito Internet: [www.rem-motori.it](http://www.rem-motori.it)



Dasa-Rägister

UNI EN ISO 9001:2015  
IQ-0310-05

• **SYM ROLL 1 (37)**

<b>MOTORE: ANSALDO GH180MK</b>		<b>N° 56214/3345.9</b>
<b>GIRI:1990</b>	<b>KW 97</b>	<b>N° REM10559</b>
<b>VOLTS ARMATURA: 400</b>	<b>AMPERE ARMATURA: 274</b>	
<b>VOLTS ECCITAZIONE: 224.6</b>	<b>AMPERE ECCITAZIONE: 6</b>	
<b>SPAZZOLE DEL MOTORE MONTATE DALLA REM IN ACCORDO CON IL VS UFF. TECNICO IN DATA: 20/08/2014</b>		
<b>MISURA: 12.5 X 32 X 40</b>	<b>QUALITA': EG571</b>	
<b>MISURAZIONI RILEVATE:</b>		
<b>VOLTS ARMATURA: 196</b>	<b>AMPERE ARMATURA: 73</b>	
<b>VOLTS ECCITAZIONE: 215.5</b>	<b>AMPERE ECCITAZIONE: 6.2</b>	
<b>DENSITA' DI CORRENTE PER CM<sup>2</sup> MISURATA:4.56</b>		
<b>SPAZZOLE DEL MOTORE TROVATE: 8 SPAZZOLE</b>		
<b>MISURA:NON ACCESSIBILE</b>	<b>QUALITA':NON ACCESSIBILE</b>	
<b>NOTE: DAL CONTROLLO VISIVO SI OSSERVA CHE LE SPAZZOLE SONO PRESUMIBILMENTE AL 70% E IL COLLETTORE E' LEGGERMENTE USURATO</b>		





**R.E.M. s.r.l.**

Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR)

Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345

Email PEC: [rem-motori@messaggipec.it](mailto:rem-motori@messaggipec.it)

Email : [info@rem-motori.it](mailto:info@rem-motori.it) ; [amministrazione@rem-motori.it](mailto:amministrazione@rem-motori.it)

Sito Internet: [www.rem-motori.it](http://www.rem-motori.it)



Dasa-Rägister

UNI EN ISO 9001:2015  
IQ-0310-05

• **THERMO CALL 1 MASTER (36)**

<b>MOTORE: ANSALDO DH160MK</b>		<b>N° 56195/3252.7</b>
<b>GIRI:1650 – 1750</b>	<b>KW 56</b>	<b>N° REM 11143</b>
<b>VOLTS ARMATURA: 400</b>	<b>AMPERE ARMATURA: 164</b>	
<b>VOLTS ECCITAZIONE: 211.7</b>	<b>AMPERE ECCITAZIONE: 4.2 – 3.5</b>	
<b>SPAZZOLE DEL MOTORE MONTATE DALLA REM IN ACCORDO CON IL VS UFF. TECNICO IN DATA: 05/05/2017</b>		
<b>MISURA: 12.5 X 32 X 40</b>	<b>QUALITA': EG571</b>	
<b>MISURAZIONI RILEVATE:</b>		
<b>VOLTS ARMATURA: 240.5</b>	<b>AMPERE ARMATURA: 57</b>	
<b>VOLTS ECCITAZIONE: 207</b>	<b>AMPERE ECCITAZIONE: 4.2</b>	
<b>DENSITA' DI CORRENTE PER CM<sup>2</sup> MISURATA: NON ACCESSIBILE</b>		
<b>SPAZZOLE DEL MOTORE TROVATE: NON ACCESSIBILE</b>		
<b>MISURA:NON ACCESSIBILE</b>	<b>QUALITA':NON ACCESSIBILE</b>	
<b>NOTE: DAL CONTROLLO VISIVO SI OSSERVA CHE LE SPAZZOLE SONO PRESUMIBILMENTE AL 60% E IL COLLETTORE E' MEDIAMENTE USURATO</b>		





**R.E.M. s.r.l.**

Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR)

Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345

Email PEC: [rem-motori@messaggipec.it](mailto:rem-motori@messaggipec.it)

Email : [info@rem-motori.it](mailto:info@rem-motori.it) ; [amministrazione@rem-motori.it](mailto:amministrazione@rem-motori.it)

Sito Internet: [www.rem-motori.it](http://www.rem-motori.it)



Dasa-Rägister

UNI EN ISO 9001:2015  
IQ-0310-05

• **RAFFREDDATORI 2 (32)**

<b>MOTORE: ANSALDO GH132M</b>		<b>N° 56201/3281.7</b>
<b>GIRI:1880</b>	<b>KW 31.2</b>	<b>N° REM 10560</b>
<b>VOLTS ARMATURA: 400</b>	<b>AMPERE ARMATURA: 89</b>	
<b>VOLTS ECCITAZIONE: 220</b>	<b>AMPERE ECCITAZIONE: 2.9</b>	
<b>SPAZZOLE DEL MOTORE MONTATE DALLA REM IN ACCORDO CON IL VS UFF. TECNICO IN DATA: 20/08/2014</b>		
<b>MISURA: 12.5 X 25 X 32</b>	<b>QUALITA': SA45</b>	
<b>MISURAZIONI:</b>		
<b>VOLTS ARMATURA: 227.1</b>	<b>AMPERE ARMATURA: 23.8</b>	
<b>VOLTS ECCITAZIONE: 215</b>	<b>AMPERE ECCITAZIONE: 2.9</b>	
<b>DENSITA' DI CORRENTE PER CM<sup>2</sup> MISURATA: 1.9</b>		
<b>SPAZZOLE DEL MOTORE TROVATE: 8 SPAZZOLE</b>		
<b>MISURA:NON ACCESSIBILE</b>	<b>QUALITA':NON ACCESSIBILE</b>	
<b>NOTE: DAL CONTROLLO VISIVO SI OSSERVA CHE LE SPAZZOLE SONO PRESUMIBILMENTE AL 50% E IL COLLETTORE E' USURATO</b>		





**R.E.M. s.r.l.**

Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR)

Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345

Email PEC: [rem-motori@messaggipec.it](mailto:rem-motori@messaggipec.it)

Email : [info@rem-motori.it](mailto:info@rem-motori.it) ; [amministrazione@rem-motori.it](mailto:amministrazione@rem-motori.it)

Sito Internet: [www.rem-motori.it](http://www.rem-motori.it)



Dasa-Rägister

UNI EN ISO 9001:2015  
IQ-0310-05

• **RAFFREDDATORI 1 (31)**

<b>MOTORE: ANSALDO GH132M</b>		<b>N° 56207/3281.7</b>
<b>GIRI:1880</b>	<b>KW 31.2</b>	<b>N° REM 11356</b>
<b>VOLTS ARMATURA: 400</b>	<b>AMPERE ARMATURA: 89</b>	
<b>VOLTS ECCITAZIONE: 220</b>	<b>AMPERE ECCITAZIONE: 2.88</b>	
<b>SPAZZOLE DEL MOTORE MONTATE DALLA REM IN ACCORDO CON IL VS UFF. TECNICO IN DATA: 20/04/2017</b>		
<b>MISURA: 12.5 X 25 X 40</b>	<b>QUALITA': SA45</b>	
<b>MISURAZIONI RILEVATE:</b>		
<b>VOLTS ARMATURA: 221.9</b>	<b>AMPERE ARMATURA: 29</b>	
<b>VOLTS ECCITAZIONE: 217</b>	<b>AMPERE ECCITAZIONE: 3</b>	
<b>DENSITA' DI CORRENTE PER CM<sup>2</sup> MISURATA: 4.64</b>		
<b>SPAZZOLE DEL MOTORE TROVATE: 4 SPAZZOLE</b>		
<b>MISURA:NON ACCESSIBILE</b>	<b>QUALITA':NON ACCESSIBILE</b>	
<b>NOTE: DAL CONTROLLO VISIVO SI OSSERVA CHE LE SPAZZOLE SONO PRESUMIBILMENTE AL 50% E IL COLLETTORE E' USURATO</b>		





**R.E.M. s.r.l.**

Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR)

Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345

Email PEC: [rem-motori@messaggipec.it](mailto:rem-motori@messaggipec.it)

Email : [info@rem-motori.it](mailto:info@rem-motori.it) ; [amministrazione@rem-motori.it](mailto:amministrazione@rem-motori.it)

Sito Internet: [www.rem-motori.it](http://www.rem-motori.it)



Dasa-Rägister  
UNI EN ISO 9001:2015  
IQ-0310-05

• **7° SECCHERIA SUPERIORE (29)**

<b>MOTORE: ANSALDO GH132P</b>		<b>N° 56219/3263.7</b>
<b>GIRI:2030</b>	<b>KW 46.7</b>	<b>N° REM NON ACCESSIBILE</b>
<b>VOLTS ARMATURA: 400</b>	<b>AMPERE ARMATURA: 131</b>	
<b>VOLTS ECCITAZIONE: 220</b>	<b>AMPERE ECCITAZIONE: 3.5</b>	
<b>SPAZZOLE DEL MOTORE MONTATE DALLA REM IN ACCORDO CON IL VS UFF. TECNICO IN DATA:NON ACCESSIBILE</b>		
<b>MISURA: NON ACCESSIBILE</b>	<b>QUALITA': NON ACCESSIBILE</b>	
<b>MISURAZIONI RILEVATE:</b>		
<b>VOLTS ARMATURA: 164.5</b>	<b>AMPERE ARMATURA: 24</b>	
<b>VOLTS ECCITAZIONE: 196</b>	<b>AMPERE ECCITAZIONE: 3.5</b>	
<b>DENSITA' DI CORRENTE PER CM<sup>2</sup> MISURATA:NON ACCESSIBILE</b>		
<b>SPAZZOLE DEL MOTORE TROVATE: 8 SPAZZOLE</b>		
<b>MISURA:NON ACCESSIBILE</b>	<b>QUALITA':NON ACCESSIBILE</b>	
<b>NOTE: DAL CONTROLLO VISIVO SI OSSERVA CHE LE SPAZZOLE SONO PRESUMIBILMENTE AL 60% E IL COLLETTORE E' MEDIAMENTE USURATO</b>		





**R.E.M. s.r.l.**

Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR)

Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345

Email PEC: [rem-motori@messaggipec.it](mailto:rem-motori@messaggipec.it)

Email : [info@rem-motori.it](mailto:info@rem-motori.it) ; [amministrazione@rem-motori.it](mailto:amministrazione@rem-motori.it)

Sito Internet: [www.rem-motori.it](http://www.rem-motori.it)



Dasa-Rägister

UNI EN ISO 9001:2015  
IQ-0310-05

• **7° SECCHERIA INFERIORE (30)**

<b>MOTORE: ANSALDO GH132P</b>		<b>N° 56218/3262.7</b>
<b>GIRI:2030</b>	<b>KW 46.7</b>	<b>N° REM 11354</b>
<b>VOLTS ARMATURA: 400</b>	<b>AMPERE ARMATURA: 131</b>	
<b>VOLTS ECCITAZIONE: 220</b>	<b>AMPERE ECCITAZIONE: 3.5</b>	
<b>SPAZZOLE DEL MOTORE MONTATE DALLA REM IN ACCORDO CON IL VS UFF. TECNICO IN DATA: 04/11/2015</b>		
<b>MISURA: 12.5 X 25 X 32</b>	<b>QUALITA': EG362</b>	
<b>MISURAZIONI RILEVATE:</b>		
<b>VOLTS ARMATURA: 211</b>	<b>AMPERE ARMATURA: 26</b>	
<b>VOLTS ECCITAZIONE: 197</b>	<b>AMPERE ECCITAZIONE: 3.4</b>	
<b>DENSITA' DI CORRENTE PER CM<sup>2</sup> MISURATA: 2.08</b>		
<b>SPAZZOLE DEL MOTORE TROVATE: 8 SPAZZOLE</b>		
<b>MISURA:NON ACCESSIBILE</b>	<b>QUALITA':NON ACCESSIBILE</b>	
<b>NOTE: DAL CONTROLLO VISIVO SI OSSERVA CHE LE SPAZZOLE SONO PRESUMIBILMENTE AL 70% E IL COLLETTORE E' LEGGERMENTE USURATO</b>		





**R.E.M. s.r.l.**

Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR)

Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345

Email PEC: [rem-motori@messaggipec.it](mailto:rem-motori@messaggipec.it)

Email : [info@rem-motori.it](mailto:info@rem-motori.it) ; [amministrazione@rem-motori.it](mailto:amministrazione@rem-motori.it)

Sito Internet: [www.rem-motori.it](http://www.rem-motori.it)



Dasa-Rägister

UNI EN ISO 9001:2015  
IQ-0310-05

• **6° SECCHERIA SUPERIORE (27)**

<b>MOTORE: ANSALDO GH132M</b>		<b>N° 56206/3287.7</b>
<b>GIRI:1880</b>	<b>KW 31.2</b>	<b>N° REM 13633</b>
<b>VOLTS ARMATURA: 400</b>	<b>AMPERE ARMATURA: 89</b>	
<b>VOLTS ECCITAZIONE: 220</b>	<b>AMPERE ECCITAZIONE: 2.88</b>	
<b>SPAZZOLE DEL MOTORE MONTATE DALLA REM IN ACCORDO CON IL VS UFF. TECNICO IN DATA: 05/05/2017</b>		
<b>MISURA: 12.5 X 25 X 32</b>	<b>QUALITA': N19X</b>	
<b>MISURAZIONI RILEVATE:</b>		
<b>VOLTS ARMATURA: 221.6</b>	<b>AMPERE ARMATURA: 15.8</b>	
<b>VOLTS ECCITAZIONE: 217.5</b>	<b>AMPERE ECCITAZIONE: 2.8</b>	
<b>DENSITA' DI CORRENTE PER CM<sup>2</sup> MISURATA: 1.26</b>		
<b>SPAZZOLE DEL MOTORE TROVATE: 8 SPAZZOLE</b>		
<b>MISURA:NON ACCESSIBILE</b>	<b>QUALITA':NON ACCESSIBILE</b>	
<b>NOTE: DAL CONTROLLO VISIVO SI OSSERVA CHE LE SPAZZOLE SONO PRESUMIBILMENTE AL 60% E IL COLLETTORE E' MEDIAMENTE USURATO</b>		





**R.E.M. s.r.l.**

Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR)

Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345

Email PEC: [rem-motori@messaggipec.it](mailto:rem-motori@messaggipec.it)

Email : [info@rem-motori.it](mailto:info@rem-motori.it) ; [amministrazione@rem-motori.it](mailto:amministrazione@rem-motori.it)

Sito Internet: [www.rem-motori.it](http://www.rem-motori.it)



Dasa-Rägister

UNI EN ISO 9001:2015  
IQ-0310-05

• **6° SECCHERIA INFERIORE (28)**

<b>MOTORE: ANSALDO GH132M</b>		<b>N° 56197/3269.7</b>
<b>GIRI:1880</b>	<b>KW 31.2</b>	<b>N° REM 12235</b>
<b>VOLTS ARMATURA: 400</b>	<b>AMPERE ARMATURA: 89</b>	
<b>VOLTS ECCITAZIONE: 220</b>	<b>AMPERE ECCITAZIONE: 2.88</b>	
<b>SPAZZOLE DEL MOTORE MONTATE DALLA REM IN ACCORDO CON IL VS UFF. TECNICO IN DATA:28/08/2014</b>		
<b>MISURA: 12.5 X 25 X 40</b>	<b>QUALITA': EG362</b>	
<b>MISURAZIONI RILEVATE:</b>		
<b>VOLTS ARMATURA: 224.2</b>	<b>AMPERE ARMATURA: 16.7</b>	
<b>VOLTS ECCITAZIONE: 219</b>	<b>AMPERE ECCITAZIONE: 2.8</b>	
<b>DENSITA' DI CORRENTE PER CM<sup>2</sup> MISURATA:1.34</b>		
<b>SPAZZOLE DEL MOTORE TROVATE: 8 SPAZZOLE</b>		
<b>MISURA:NON ACCESSIBILE</b>	<b>QUALITA':NON ACCESSIBILE</b>	
<b>NOTE: DAL CONTROLLO VISIVO SI OSSERVA CHE LE SPAZZOLE SONO PRESUMIBILMENTE AL 60% E IL COLLETTORE E' MEDIAMENTE USURATO</b>		





**R.E.M. s.r.l.**

Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR)

Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345

Email PEC: [rem-motori@messaggipec.it](mailto:rem-motori@messaggipec.it)

Email : [info@rem-motori.it](mailto:info@rem-motori.it) ; [amministrazione@rem-motori.it](mailto:amministrazione@rem-motori.it)

Sito Internet: [www.rem-motori.it](http://www.rem-motori.it)



Dasa-Rägister

UNI EN ISO 9001:2015  
IQ-0310-05

• **5° SECCHERIA SUPERIORE (25)**

<b>MOTORE: ANSALDO GH132M</b>		<b>N° 56199/3277.7</b>
<b>GIRI:1880</b>	<b>KW 31.2</b>	<b>N° REM 11357</b>
<b>VOLTS ARMATURA: 400</b>	<b>AMPERE ARMATURA: 89</b>	
<b>VOLTS ECCITAZIONE: 220</b>	<b>AMPERE ECCITAZIONE:2.88</b>	
<b>SPAZZOLE DEL MOTORE MONTATE DALLA REM IN ACCORDO CON IL VS UFF. TECNICO IN DATA:20/04/2017</b>		
<b>MISURA: 12.5 X 25 X 40</b>	<b>QUALITA': EG362</b>	
<b>MISURAZIONI RILEVATE:</b>		
<b>VOLTS ARMATURA: 223.5</b>	<b>AMPERE ARMATURA: 38</b>	
<b>VOLTS ECCITAZIONE: 218</b>	<b>AMPERE ECCITAZIONE:2.8</b>	
<b>DENSITA' DI CORRENTE PER CM<sup>2</sup> MISURATA:3.04</b>		
<b>SPAZZOLE DEL MOTORE TROVATE: 8 SPAZZOLE</b>		
<b>MISURA:NON ACCESSIBILE</b>	<b>QUALITA':NON ACCESSIBILE</b>	
<b>NOTE: DAL CONTROLLO VISIVO SI OSSERVA CHE LE SPAZZOLE SONO PRESUMIBILMENTE AL 50% E IL COLLETTORE E' LEGGERMENTE USURATO</b>		





**R.E.M. s.r.l.**

Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR)

Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345

Email PEC: [rem-motori@messaggipec.it](mailto:rem-motori@messaggipec.it)

Email : [info@rem-motori.it](mailto:info@rem-motori.it) ; [amministrazione@rem-motori.it](mailto:amministrazione@rem-motori.it)

Sito Internet: [www.rem-motori.it](http://www.rem-motori.it)



Dasa-Rägister

UNI EN ISO 9001:2015  
IQ-0310-05

• **5° SECCHERIA INFERIORE MASTER (26)**

<b>MOTORE: ANSALDO GH132M</b>		<b>N° 56203/3285.7</b>
<b>GIRI:1880</b>	<b>KW 31.2</b>	<b>N° REM 11203</b>
<b>VOLTS ARMATURA: 400</b>	<b>AMPERE ARMATURA: 89</b>	
<b>VOLTS ECCITAZIONE: 220</b>	<b>AMPERE ECCITAZIONE:2.88</b>	
<b>SPAZZOLE DEL MOTORE MONTATE DALLA REM IN ACCORDO CON IL VS UFF. TECNICO IN DATA:20/04/2017</b>		
<b>MISURA: 12.5 X 25 X 32</b>	<b>QUALITA': SA45</b>	
<b>MISURAZIONI RILEVATE:</b>		
<b>VOLTS ARMATURA: 227.2</b>	<b>AMPERE ARMATURA: 41.3</b>	
<b>VOLTS ECCITAZIONE: 220</b>	<b>AMPERE ECCITAZIONE:3</b>	
<b>DENSITA' DI CORRENTE PER CM<sup>2</sup> MISURATA:3.3</b>		
<b>SPAZZOLE DEL MOTORE TROVATE: 8 SPAZZOLE</b>		
<b>MISURA:NON ACCESSIBILE</b>	<b>QUALITA':NON ACCESSIBILE</b>	
<b>NOTE: DAL CONTROLLO VISIVO SI OSSERVA CHE LE SPAZZOLE SONO PRESUMIBILMENTE AL 50% E IL COLLETTORE E' LEGGERMENTE USURATO</b>		





**R.E.M. s.r.l.**

Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR)

Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345

Email PEC: [rem-motori@messaggipec.it](mailto:rem-motori@messaggipec.it)

Email : [info@rem-motori.it](mailto:info@rem-motori.it) ; [amministrazione@rem-motori.it](mailto:amministrazione@rem-motori.it)

Sito Internet: [www.rem-motori.it](http://www.rem-motori.it)



Dasa-Rägister

UNI EN ISO 9001:2015  
IQ-0310-05

• **MONOLUCIDO 2 (21)**

<b>MOTORE: ANSALDO DH200MK</b>		<b>N° 56185</b>
<b>GIRI:1360</b>	<b>KW 105</b>	<b>N° REM 12856</b>
<b>VOLTS ARMATURA: 400</b>	<b>AMPERE ARMATURA: 298</b>	
<b>VOLTS ECCITAZIONE: 222</b>	<b>AMPERE ECCITAZIONE:6.8</b>	
<b>SPAZZOLE DEL MOTORE MONTATE DALLA REM IN ACCORDO CON IL VS UFF. TECNICO IN DATA:28/12/2015</b>		
<b>MISURA: (8+8) X 32 X 40</b>	<b>QUALITA': EG571</b>	
<b>MISURAZIONI RILEVATE:</b>		
<b>VOLTS ARMATURA: 223.6</b>	<b>AMPERE ARMATURA: 26.7</b>	
<b>VOLTS ECCITAZIONE: 203</b>	<b>AMPERE ECCITAZIONE:6.8</b>	
<b>DENSITA' DI CORRENTE PER CM<sup>2</sup> MISURATA:1.3</b>		
<b>SPAZZOLE DEL MOTORE TROVATE: 8 SPAZZOLE</b>		
<b>MISURA:NON ACCESSIBILE</b>	<b>QUALITA':NON ACCESSIBILE</b>	
<b>NOTE: DAL CONTROLLO VISIVO SI OSSERVA CHE LE SPAZZOLE SONO PRESUMIBILMENTE AL 60% E IL COLLETTORE E' MEDIAMENTE USURATO</b>		





**R.E.M. s.r.l.**

Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR)

Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345

Email PEC: [rem-motori@messaggipec.it](mailto:rem-motori@messaggipec.it)

Email : [info@rem-motori.it](mailto:info@rem-motori.it) ; [amministrazione@rem-motori.it](mailto:amministrazione@rem-motori.it)

Sito Internet: [www.rem-motori.it](http://www.rem-motori.it)



Dasa-Rägister

UNI EN ISO 9001:2015  
IQ-0310-05

• **MONOLUCIDO 1 MASTER (20)**

<b>MOTORE: ANSALDO GH200MK</b>		<b>N° 56185</b>
<b>GIRI:1360</b>	<b>KW 105</b>	<b>N° REM 12221</b>
<b>VOLTS ARMATURA: 400</b>	<b>AMPERE ARMATURA: 298</b>	
<b>VOLTS ECCITAZIONE: 222</b>	<b>AMPERE ECCITAZIONE:6.8</b>	
<b>SPAZZOLE DEL MOTORE MONTATE DALLA REM IN ACCORDO CON IL VS UFF. TECNICO IN DATA:20/08/2014</b>		
<b>MISURA: (8+8) X 32 X 40</b>	<b>QUALITA': EG571</b>	
<b>MISURAZIONI RILEVATE:</b>		
<b>VOLTS ARMATURA: 222</b>	<b>AMPERE ARMATURA: 25.5</b>	
<b>VOLTS ECCITAZIONE: 200</b>	<b>AMPERE ECCITAZIONE:6.8</b>	
<b>DENSITA' DI CORRENTE PER CM<sup>2</sup> MISURATA:1.25</b>		
<b>SPAZZOLE DEL MOTORE TROVATE: 8 SPAZZOLE</b>		
<b>MISURA:NON ACCESSIBILE</b>	<b>QUALITA':NON ACCESSIBILE</b>	
<b>NOTE: DAL CONTROLLO VISIVO SI OSSERVA CHE LE SPAZZOLE SONO PRESUMIBILMENTE AL 60% E IL COLLETTORE E' USURATO</b>		





**R.E.M. s.r.l.**

Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR)

Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345

Email PEC: [rem-motori@messaggipec.it](mailto:rem-motori@messaggipec.it)

Email : [info@rem-motori.it](mailto:info@rem-motori.it) ; [amministrazione@rem-motori.it](mailto:amministrazione@rem-motori.it)

Sito Internet: [www.rem-motori.it](http://www.rem-motori.it)



Dasa-Rägister

UNI EN ISO 9001:2015  
IQ-0310-05

• **REFRIGERANTE (16)**

<b>MOTORE: ANSALDO GH132M</b>		<b>N° 56205/3286</b>
<b>GIRI:1880</b>	<b>KW 31.2</b>	<b>N° REM 14334</b>
<b>VOLT ARMATURA: 400</b>	<b>AMPERE ARMATURA: 89</b>	
<b>VOLT ECCITAZIONE: 220</b>	<b>AMPERE ECCITAZIONE: 2.88</b>	
<b>SPAZZOLE DEL MOTORE MONTATE DALLA REM IN ACCORDO CON IL VS UFF. TECNICO IN DATA: 11/10/2018</b>		
<b>MISURA: (12.5+12.5) X 25 X 30</b>	<b>QUALITA': N19X</b>	
<b>MISURAZIONI RILEVATE:</b>		
<b>VOLT ARMATURA: 216</b>	<b>AMPERE ARMATURA: 18.1</b>	
<b>VOLT ECCITAZIONE: 208.4</b>	<b>AMPERE ECCITAZIONE: 2.9</b>	
<b>DENSITA' DI CORRENTE PER CM<sup>2</sup> MISURATA: NON ACCESSIBILE</b>		
<b>SPAZZOLE DEL MOTORE TROVATE: NON ACCESSIBILE</b>		
<b>MISURA:NON ACCESSIBILE</b>	<b>QUALITA':NON ACCESSIBILE</b>	
<b>NOTE: DAL CONTROLLO VISIVO SI OSSERVA CHE LE SPAZZOLE SONO PRESUMIBILMENTE AL 60% E IL COLLETTORE E' IN BUONO STATO</b>		





**R.E.M. s.r.l.**

Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR)

Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345

Email PEC: [rem-motori@messaggipec.it](mailto:rem-motori@messaggipec.it)

Email : [info@rem-motori.it](mailto:info@rem-motori.it) ; [amministrazione@rem-motori.it](mailto:amministrazione@rem-motori.it)

Sito Internet: [www.rem-motori.it](http://www.rem-motori.it)



Dasa-Rägister

UNI EN ISO 9001:2015  
IQ-0310-05

• **3° SECCHERIA INFERIORE (15)**

<b>MOTORE: ANSALDO GH132M</b>		<b>N° 56204/3282</b>
<b>GIRI:1880</b>	<b>KW 31.2</b>	<b>N° REM 12561</b>
<b>VOLTS ARMATURA: 400</b>	<b>AMPERE ARMATURA: 89</b>	
<b>VOLTS ECCITAZIONE: 220</b>	<b>AMPERE ECCITAZIONE:2.88</b>	
<b>SPAZZOLE DEL MOTORE MONTATE DALLA REM IN ACCORDO CON IL VS UFF. TECNICO IN DATA:08/06/2015</b>		
<b>MISURA: 12.5 X 20 X 40</b>	<b>QUALITA': SA45</b>	
<b>MISURAZIONI RILEVATE:</b>		
<b>VOLTS ARMATURA: 216.7</b>	<b>AMPERE ARMATURA: 19.3</b>	
<b>VOLTS ECCITAZIONE: 215.8</b>	<b>AMPERE ECCITAZIONE: 2.8</b>	
<b>DENSITA' DI CORRENTE PER CM<sup>2</sup> MISURATA:1.93</b>		
<b>SPAZZOLE DEL MOTORE TROVATE:</b>		
<b>MISURA:NON ACCESSIBILE</b>	<b>QUALITA':NON ACCESSIBILE</b>	
<b>NOTE: DAL CONTROLLO VISIVO SI OSSERVA CHE LE SPAZZOLE SONO PRESUMIBILMENTE AL 50% E IL COLLETTORE E' LEGGERMENTE USURATO</b>		





**R.E.M. s.r.l.**

Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR)

Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345

Email PEC: [rem-motori@messaggipec.it](mailto:rem-motori@messaggipec.it)

Email : [info@rem-motori.it](mailto:info@rem-motori.it) ; [amministrazione@rem-motori.it](mailto:amministrazione@rem-motori.it)

Sito Internet: [www.rem-motori.it](http://www.rem-motori.it)



Dasa-Rägister

UNI EN ISO 9001:2015  
IQ-0310-05

• **3° SECCHERIA SUPERIORE (14)**

<b>MOTORE: ANSALDO GH132M</b>		<b>N° 56202/3279</b>
<b>GIRI:1880</b>	<b>KW 31.2</b>	<b>N° REM 13811</b>
<b>VOLTS ARMATURA: 400</b>	<b>AMPERE ARMATURA: 89</b>	
<b>VOLTS ECCITAZIONE: 220</b>	<b>AMPERE ECCITAZIONE:2.88</b>	
<b>SPAZZOLE DEL MOTORE MONTATE DALLA REM IN ACCORDO CON IL VS UFF. TECNICO IN DATA:12/09/2017</b>		
<b>MISURA: 12.5 X 25 X 32</b>	<b>QUALITA': SA45</b>	
<b>MISURAZIONI RILEVATE:</b>		
<b>VOLTS ARMATURA: 216.8</b>	<b>AMPERE ARMATURA: 19.4</b>	
<b>VOLTS ECCITAZIONE: 211</b>	<b>AMPERE ECCITAZIONE:2.9</b>	
<b>DENSITA' DI CORRENTE PER CM<sup>2</sup> MISURATA:1.55</b>		
<b>SPAZZOLE DEL MOTORE TROVATE: 8 SPAZZOLE</b>		
<b>MISURA:NON ACCESSIBILE</b>	<b>QUALITA':NON ACCESSIBILE</b>	
<b>NOTE: DAL CONTROLLO VISIVO SI OSSERVA CHE LE SPAZZOLE SONO PRESUMIBILMENTE AL 50% E IL COLLETTORE E'</b>		





**R.E.M. s.r.l.**

Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR)

Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345

Email PEC: [rem-motori@messaggipec.it](mailto:rem-motori@messaggipec.it)

Email : [info@rem-motori.it](mailto:info@rem-motori.it) ; [amministrazione@rem-motori.it](mailto:amministrazione@rem-motori.it)

Sito Internet: [www.rem-motori.it](http://www.rem-motori.it)



Dasa-Rägister

UNI EN ISO 9001:2015  
IQ-0310-05

• **2° SECCHERIA SUPERIORE (12)**

<b>MOTORE: ANSALDO GH132M</b>		<b>N° 56198/3276</b>
<b>GIRI:1880</b>	<b>KW 31.2</b>	<b>N° REM 11144</b>
<b>VOLTS ARMATURA: 400</b>	<b>AMPERE ARMATURA: 89</b>	
<b>VOLTS ECCITAZIONE: 220</b>	<b>AMPERE ECCITAZIONE:2.88</b>	
<b>SPAZZOLE DEL MOTORE MONTATE DALLA REM IN ACCORDO CON IL VS UFF. TECNICO IN DATA:24/08/2012</b>		
<b>MISURA: 12.5 X 25 X 32</b>	<b>QUALITA': SA45</b>	
<b>MISURAZIONI RILEVATE:</b>		
<b>VOLTS ARMATURA: 220.7</b>	<b>AMPERE ARMATURA: 19.2</b>	
<b>VOLTS ECCITAZIONE: 214.5</b>	<b>AMPERE ECCITAZIONE:2.8</b>	
<b>DENSITA' DI CORRENTE PER CM<sup>2</sup> MISURATA:1.53</b>		
<b>SPAZZOLE DEL MOTORE TROVATE: 8 SPAZZOLE</b>		
<b>MISURA:NON ACCESSIBILE</b>	<b>QUALITA':NON ACCESSIBILE</b>	
<b>NOTE: DAL CONTROLLO VISIVO SI OSSERVA CHE LE SPAZZOLE SONO PRESUMIBILMENTE AL 70% E IL COLLETTORE E' MEDIAMENTE USURATO</b>		





**R.E.M. s.r.l.**

Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR)

Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345

Email PEC: [rem-motori@messaggipec.it](mailto:rem-motori@messaggipec.it)

Email : [info@rem-motori.it](mailto:info@rem-motori.it) ; [amministrazione@rem-motori.it](mailto:amministrazione@rem-motori.it)

Sito Internet: [www.rem-motori.it](http://www.rem-motori.it)



Dasa-Rägister  
UNI EN ISO 9001:2015  
IQ-0310-05

• **2° SECCHERIA INFERIORE (13)**

<b>MOTORE: ANSALDO GH132M</b>		<b>N° 56210/3382</b>
<b>GIRI:1880</b>	<b>KW 31.2</b>	<b>N° REM 11355</b>
<b>VOLTS ARMATURA: 400</b>	<b>AMPERE ARMATURA: 89</b>	
<b>VOLTS ECCITAZIONE: 220</b>	<b>AMPERE ECCITAZIONE:2.88</b>	
<b>SPAZZOLE DEL MOTORE MONTATE DALLA REM IN ACCORDO CON IL VS UFF. TECNICO IN DATA:13/04/2015</b>		
<b>MISURA: 12.5 X 25 X 32</b>	<b>QUALITA': EG362</b>	
<b>MISURAZIONI RILEVATE:</b>		
<b>VOLTS ARMATURA: 220.9</b>	<b>AMPERE ARMATURA: 20.6</b>	
<b>VOLTS ECCITAZIONE: 215</b>	<b>AMPERE ECCITAZIONE:2.8</b>	
<b>DENSITA' DI CORRENTE PER CM<sup>2</sup> MISURATA:1.64</b>		
<b>SPAZZOLE DEL MOTORE TROVATE: 8 SPAZZOLE</b>		
<b>MISURA:NON ACCESSIBILE</b>	<b>QUALITA':NON ACCESSIBILE</b>	
<b>NOTE: DAL CONTROLLO VISIVO SI OSSERVA CHE LE SPAZZOLE SONO PRESUMIBILMENTE AL 60% E IL COLLETTORE E' LEGGERMENTE USURATO</b>		





**R.E.M. s.r.l.**

Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR)

Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345

Email PEC: [rem-motori@messaggipec.it](mailto:rem-motori@messaggipec.it)

Email : [info@rem-motori.it](mailto:info@rem-motori.it) ; [amministrazione@rem-motori.it](mailto:amministrazione@rem-motori.it)

Sito Internet: [www.rem-motori.it](http://www.rem-motori.it)



Dasa-Rägister

UNI EN ISO 9001:2015  
IQ-0310-05

• **1° SECCHERIA SUPERIORE (10)**

<b>MOTORE: ANSALDO GH132M</b>		<b>N° 56298/3288</b>
<b>GIRI:1880</b>	<b>KW 31.2</b>	<b>N° REM 14141</b>
<b>VOLTS ARMATURA: 400</b>	<b>AMPERE ARMATURA: 89</b>	
<b>VOLTS ECCITAZIONE:220</b>	<b>AMPERE ECCITAZIONE:2.88</b>	
<b>SPAZZOLE DEL MOTORE MONTATE DALLA REM IN ACCORDO CON IL VS UFF. TECNICO IN DATA:NON ACCESSIBILE</b>		
<b>MISURA: NON ACCESSIBILE</b>	<b>QUALITA': NON ACCESSIBILE</b>	
<b>MISURAZIONI RILEVATE:</b>		
<b>VOLTS ARMATURA: 214.6</b>	<b>AMPERE ARMATURA: 28</b>	
<b>VOLTS ECCITAZIONE: 213</b>	<b>AMPERE ECCITAZIONE:2.9</b>	
<b>DENSITA' DI CORRENTE PER CM<sup>2</sup> MISURATA:NON ACCESSIBILE</b>		
<b>SPAZZOLE DEL MOTORE TROVATE: 8 SPAZZOLE</b>		
<b>MISURA:NON ACCESSIBILE</b>	<b>QUALITA':NON ACCESSIBILE</b>	
<b>NOTE: DAL CONTROLLO VISIVO SI OSSERVA CHE LE SPAZZOLE SONO PRESUMIBILMENTE AL 50% E IL COLLETTORE E' LEGGERMENTE USURATO</b>		





**R.E.M. s.r.l.**

Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR)

Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345

Email PEC: [rem-motori@messaggipec.it](mailto:rem-motori@messaggipec.it)

Email : [info@rem-motori.it](mailto:info@rem-motori.it) ; [amministrazione@rem-motori.it](mailto:amministrazione@rem-motori.it)

Sito Internet: [www.rem-motori.it](http://www.rem-motori.it)



Dasa-Rägister

UNI EN ISO 9001:2015  
IQ-0310-05

• **1° SECCHERIA INFERIORE (11)**

<b>MOTORE: ANSALDO GH132M</b>		<b>N° 56200/3275</b>
<b>GIRI:1880</b>	<b>KW 31.2</b>	<b>N° REM 11372</b>
<b>VOLTS ARMATURA: 400</b>	<b>AMPERE ARMATURA: 89</b>	
<b>VOLTS ECCITAZIONE: 220</b>	<b>AMPERE ECCITAZIONE: 2.88</b>	
<b>SPAZZOLE DEL MOTORE MONTATE DALLA REM IN ACCORDO CON IL VS UFF. TECNICO IN DATA:20/04/2017</b>		
<b>MISURA: 12.5 X 25 X 32</b>	<b>QUALITA': SA45</b>	
<b>MISURAZIONI RILEVATE:</b>		
<b>VOLTS ARMATURA: 222.3</b>	<b>AMPERE ARMATURA: 30.5</b>	
<b>VOLTS ECCITAZIONE: 216.5</b>	<b>AMPERE ECCITAZIONE: 2.8</b>	
<b>DENSITA' DI CORRENTE PER CM<sup>2</sup> MISURATA: 2.44</b>		
<b>SPAZZOLE DEL MOTORE TROVATE: 8 SPAZZOLE</b>		
<b>MISURA:NON ACCESSIBILE</b>	<b>QUALITA':NON ACCESSIBILE</b>	
<b>NOTE: DAL CONTROLLO VISIVO SI OSSERVA CHE LE SPAZZOLE SONO PRESUMIBILMENTE AL 50% E IL COLLETTORE E' USURATO</b>		





**R.E.M. s.r.l.**

Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR)

Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345

Email PEC: [rem-motori@messaggipec.it](mailto:rem-motori@messaggipec.it)

Email : [info@rem-motori.it](mailto:info@rem-motori.it) ; [amministrazione@rem-motori.it](mailto:amministrazione@rem-motori.it)

Sito Internet: [www.rem-motori.it](http://www.rem-motori.it)



Dasa-Rägister

UNI EN ISO 9001:2015  
IQ-0310-05

• **3° PRESSA INFERIORE (7)**

<b>MOTORE: ANSALDO DH225LK</b>		<b>N° 56187</b>
<b>GIRI:1650 – 1800</b>	<b>KW 200</b>	<b>N° REM 11896</b>
<b>VOLTS ARMATURA: 440</b>	<b>AMPERE ARMATURA: 502</b>	
<b>VOLTS ECCITAZIONE: 225</b>	<b>AMPERE ECCITAZIONE:8.2 – 6.9</b>	
<b>SPAZZOLE DEL MOTORE MONTATE DALLA REM IN ACCORDO CON IL VS UFF. TECNICO IN DATA:30/12/2013</b>		
<b>MISURA: (10+10) X 32 X 45</b>	<b>QUALITA': EG362</b>	
<b>MISURAZIONI RILEVATE:</b>		
<b>VOLTS ARMATURA: 246</b>	<b>AMPERE ARMATURA: 91</b>	
<b>VOLTS ECCITAZIONE: 200</b>	<b>AMPERE ECCITAZIONE: 7.7</b>	
<b>DENSITA' DI CORRENTE PER CM<sup>2</sup> MISURATA:2.37</b>		
<b>SPAZZOLE DEL MOTORE TROVATE: 12 SPAZZOLE</b>		
<b>MISURA:NON ACCESSIBILE</b>	<b>QUALITA':NON ACCESSIBILE</b>	
<b>NOTE: DAL CONTROLLO VISIVO SI OSSERVA CHE LE SPAZZOLE SONO PRESUMIBILMENTE AL 50% E IL COLLETTORE E' MEDIAMENTE USURATO</b>		





**R.E.M. s.r.l.**

Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR)

Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345

Email PEC: [rem-motori@messaggipec.it](mailto:rem-motori@messaggipec.it)

Email : [info@rem-motori.it](mailto:info@rem-motori.it) ; [amministrazione@rem-motori.it](mailto:amministrazione@rem-motori.it)

Sito Internet: [www.rem-motori.it](http://www.rem-motori.it)



Dasa-Rägister

UNI EN ISO 9001:2015  
IQ-0310-05

• **3° PRESSA SUPERIORE MASTER (8)**

<b>MOTORE: ANSALDO GH225MK</b>		<b>N° 10206479</b>
<b>GIRI:1650 - 1800</b>	<b>KW200</b>	<b>N° REM 13239</b>
<b>VOLTS ARMATURA: 440</b>	<b>AMPERE ARMATURA: 500</b>	
<b>VOLTS ECCITAZIONE: 217.92</b>	<b>AMPERE ECCITAZIONE:7.55 – 6.9</b>	
<b>SPAZZOLE DEL MOTORE MONTATE DALLA REM IN ACCORDO CON IL VS UFF. TECNICO IN DATA:25/06/2018</b>		
<b>MISURA: (10+10) X 32 X 45</b>	<b>QUALITA': SA45</b>	
<b>MISURAZIONI RILEVATE:</b>		
<b>VOLTS ARMATURA: 265</b>	<b>AMPERE ARMATURA: 106</b>	
<b>VOLTS ECCITAZIONE: 185</b>	<b>AMPERE ECCITAZIONE:7.5</b>	
<b>DENSITA' DI CORRENTE PER CM<sup>2</sup> MISURATA:2.76</b>		
<b>SPAZZOLE DEL MOTORE TROVATE: 12 SPAZZOLE</b>		
<b>MISURA:NON ACCESSIBILE</b>	<b>QUALITA':NON ACCESSIBILE</b>	
<b>NOTE: DAL CONTROLLO VISIVO SI OSSERVA CHE LE SPAZZOLE SONO PRESUMIBILMENTE AL 40% E IL COLLETTORE E' LEGGERMENTE USURATO</b>		





**R.E.M. s.r.l.**

Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR)

Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345

Email PEC: [rem-motori@messaggipec.it](mailto:rem-motori@messaggipec.it)

Email : [info@rem-motori.it](mailto:info@rem-motori.it) ; [amministrazione@rem-motori.it](mailto:amministrazione@rem-motori.it)

Sito Internet: [www.rem-motori.it](http://www.rem-motori.it)



Dasa-Rägister

UNI EN ISO 9001:2015  
IQ-0310-05

• **PICK-UP (5)**

<b>MOTORE: ANSALDO DH225LK</b>		<b>N° 56190</b>
<b>GIRI:1650 – 1800</b>	<b>KW 200</b>	<b>N° REM 8324</b>
<b>VOLTS ARMATURA: 440</b>	<b>AMPERE ARMATURA: 502</b>	
<b>VOLTS ECCITAZIONE:225</b>	<b>AMPERE ECCITAZIONE:8.2 – 6.9</b>	
<b>SPAZZOLE DEL MOTORE MONTATE DALLA REM IN ACCORDO CON IL VS UFF. TECNICO IN DATA:18/11/2013</b>		
<b>MISURA: (10+10) X 32 X 52</b>	<b>QUALITA': EG332</b>	
<b>MISURAZIONI RILEVATE:</b>		
<b>VOLTS ARMATURA: 260.5</b>	<b>AMPERE ARMATURA: 180</b>	
<b>VOLTS ECCITAZIONE: 213.7</b>	<b>AMPERE ECCITAZIONE: 8.5</b>	
<b>DENSITA' DI CORRENTE PER CM<sup>2</sup> MISURATA:4.69</b>		
<b>SPAZZOLE DEL MOTORE TROVATE: 12 SPAZZOLE</b>		
<b>MISURA:NON ACCESSIBILE</b>	<b>QUALITA':NON ACCESSIBILE</b>	
<b>NOTE: DAL CONTROLLO VISIVO SI OSSERVA CHE LE SPAZZOLE SONO PRESUMIBILMENTE AL 50% E IL COLLETTORE E' MOLTO USURATO E MOLTO SPORCO</b>		





**R.E.M. s.r.l.**

Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR)

Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345

Email PEC: [rem-motori@messaggipec.it](mailto:rem-motori@messaggipec.it)

Email : [info@rem-motori.it](mailto:info@rem-motori.it) ; [amministrazione@rem-motori.it](mailto:amministrazione@rem-motori.it)

Sito Internet: [www.rem-motori.it](http://www.rem-motori.it)



Dasa-Rägister

UNI EN ISO 9001:2015  
IQ-0310-05

• **CILINDRO ASPIRANTE (3)**

<b>MOTORE: ANSALDO DH225LK</b>		<b>N° 56189</b>
<b>GIRI:1650 – 1800</b>	<b>KW 200</b>	<b>N° REM NON ACCESSIBILE</b>
<b>VOLTS ARMATURA: 440</b>	<b>AMPERE ARMATURA: 502</b>	
<b>VOLTS ECCITAZIONE: 225</b>	<b>AMPERE ECCITAZIONE:8.2 – 6.9</b>	
<b>SPAZZOLE DEL MOTORE MONTATE DALLA REM IN ACCORDO CON IL VS UFF. TECNICO IN DATA:NON ACCESSIBILE</b>		
<b>MISURA: NON ACCESSIBILE</b>	<b>QUALITA': NON ACCESSIBILE</b>	
<b>MISURAZIONI RILEVATE:</b>		
<b>VOLTS ARMATURA: 228</b>	<b>AMPERE ARMATURA: 179</b>	
<b>VOLTS ECCITAZIONE: 213</b>	<b>AMPERE ECCITAZIONE: 8.6</b>	
<b>DENSITA' DI CORRENTE PER CM<sup>2</sup> MISURATA:NON ACCESSIBILE</b>		
<b>SPAZZOLE DEL MOTORE TROVATE: 12 SPAZZOLE</b>		
<b>MISURA:NON ACCESSIBILE</b>	<b>QUALITA':NON ACCESSIBILE</b>	
<b>NOTE: DAL CONTROLLO VISIVO SI OSSERVA CHE LE SPAZZOLE SONO PRESUMIBILMENTE AL 50% E IL COLLETTORE E' USURATO E MOLTO SPORCO</b>		





**R.E.M. s.r.l.**

Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR)

Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345

Email PEC: [rem-motori@messaggipec.it](mailto:rem-motori@messaggipec.it)

Email : [info@rem-motori.it](mailto:info@rem-motori.it) ; [amministrazione@rem-motori.it](mailto:amministrazione@rem-motori.it)

Sito Internet: [www.rem-motori.it](http://www.rem-motori.it)



Dasa-Rägister

UNI EN ISO 9001:2015  
IQ-0310-05

• TRAINO TELA (4)

<b>MOTORE: ANSALDO DH250SK</b>		<b>N°56177</b>
<b>GIRI:1550 – 1800</b>	<b>KW 257</b>	<b>N° REM 11371</b>
<b>VOLTS ARMATURA: 400</b>	<b>AMPERE ARMATURA: 699</b>	
<b>VOLTS ECCITAZIONE: 215</b>	<b>AMPERE ECCITAZIONE:10.5 – 7</b>	
<b>SPAZZOLE DEL MOTORE MONTATE DALLA REM IN ACCORDO CON IL VS UFF. TECNICO IN DATA:18/08/2015</b>		
<b>MISURA: (10+10) X 32 X 52</b>	<b>QUALITA': EG313</b>	
<b>MISURAZIONI RILEVATE:</b>		
<b>VOLTS ARMATURA: 267.4</b>	<b>AMPERE ARMATURA: 250</b>	
<b>VOLTS ECCITAZIONE: 210.7</b>	<b>AMPERE ECCITAZIONE: 11</b>	
<b>DENSITA' DI CORRENTE PER CM<sup>2</sup> MISURATA:4.88</b>		
<b>SPAZZOLE DEL MOTORE TROVATE: 16 SPAZZOLE</b>		
<b>MISURA:NON ACCESSIBILE</b>	<b>QUALITA':NON ACCESSIBILE</b>	
<b>NOTE: DAL CONTROLLO VISIVO SI OSSERVA CHE LE SPAZZOLE SONO PRESUMIBILMENTE AL 30% E IL COLLETTORE E' LEGGERMENTE USURATO E MOLTO SPORCO</b>		





**R.E.M. s.r.l.**

Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR)

Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345

Email PEC: [rem-motori@messaggipec.it](mailto:rem-motori@messaggipec.it)

Email : [info@rem-motori.it](mailto:info@rem-motori.it) ; [amministrazione@rem-motori.it](mailto:amministrazione@rem-motori.it)

Sito Internet: [www.rem-motori.it](http://www.rem-motori.it)



Dasa-Rägister

UNI EN ISO 9001:2015  
IQ-0310-05

• **FAN PUMP (0)**

<b>MOTORE: ANSALDO DH250SK</b>		<b>N° 56181</b>
<b>GIRI:1550 – 1800</b>	<b>KW 257</b>	<b>N° REM 10561</b>
<b>VOLTS ARMATURA: 400</b>	<b>AMPERE ARMATURA: 699</b>	
<b>VOLTS ECCITAZIONE: 215</b>	<b>AMPERE ECCITAZIONE:10.5 – 7</b>	
<b>SPAZZOLE DEL MOTORE MONTATE DALLA REM IN ACCORDO CON IL VS UFF. TECNICO IN DATA:17/08/2011</b>		
<b>MISURA: (10+10) X 25 X 45</b>	<b>QUALITA': EG319P</b>	
<b>MISURAZIONI RILEVATE:</b>		
<b>VOLTS ARMATURA: 273.5</b>	<b>AMPERE ARMATURA: 244</b>	
<b>VOLTS ECCITAZIONE: 261.7</b>	<b>AMPERE ECCITAZIONE: 10.9</b>	
<b>DENSITA' DI CORRENTE PER CM<sup>2</sup> MISURATA: 6.1</b>		
<b>SPAZZOLE DEL MOTORE TROVATE: 16 SPAZZOLE</b>		
<b>MISURA:NON ACCESSIBILE</b>	<b>QUALITA':NON ACCESSIBILE</b>	
<b>NOTE: DAL CONTROLLO VISIVO SI OSSERVA CHE LE SPAZZOLE SONO PRESUMIBILMENTE AL 50% E IL COLLETTORE E' USURATO E MOLTO SPORCO. IL CIRCUITO DI ECCITAZIONE E' SOVRALIMENTATO.</b>		





**R.E.M. s.r.l.**

Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR)

Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345

Email PEC: [rem-motori@messaggipec.it](mailto:rem-motori@messaggipec.it)

Email : [info@rem-motori.it](mailto:info@rem-motori.it) ; [amministrazione@rem-motori.it](mailto:amministrazione@rem-motori.it)

Sito Internet: [www.rem-motori.it](http://www.rem-motori.it)



Dasa-Rägister

UNI EN ISO 9001:2015  
IQ-0310-05

• **GIRO CORDA (61)**

<b>MOTORE: ANSALDO GH160LK</b>		<b>N° 56293/3305</b>
<b>GIRI:NON ACCESSIBILE</b>	<b>KW NON ACCESSIBILE</b>	<b>N° REM 12688</b>
<b>VOLTS ARMATURA: NON ACCESSIBILE</b>	<b>AMPERE ARMATURA: NON ACCESSIBILE</b>	
<b>VOLTS ECCITAZIONE: NON ACCESSIBILE</b>	<b>AMPERE ECCITAZIONE:NON ACCESSIBILE</b>	
<b>SPAZZOLE DEL MOTORE MONTATE DALLA REM IN ACCORDO CON IL VS UFF. TECNICO IN DATA:09/08/2016</b>		
<b>MISURA: 12.5 X 32 X 32</b>	<b>QUALITA': EG362</b>	
<b>MISURAZIONI RILEVATE:</b>		
<b>VOLTS ARMATURA: 239</b>	<b>AMPERE ARMATURA: 23.8</b>	
<b>VOLTS ECCITAZIONE:201</b>	<b>AMPERE ECCITAZIONE: 4.3</b>	
<b>DENSITA' DI CORRENTE PER CM<sup>2</sup> MISURATA: NON ACCESSIBILE</b>		
<b>SPAZZOLE DEL MOTORE TROVATE: NON ACCESSIBILE</b>		
<b>MISURA:NON ACCESSIBILE</b>	<b>QUALITA':NON ACCESSIBILE</b>	
<b>NOTE: COLLETTORE NON ACCESSIBILE</b>		





**R.E.M. s.r.l.**

Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR)

Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345

Email PEC: [rem-motori@messaggipec.it](mailto:rem-motori@messaggipec.it)

Email : [info@rem-motori.it](mailto:info@rem-motori.it) ; [amministrazione@rem-motori.it](mailto:amministrazione@rem-motori.it)

Sito Internet: [www.rem-motori.it](http://www.rem-motori.it)



Dasa-Rägister

UNI EN ISO 9001:2015  
IQ-0310-05

## BOBINATRICE

### • SVOLGITORE

<b>MOTORE: ANSALDO DH315PK</b>		<b>N° 56172</b>
<b>GIRI: 230 – 800</b>	<b>KW 93</b>	<b>N° REM NON ACCESSIBILE</b>
<b>VOLTS ARMATURA: 400</b>	<b>AMPERE ARMATURA: 288</b>	
<b>VOLTS ECCITAZIONE: 208</b>	<b>AMPERE ECCITAZIONE: 19.3 – 3.4</b>	
<b>SPAZZOLE DEL MOTORE MONTATE DALLA REM IN ACCORDO CON IL VS UFF. TECNICO IN DATA: NON ACCESSIBILE</b>		
<b>MISURA: NON ACCESSIBILE</b>	<b>QUALITA': NON ACCESSIBILE</b>	
<b>MISURAZIONI RILEVATE:</b>		
<b>VOLTS ARMATURA: 304</b>	<b>AMPERE ARMATURA: 36.5</b>	
<b>VOLTS ECCITAZIONE: 112</b>	<b>AMPERE ECCITAZIONE: 13.7</b>	
<b>DENSITA' DI CORRENTE PER CM<sup>2</sup> MISURATA:NON ACCESSIBILE</b>		
<b>SPAZZOLE DEL MOTORE TROVATE: 4 SPAZZOLE</b>		
<b>MISURA:NON ACCESSIBILE</b>	<b>QUALITA':NON ACCESSIBILE</b>	
<b>NOTE: DAL CONTROLLO VISIVO SI OSSERVA CHE LE SPAZZOLE SONO PRESUMIBILMENTE AL 50% E IL COLLETTORE E' LEGGERMENTE USURATO</b>		





**R.E.M. s.r.l.**

Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR)

Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345

Email PEC: [rem-motori@messaggipec.it](mailto:rem-motori@messaggipec.it)

Email : [info@rem-motori.it](mailto:info@rem-motori.it) ; [amministrazione@rem-motori.it](mailto:amministrazione@rem-motori.it)

Sito Internet: [www.rem-motori.it](http://www.rem-motori.it)



Dasa-Rägister

UNI EN ISO 9001:2015  
IQ-0310-05

• **1 PORTANTE UMIDO**

<b>MOTORE: ANSALDO GH180MK</b>		<b>N° 56215/3296</b>
<b>GIRI:2570 – 2650</b>	<b>KW 115</b>	<b>N° REM 12219</b>
<b>VOLTS ARMATURA: 400</b>	<b>AMPERE ARMATURA: 322</b>	
<b>VOLTS ECCITAZIONE: 225.6</b>	<b>AMPERE ECCITAZIONE:6 – 5.75</b>	
<b>SPAZZOLE DEL MOTORE MONTATE DALLA REM IN ACCORDO CON IL VS UFF. TECNICO IN DATA:09/02/2016</b>		
<b>MISURA: 12 X 32 X 40</b>	<b>QUALITA': NON ACCESSIBILE</b>	
<b>MISURAZIONI RILEVATE:</b>		
<b>VOLTS ARMATURA: 173.4</b>	<b>AMPERE ARMATURA: 81</b>	
<b>VOLTS ECCITAZIONE: 186</b>	<b>AMPERE ECCITAZIONE: 6.2</b>	
<b>DENSITA' DI CORRENTE PER CM<sup>2</sup> MISURATA:5.27</b>		
<b>SPAZZOLE DEL MOTORE TROVATE: 8 SPAZZOLE</b>		
<b>MISURA:NON ACCESSIBILE</b>	<b>QUALITA':NON ACCESSIBILE</b>	
<b>NOTE: DAL CONTROLLO VISIVO SI OSSERVA CHE LE SPAZZOLE SONO PRESUMIBILMENTE AL 50% E IL COLLETTORE E' LEGGERMENTE USURATO</b>		





**R.E.M. s.r.l.**

Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR)

Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345

Email PEC: [rem-motori@messaggipec.it](mailto:rem-motori@messaggipec.it)

Email : [info@rem-motori.it](mailto:info@rem-motori.it) ; [amministrazione@rem-motori.it](mailto:amministrazione@rem-motori.it)

Sito Internet: [www.rem-motori.it](http://www.rem-motori.it)



Dasa-Rägister

UNI EN ISO 9001:2015  
IQ-0310-05

• **2 PORTANTE SECCO**

<b>MOTORE: ANSALDO GH180MK</b>		<b>N° 56216/3291</b>
<b>GIRI:2570 – 2650</b>	<b>KW 115</b>	<b>N° REM NON ACCESSIBILE</b>
<b>VOLTS ARMATURA: 400</b>	<b>AMPERE ARMATURA: 322</b>	
<b>VOLTS ECCITAZIONE: 225.6</b>	<b>AMPERE ECCITAZIONE:6 – 5.75</b>	
<b>SPAZZOLE DEL MOTORE MONTATE DALLA REM IN ACCORDO CON IL VS UFF. TECNICO IN DATA:NON ACCESSIBILE</b>		
<b>MISURA: NON ACCESSIBILE</b>	<b>QUALITA': NON ACCESSIBILE</b>	
<b>MISURAZIONI RILEVATE:</b>		
<b>VOLTS ARMATURA: 175</b>	<b>AMPERE ARMATURA: 70</b>	
<b>VOLTS ECCITAZIONE: 189</b>	<b>AMPERE ECCITAZIONE: 6.2</b>	
<b>DENSITA' DI CORRENTE PER CM<sup>2</sup> MISURATA:NON ACCESSIBILE</b>		
<b>SPAZZOLE DEL MOTORE TROVATE: 8 SPAZZOLE</b>		
<b>MISURA:NON ACCESSIBILE</b>	<b>QUALITA':NON ACCESSIBILE</b>	
<b>NOTE: DAL CONTROLLO VISIVO SI OSSERVA CHE LE SPAZZOLE SONO PRESUMIBILMENTE AL 50% E IL COLLETTORE E' LEGGERMENTE USURATO</b>		





**R.E.M. s.r.l.**

Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR)

Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345

Email PEC: [rem-motori@messaggipec.it](mailto:rem-motori@messaggipec.it)

Email : [info@rem-motori.it](mailto:info@rem-motori.it) ; [amministrazione@rem-motori.it](mailto:amministrazione@rem-motori.it)

Sito Internet: [www.rem-motori.it](http://www.rem-motori.it)



Dasa-Rägister

UNI EN ISO 9001:2015  
IQ-0310-05

• CAVALIERE 1

<b>MOTORE: ANSALDO DH90L-J</b>		<b>N° 56176</b>
<b>GIRI:2500</b>	<b>KW 6.6</b>	<b>N° REM 12772</b>
<b>VOLTS ARMATURA: 400</b>	<b>AMPERE ARMATURA: 19.7</b>	
<b>VOLTS ECCITAZIONE: 220</b>	<b>AMPERE ECCITAZIONE:1</b>	
<b>SPAZZOLE DEL MOTORE MONTATE DALLA REM IN ACCORDO CON IL VS UFF. TECNICO IN DATA:27/10/2015</b>		
<b>MISURA: 10 X 16 X 32</b>	<b>QUALITA': EG571</b>	
<b>MISURAZIONI RILEVATE:</b>		
<b>VOLTS ARMATURA: 170</b>	<b>AMPERE ARMATURA: 2.5</b>	
<b>VOLTS ECCITAZIONE: 210.7</b>	<b>AMPERE ECCITAZIONE: 0.9</b>	
<b>DENSITA' DI CORRENTE PER CM<sup>2</sup> MISURATA: NON ACCESSIBILE</b>		
<b>SPAZZOLE DEL MOTORE TROVATE: NON ACCESSIBILE</b>		
<b>MISURA:NON ACCESSIBILE</b>	<b>QUALITA':NON ACCESSIBILE</b>	
<b>NOTE: COLLETTORE NON ACCESSIBILE</b>		





**R.E.M. s.r.l.**

Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR)

Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345

Email PEC: [rem-motori@messaggipec.it](mailto:rem-motori@messaggipec.it)

Email : [info@rem-motori.it](mailto:info@rem-motori.it) ; [amministrazione@rem-motori.it](mailto:amministrazione@rem-motori.it)

Sito Internet: [www.rem-motori.it](http://www.rem-motori.it)



Dasa-Rägister

UNI EN ISO 9001:2015  
IQ-0310-05

• CAVALIERE 2

<b>MOTORE: ANSALDO DH90L-J</b>		<b>N° 56176</b>
<b>GIRI:2500</b>	<b>KW 6.6</b>	<b>N° REM NON ACCESSIBILE</b>
<b>VOLTS ARMATURA: 400</b>	<b>AMPERE ARMATURA: 19.7</b>	
<b>VOLTS ECCITAZIONE: 220</b>	<b>AMPERE ECCITAZIONE:1</b>	
<b>SPAZZOLE DEL MOTORE MONTATE DALLA REM IN ACCORDO CON IL VS UFF. TECNICO IN DATA:27/10/2015</b>		
<b>MISURA: 10 X 16 X 32</b>	<b>QUALITA': EG571</b>	
<b>MISURAZIONI RILEVATE:</b>		
<b>VOLTS ARMATURA: 172.8</b>	<b>AMPERE ARMATURA: 4.3</b>	
<b>VOLTS ECCITAZIONE: 211</b>	<b>AMPERE ECCITAZIONE: 1</b>	
<b>DENSITA' DI CORRENTE PER CM<sup>2</sup> MISURATA: NON ACCESSIBILE</b>		
<b>SPAZZOLE DELMOTORE TROVATE: NON ACCESSIBILE</b>		
<b>MISURA:NON ACCESSIBILE</b>	<b>QUALITA':</b>	
<b>NOTE: COLLETTORE NON ACCESSIBILE</b>		

