

R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR) Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345 Cap. Soc. Euro 10.000,00 int. vers. Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995

email: info@rem-motori.it

email: amministrazione@rem-motori.it







Spett.le **CEMP SRL VIA PIEMONTE 16** 20030 SENAGO - MI

02/94435467 PATTI 0294435484 Scalise

Oggetto:

Offerta

FATTA PREMESSA CHE LE CONDIZIONI CONTRATTUALI SONO REGOLATE DALLE CONDIZIONI ALLEGATE ALLA PRESENTE VI RIMETTIAMO LA SEGUENTE OFFERTA:

Vs. DDT: 22/19 ENI	Data Vs. DDT: 11/06/2019	Altri Rif.:		
Id. Motore Descrizione		Poten	za Disegni	Matr. Costruttore
Exd IIB T4Gb IF IC411CL4 Ta40	P AB70 280S 4 08ATEX012Xn140772600 P55 KW.75 G.1480 V.380/660 A.141/81,7 PC S1 II2G IE2 94,0% - VARIABILE SPEE OR N.1407726001 PROTECTED BY PTC	3 ED	5	1407726001

Dettagli tecnici e costi preventivati

COMPONENTI

n° 0382 del 11/06/2019

UM	Q.tà	Descrizione interventi da eseguire (attivita e/o materiali)	Prezzo un.	Sc.	Totale
Nr 1	1	REVISIONE GENERALE COMPLETA DEL MOTORE IN CORRENTE ALTERNATA E TRASFORMAZIONE IN IP66	1715		1715
		DURANTE TUTTE LE FASI DI LAVORO SONO STATI FOTOGRAFATI TUTTI I PUNTI ESSENZIALI QUALI INDOTTO, STATORE, CUSCINETTI CON SIGLA VISIBILE, MORSETTIERA, SEDI CALOTTE			
		PRIMA DELLO SMONTAGGIO VERIFICA INTEGRITA' ELETTRICA CON SURGE-TEST IN C.A. E PROVA RIGIDITA' DIELETTRICA IN C.C. VERSO MASSA			
		SMONTAGGIO MOTORE CON ESTRAZIONE INDOTTO PER PULIZIA DI TUTTI I PARTICOLARI CON IDROPULITRICE, IL MOTORE AVEVA ALL'INTERNO PRESENZA DI RUGGINE SIA SULLO STATORE CHE SULLE CALOTTE			
		ESSICAZIONE AL FORNO STATORE ED INDOTTO PER ELIMINAZIONE UMIDITA' RESIDUA			
		DOPO TRATTAMENTO DEUMIDIFICANTE NUOVA VERIFICA INTEGRITA' ELETTRICA CON SURGE-TEST IN C.A. E PROVA RIGIDITA' DIELETTRICA IN C.C. VERSO MASSA			
		CONTROLLO ECCENTRICITA' ALBERO E INTERFERENZE CUSCINETTI SU ROTORE E CALOTTE E EQUILIBRATURA DINAMICA DELL'INDOTTO SECONDO NORME ISO 1940 DA EFFETTUARE CON CHIAVETTA E SENZA O CON PULEGGIA E SENZA			
		REVISIONE AVVOLGIMENTO STATORICO CON VERNICIATURA ISOLANTE IN CL.H+(1200°C) ED ESSICAZIONE AL FORNO			
		SOSTITUZIONE E MONTAGGIO CUSCINETTO LATO VENTOLA SKF 6316 2RS C3			
		SOSTITUZIONE E MONTAGGIO CUSCINETTO LATO OPPOSTO VENTOLA SKF 6316 2RS C3			
		SMONTAGGIO MORSETTIERA CON PULIZIA E SOSTITUZIONE BULLONI DI SERRAGGIO CAVI E SMONTAGGIO ISOLATORI TROVATI ROVINATI SOSTITUITI CON I NUOVI DA VOI FORNITI CON DDT 136232365 DEL 21/01/2019			
		RIMONTAGGIO TOTALE DEL MOTORE CON TUTTI I SUOI			

MOD 7A01 Pagina 1 di 2



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR) Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345 Cap. Soc. Euro 10.000,00 int. vers. Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995

email: info@rem-motori.it

email: amministrazione@rem-motori.it





Spett.le **CEMP SRL VIA PIEMONTE 16** 20030 SENAGO - MI

Offerta n° 0382 del 11/06/2019 02/94435467 PATTI 0294435484 Scalise

COLLAUDO DEL MOTORE CON SURGE-TEST IN C.A. E PROVA RIGIDITA' DIELETTRICA IN C.C. VERSO MASSA **VERNICIATURA ESTERNA**

REDAZIONE VERBALE E CERTIFICATO DI COLLAUDO

Totale preventivo € 1.715,00 + I.V.A.

Consegna :pronta con trasporto a nostro carico

Modalità di pagamento: R.D.60GG. D.F.F.M.

Validità :30gg

Con l'occasione porgiamo distinti saluti.

CEMP SRL

Letto, approvato e accettato.

R.E.M. s.r.l.

MOD 7A01 Pagina 2 di 2