

**REM** s.r.l.

Via Ferruccia, 16/a | 03010 Patrica (FR)
Tel. **0775 83 01 16** | Fax **0775 839345** | SDI - M5UXCR1
PEC: **rem-motori@messaggipec.it**
email: **info@rem-motori.it** | **amministrazione@rem-motori.it**
www.rem-motori.it



Dasa-Räger
UNI EN ISO 9001:2015
IQ-0310-05

INTERVENTO N° 1 COMM. 2021/0072 DATA 29-01-2021

LUOGO INTERVENTO

SPETT.LE ENI

Via DELLA ZOOLOGIA Città ROMA

Intervento richiesto da SALVATORE CARDONE

MOTIVO DELL'INTERVENTO ☐ **GUASTO** ☐ **MESSA IN SERVIZIO**

ANOMALIA SEGNALATA

DISTINTA ORE DELLA PRESTAZIONE

DATA	PARTENZA	ARRIVO	PAUSA	FINE LAVORO	ARRIVO IN SEDE	TOTALE ORE LAVORO	TOTALE ORE VIAGGIO	KM	NOTE
29-01-21	7:30	9:45	30 MIN.	15:30	17:30	5:15	4:15	90+80	T1

DESCRIZIONE DEL LAVORO EFFETTUATO

CONTROLO ALLINEAMENTO SUI MOTORI POMPA 4A-4C

N.B. ALL'ALLINEAMENTO DI ENTRAMBI I MOTORI POMPA NON SONO STATI EFFETTUATI A CAUSA DEL BASAMENTO PIU' ALTO RISPETTO ALLA POMPA, SI CONSIGLIA L'INTERVENTO DI RETTIFICA DELLE PIASTRE DEI BASAMENTI

4A → 1407726006 Y14 Kw 75
4C → 1407726002 Y14 Kw 75

SOSTITUZIONE MATERIALE

FIRMA DEL CLIENTE

Data 29/01/21 Firma

Nome e Cognome SALVATORE

Eni S.p.A.
Divisione Refining & Marketing
DEPT IN RM
Responsabile: DEPOSITO
Salvatore Cardone

INTERVENTO EFFETTUATO DA:

CRISTIANO SCARCIA
ETTORE ROTA