



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345
Cap. Soc. Euro 10.000,00 int. vers.
Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995
email: info@rem-motori.it
email: amministrazione@rem-motori.it



Dasa-Rägister
EN ISO 9001:2008
IQ-0310-05



Verbale di collaudo Motore C.A.
Patrica, lì 23/06/2017

Spett.le
CILENTO S.P.A.
VIA CAMPO FELICE, SNC
81030 CELLOLE (CE)

Verbale n° **9793** Motore n° **5000013668** Matricola
Comm. n° **20170448** Specifiche: COMPRESSORE BITZER MOD.HSN-7471-75 40P N.1078600225 350A V380/415 2POLI
250Mc/h


Cuscinetto L.C.:

Cuscinetto L.O.C.:

Il motore monta protezione termica N°6 Sonde PTC.

	RESISTENZA STATORICA Ω	ISOLAMENTO VERSO MASSA Ω
FASE U	0.58	>1999
FASE V	0.58	>1999
FASE W	0.58	>1999
Temperatura collaudo: 27°C		

MEGGER PROVA RIGIDITA' V PER UN 1
VOLT MIN CEI-EN 60034-1:2000-10



Avv. Nuovo: _____
Avv. Riparato: **OK**
Avv. Revis.: _____
Altro: _____

Nm Motore: _____
Nm Freno: _____

Resolver: _____
Encoder: _____

Vibrazione macchina (mm/sec)

Lato Comando: _____

Lato Opp. Comando: _____

Giri/min.: _____

Grado Vibrazione: _____

CUSCINETTO
DBC/DBM 10--/-20

LATO COMANDO

LATO OPP. COMANDO

GIRI/min

DBI: _____

DBI: _____

DBI: _____

DBC: _____

DBC: _____

DBC: _____

DBM: _____

DBM: _____

DBM: _____

SURGE TEST
2Vn+1000

ESITO
OK

Firma Collaudatore
ANGELO LISI