



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345
Cap. Soc. Euro 10.000,00 int. vers.
Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995
email: info@rem-motori.it
email: amministrazione@rem-motori.it



Dasa-Rägister
EN ISO 9001:2008
IQ-0310-05



Verbale di collaudo Motore C.A.
Patrica, lì 13/10/2017

Spett.le
CILENTO S.P.A.
VIA CAMPO FELICE, SNC
81030 CELLOLE (CE)

Verbale n° **10035** Motore n° **5000013835** Matricola
Comm. n° **20170749** Specifiche: VENTILATORE ZIEHL ABEGG KW.2/1,5 660G/min A4/2,3 TIPO FE680-SDA-FN-2

Cuscinetto L.C.: 6204 2RS/C3

Cuscinetto L.O.C.: 6204 2RS/C3

NOTE:

Collaudo a vuoto: 400 Volt, 1.7 Ampere, 790 Giri.
Il motore monta portezione termica del tipo KLIXON N.C.

	RESISTENZA STATORICA Ω	ISOLAMENTO VERSO MASSA Ω
FASE U	11.9	>1999
FASE V	11.9	>1999
FASE W	11.9	>1999
Temperatura collaudo: 22°C		

MEGGER PROVA RIGIDITA' V PER UN 1
VOLT MIN CEI-EN 60034-1:2000-10

1000

Avv. Nuovo: **OK**
Avv. Riparato: _____
Avv. Revis.: _____
Altro: _____

Nm Motore: _____
Nm Freno: _____

Resolver: _____
Encoder: _____

Vibrazione macchina (mm/sec)

Lato Comando: **0.2**

Lato Opp. Comando: **0.2**

Giri/min.: **790**

Grado Vibrazione: _____

CUSCINETTO
DBC/DBM 10-/-20

LATO COMANDO

DBI: **7**
DBC: **5**
DBM: **13**

LATO OPP. COMANDO

DBI: **7**
DBC: **4**
DBM: **11**

GIRI/min

DBI: **790**
DBC: **790**
DBM: **790**

SURGE TEST
2Vn+1000

ESITO
OK

Firma Collaudatore
ANGELO LISI