



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345
Cap. Soc. Euro 10.000,00 int. vers.
Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995
email: info@rem-motori.it
email: amministrazione@rem-motori.it



Dasa-Rägister
EN ISO 9001:2008
IQ-0310-05



Verbale di collaudo Motore C.A.

Patrica, lì 12/02/2018

Spett.le

CILENTO S.P.A.

VIA CAMPO FELICE, SNC

81030 CELLOLE

(CE)

Verbale n° 9803

Motore n° 5000013668

Matricola

Comm. n° 20180091

Specifiche: COMPRESSORE BITZER MOD.HSN-7471-75 40P N.1078600225 350A V380/415 2POLI
250Mc/h

Cuscinetto L.C.:

Cuscinetto L.O.C.:

NOTE:

Il motore monta protezione termica del tipo PTC.

NB: Misure effettuate tra fase e fase senza ponticelli.

	RESISTENZA STATORICA Ω	ISOLAMENTO VERSO MASSA Ω
FASE U	0.59	>1999
FASE V	0.59	>1999
FASE W	0.59	>1999
Temperatura collaudo: 8°C		

MEGGER PROVA RIGIDITA' V PER UN 1
VOLT MIN CEI-EN 60034-1:2000-10

1000

Avv. Nuovo: _____

Avv. Riparato: OK

Avv. Revis.: _____

Altro: _____

Nm Motore: _____

Resolver: _____

Nm Freno: _____

Encoder: _____

Vibrazione macchina (mm/sec)

Lato Comando: _____

Lato Opp. Comando: _____

Giri/min.: _____

Grado Vibrazione: _____

CUSCINETTO
DBC/DBM 10--/-20

LATO COMANDO

LATO OPP. COMANDO

GIRI/min

DBI: _____

DBI: _____

DBI: _____

DBC: _____

DBC: _____

DBC: _____

DBM: _____

DBM: _____

DBM: _____

SURGE TEST

ESITO

2Vn+1000

OK

Firma Collaudatore
ANGELO LISI