



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345
Cap. Soc. Euro 10.000,00 int. vers.
Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995
email: info@rem-motori.it
email: amministrazione@rem-motori.it



Dasa-Rägister
EN ISO 9001:2008
IQ-0310-05



Verbale di collaudo Servomotore

Patrica, lì 31/08/2017

Spett.le

CMS SPA CARPENTERIE MECCANICHE

STAMPAGGI

NUOVA STRADA CONSORTILE

84084 FISCIANO

(SA)

Verbale n° 9644

Motore n° 5000013763

Matricola E.0310.11072210.025

Comm. n° 20170632

Specifiche: MOTORE AC-SERVOMOTOR KK67Y-YYYY-050 N.E:0310.11072210.025 ME KW.8,5 G.3000
V.600 A.19,6

KW.8,5

Cuscinetto L.C.: 6008 2RS/C3

Cuscinetto L.O.C.: 6004 2RS/C3

NOTE:

Collaudo a vuoto: Rotazione oraria: 3000 Giri, 1.08 Ampere. Rotazione antioraria: 3000 Giri, 1.08 Ampere.
Il motore monta protezione termica del tipo KLIXON N.C.

RESISTENZA STATORICA Ω		ISOLAMENTO VERSO MASSA Ω	MEGGER VOLT	PROVA RIGIDITA' V PER UN 1 MIN CEI-EN 60034-1:2000-10
FASE U	0.3	>1999	1000	Avv. Nuovo: _____
FASE V	0.3	>1999		Avv. Riparato: _____
FASE W	0.3	>1999		Avv. Revis.: OK
Temperatura collaudo: 27°C				Altro: _____

Nm Motore: _____

Resolver: **TAMAGAWA 6Poli**

Nm Freno: **100**

Encoder: _____

Tacko Feedback: _____

Vibrazione macchina (mm/sec)

Lato Comando: **0.4**

Lato Opp. Comando: **0.4**

Giri/min.: **3000**

Grado Vibrazione: **2.5**

CUSCINETTO SPM

LATO COMANDO

LATO OPP. COMANDO

GIRI/min

DBI: **22**

DBI: **19**

DBI: **3000**

DBC: **4**

DBC: **5**

DBC: **3000**

DBM: **12**

DBM: **13**

DBM: **3000**

SURGE TEST

ESITO

2Vn+1000

OK

Firma Collaudatore
GERARDO LISI