



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345
Cap. Soc. Euro 10.000,00 int. vers.
Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995
email: info@rem-motori.it
email: amministrazione@rem-motori.it



Dasa-Rägister
EN ISO 9001:2008
IQ-0310-05



Verbale di collaudo Servomotore

Patrica, lì 26/09/2017

Spett.le

CMS SPA CARPENTERIE MECCANICHE

STAMPAGGI

NUOVA STRADA CONSORTILE

84084 FISCIANO

(SA)

Verbale n° 9668

Motore n° 5000013804

Matricola

Comm. n° 20170700

Specifiche: KUKA ROBTER GMBH KW.6,6 V600 A16,2 TIPO KK65YYYYY054 N.000344826 2000G/min

Cuscinetto L.C.: 6207 2RS/C3

Cuscinetto L.O.C.: 6004 2RS/C3


NOTE:

Collaudo a vuoto: Rotazione oraria: 3000 Giri, 1.29 Ampere. Rotazione antioraria: 3000 Giri, 1.29 Ampere.

Il motore mont a protezione termica del tipo KLIXON N.C.

	RESISTENZA STATORICA Ω	ISOLAMENTO VERSO MASSA Ω
FASE U	0.2	>1999
FASE V	0.2	>1999
FASE W	0.2	>1999
Temperatura collaudo: 26°C		

MEGGER VOLT PROVA RIGIDITA' V PER UN 1 MIN CEI-EN
60034-1:2000-10



Avv. Nuovo: _____

Avv. Riparato: _____

Avv. Revis.: OK

Altro: _____

Nm Motore: 21 a 10 Ampere

Nm Freno: 50

Resolver: TAMAGAWA 6Poli

Encoder: _____

Tacko Feedback: _____

Vibrazione macchina (mm/sec)

Lato Comando: 0.4

Lato Opp. Comando: 0.4

Giri/min.: 3000

Grado Vibrazione: 2.5

CUSCINETTO SPM

LATO COMANDO

LATO OPP. COMANDO

GIRI/min

DBI: 21

DBI: 16

DBI: 3000

DBC: 3

DBC: 5

DBC: 3000

DBM: 12

DBM: 13

DBM: 3000

SURGE TEST

2Vn+1000

ESITO

OK

Firma Collaudatore
GERARDO LISI