



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)
 Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345
 Cap. Soc. Euro 10.000,00 int. vers.
 Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995
 email: info@rem-motori.it
 email: amministrazione@rem-motori.it



Dasa-Rägister
 EN ISO 9001:2008
 IQ-0310-05



Verbale di collaudo Motore C.C.
 Patrica, li 11/07/2016

Spett.le
 COMIND S.R.L.
 VIA TIBURTINA VALERIA, 134/10
 65129 PESCARA (PE)

Verbale n° **9210** Motore n° **5000013077** Matricola **1151/01/1**
 Comm. n° **20160371** Specifiche: MOTORE SICME 2F112L2CBAP/B35 N.1151/01/1 KW.22 G.2550 V.400 A.64 Ve.220 Ae.3

Cuscinetto L.C.: 6308 2RS/C3

Cuscinetto L.O.C.: 6306 2RS/C3

NOTE:

Il motore monta protezione termica del tipo KLIXON N.C.

RESISTENZA ARMATURA Ω ALLA TEMPERATURA 20° c	RESISTENZA ECCITAZIONE Ω ALLA TEMP. 20°c
1.2	59

ISOLAMENTO VERSO MASSA MΩ
 Indotto: **>1999**
 Eccitazione: **>1999**
 Armat.: **>1999**
 Compound: _____
 Compensazione: _____

MEGGER VOLTS
1000

PROVA RIGIDITA' V PER UN 1
 MIN CEI-EN 60034-1:2000-10
 Ind.-Campi: _____
 Riparato: _____
 Revisionato: **OK**
 Collett.: **OK**

PROVA TACKO
 V: _____
 Riple: _____
 Nm Motore: _____
 Nm Freno: _____

SPAZZOLE
 Tipo Spazzola: **EG319P**
 Q.tà spazzole: **4**
 Mis. spazzole: **(6.25 + 6.25)25 x 35**

VIBRAZIONE MACCHINA (mm/sec. 6,3)
 Grado di vibrazione: **2,5**
 Lato Comando: **0.9**
 Lato Opp. Comando: **0.9**
 Giri/min.: **2600**

CUSCINETTO SPM

LATO COMANDO

LATO OPP. COMANDO

GIRI/min

DBI: **19**
 DBC: **4**
 DBM: **12**

DBI: **17**
 DBC: **3**
 DBM: **11**

DBI: **2600**
 DBC: **2600**
 DBM: **2600**

PROVE ELETTRICHE ROTAZIONE ORARIA				
V.tacko	V.a	A.a	Ve	Ae/GIRI
	100	1.9	178	3 / 650
	200	2	180	3 / 1310
	400	2.3	183	3 / 2596

PROVE ELETTRICHE ROTAZIONE ANTIORARIA				
V.tacko	V.a	A.a	Ve	Ae/GIRI
	100	1.9	185	3 / 645
	200	2.1	187	3 / 1312
	400	1.3	188	3 / 2598

SURGE TEST
2Vn+1000

ESITO
OK

Firma Collaudatore
GERARDO LISI