



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345
Cap. Soc. Euro 10.000,00 int. vers.
Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995
email: info@rem-motori.it
email: amministrazione@rem-motori.it



Dasa-Rägister
EN ISO 9001:2008
IQ-0310-05



Verbale di collaudo Motore C.A.
Patrica, li 25/10/2017

Spett.le
CONSORZIO CARTIERE IN TIVOLI
VIA NAZIONALE TIBURTINA, 156
00010 VILLA ADRIANA - TIVOLI (RM)

Verbale n° 9719 Motore n° 5000013786 Matricola
Comm. n° 20170674 Specifiche: POMPA ZENIT PRX300/6/01/285 C2 OT5 X400 N.100968 KW.2,2 V400 G/min1000

Cuscinetto L.C.: 6009 2RS C3

Cuscinetto L.O.C.: 6306 2Z C3

NOTE:

Collaudo a vuoto: 400 volt, 5,5 ampere, 1000 giri.
Il motore monta come protezione termica N° 1 klixon

	RESISTENZA STATORICA Ω	ISOLAMENTO VERSO MASSA Ω
FASE U	5,6	>1999
FASE V	5,6	>1999
FASE W	5,6	>1999

Temperatura collaudo: 15

MEGGER PROVA RIGIDITA' V PER UN 1 VOLT MIN CEI-EN 60034-1:2000-10

1000

Avv. Nuovo: **OK**
Avv. Riparato: _____
Avv. Revis.: _____
Altro: _____

Nm Motore: _____
Nm Freno: _____

Resolver: _____
Encoder: _____

Vibrazione macchina (mm/sec)

Lato Comando: 0,2

Lato Opp. Comando: 0,3

Giri/min.: 1000

Grado Vibrazione: 2,5

CUSCINETTO
DBC/DBM 10--/1-20

LATO COMANDO
DBI: 11
DBC: 4
DBM: 11

LATO OPP. COMANDO

DBI: 13
DBC: 2
DBM: 12

GIRI/min

DBI: 1000
DBC: 1000
DBM: 1000

SURGE TEST
2V+1000

ESITO
OK BUONO

Firma Collaudatore
ETTORE ROMA