



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345
Cap. Soc. Euro 10.000,00 int. vers.
Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995
email: info@rem-motori.it
email: amministrazione@rem-motori.it



Dasa-Rägister
EN ISO 9001:2008
IQ-0310-05



Verbale di collaudo Motore C.A.
Patrica, lì 10/08/2017

Spett.le
CONSORZIO CARTIERE IN TIVOLI
VIA NAZIONALE TIBURTINA, 156
00010 VILLA ADRIANA - TIVOLI (RM)

Verbale n° 9623

Motore n° 5000010498

Matricola 902069006

Comm. n° 20170617

Specifiche: MOTORE COMELMAR BF4250MA4 N.902069006 KW.55 G.1480 V.380/660 A.109/62,9

KW.55

Cuscinetto L.C.: NU314ETVP2/C3

Cuscinetto L.O.C.: 6314/C3


NOTE:

Collaudo a vuoto: 400 Volt, 33 Ampere, 1500 Giri

	RESISTENZA STATORICA Ω	ISOLAMENTO VERSO MASSA Ω
FASE U	0.7	>1999
FASE V	0.7	>1999
FASE W	0.7	>1999

Temperatura collaudo: 31°C

MEGGER PROVA RIGIDITA' V PER UN 1
VOLT MIN CEI-EN 60034-1:2000-10



Avv. Nuovo: _____
Avv. Riparato: _____
Avv. Revis.: **OK**
Altro: _____

Nm Motore: _____
Nm Freno: _____

Resolver: _____
Encoder: _____

Vibrazione macchina (mm/sec)

Lato Comando: 0.7

Lato Opp. Comando: 0.7

Giri/min.: 1500

Grado Vibrazione: 2.5

CUSCINETTO
DBC/DBM 10--/-20

LATO COMANDO

DBI: 19

DBC: 4

DBM: 14

LATO OPP. COMANDO

DBI: 19

DBC: 3

DBM: 12

GIRI/min

DBI: 1500

DBC: 1500

DBM: 1500

SURGE TEST
2Vn+1000

ESITO
OK

Firma Collaudatore
ANGELO LISI