



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345
Cap. Soc. Euro 10.000,00 int. vers.
Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995
email: info@rem-motori.it
email: amministrazione@rem-motori.it



Dasa-Rägister
EN ISO 9001:2008
IQ-0310-05



Verbale di collaudo Motore C.A.
Patrica, lì 10/08/2017

Spett.le
CONSORZIO CARTIERE IN TIVOLI
VIA NAZIONALE TIBURTINA, 156
00010 VILLA ADRIANA - TIVOLI (RM)

Verbale n° **9622** Motore n° **5000009534** Matricola **040708**
Comm. n° **20170489** Specifiche: MOTORE COMELMAR CM225M4 N.040708 KW.45 G.1465 V.380/660 A.87,5/50,5

KW.45

Cuscinetto L.C.: 6313 2RS/C3

Cuscinetto L.O.C.: 6312 2RS/C3

NOTE:

Collaudo a vuoto: 400 Volt, 23 Ampere, 15000 Giri.

	RESISTENZA STATORICA Ω	ISOLAMENTO VERSO MASSA Ω
FASE U	0.4	>1999
FASE V	0.4	>1999
FASE W	0.4	>1999
Temperatura collaudo: 30°C		

MEGGER PROVA RIGIDITA' V PER UN 1
VOLT MIN CEI-EN 60034-1:2000-10

1000	Avv. Nuovo: _____
	Avv. Riparato: _____
	Avv. Revis.: OK
	Altro: _____

Nm Motore: _____
Nm Freno: _____

Resolver: _____
Encoder: _____

Vibrazione macchina (mm/sec)

Lato Comando: **0.4**

Lato Opp. Comando: **0.4**

Giri/min.: **1500**

Grado Vibrazione: **2.5**

CUSCINETTO
DBC/DBM 10--/-20

LATO COMANDO
DBI: **19**
DBC: **5**
DBM: **15**

LATO OPP. COMANDO

DBI: **18**
DBC: **4**
DBM: **13**

GIRI/min

DBI: **1500**
DBC: **1500**
DBM: **1500**

SURGE TEST
2Vn+1000

ESITO
OK

Firma Collaudatore
ANGELO LISI