



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345
Cap. Soc. Euro 10.000,00 int. vers.
Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995
email: info@rem-motori.it
email: amministrazione@rem-motori.it



Dasa-Rägister
EN ISO 9001:2008
IQ-0310-05



Verbale di collaudo Motore C.C.
Patrica, li 08/09/2017

Spett.le
CONSORZIO CARTIERE IN TIVOLI
VIA NAZIONALE TIBURTINA, 156
00010 VILLA ADRIANA - TIVOLI (RM)

Verbale n° **9653** Motore n° **5000013792** Matricola
Comm. n° **20170686** Specifiche: MOTORE SENZA TARGA IN CC ANSALDO KW.227 JUMBO

Cuscinetto L.C.: 6317/C3

Cuscinetto L.O.C.: 6315 2RS/C3

NOTE:

Il motore monta portezione termica del tipo KLIXON N.C.

NB: le spazzole del motore devono essere sostituite.

Il Giunto viene riconsegnato smontato dal motore perché deve essere sostituito.

RESISTENZA ARMATURA Ω	RESISTENZA ECCITAZIONE Ω
0.1	16

Temperatura collaudo:

ISOLAMENTO VERSO MASSA MΩ

Indotto: **180**

Eccitazione: **120**

Armat.: **160**

Compound: _____

Compensazione: **160**

MEGGER VOLT
1000

PROVA RIGIDITA' V PER UN 1
MIN CEI-EN 60034-1:2000-10

Ind.-Campi: _____

Riparato: _____

Revisionato: **OK**

Collett.: **OK**

PROVA TACKO

V: _____

Riple: _____

Nm Motore: _____

Nm Freno: _____

SPAZZOLE

Tipo Spazzola: **EG389**

Q.tà spazzole: **16**

Mis. spazzole: **(10+10) x 32 x 45**

VIBRAZIONE MACCHINA (mm/sec.)

Grado di vibrazione: **2.5**

Lato Comando: **0.4**

Lato Opp. Comando: **0.4**

Giri/min.: **1000**

CUSCINETTO SPM

LATO COMANDO

LATO OPP. COMANDO

GIRI/min

DBI: **17**

DBC: **4**

DBM: **14**

DBI: **16**

DBC: **3**

DBM: **12**

DBI: **1000**

DBC: **1000**

DBM: **1000**

PROVE ELETTRICHE ROTAZIONE ORARIA				
V.tacko	V.a	A.a	Ve	Ae/GIRI
	100	4.3	125	8/446
	200	6.1	127	8/902
	400	7.9	128	8/1794

PROVE ELETTRICHE ROTAZIONE ANTIORARIA				
V.tacko	V.a	A.a	Ve	Ae/GIRI
	100	4.3	129	8/445
	200	6.1	130	8/897
	400	7.8	132	8/1795

SURGE TEST
2Vn+1000

ESITO
OK

Firma Collaudatore
ANGELO LISI