



# R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)  
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345  
Cap. Soc. Euro 10.000,00 int. vers.  
Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995  
email: info@rem-motori.it  
email: amministrazione@rem-motori.it



Dasa-Rägister  
EN ISO 9001:2008  
IQ-0310-05



Verbale di collaudo Motore C.C.  
Patrica, li

Spett.le  
CONSORZIO CARTIERE IN TIVOLI  
VIA NAZIONALE TIBURTINA, 156  
00010 VILLA ADRIANA - TIVOLI ( RM )

Verbale n° **9723** Motore n° **5000013899** Matricola  
Comm. n° **20170851** Specifiche: MOTORE SICME P225 LK5 PVA/B3 N.1672/94/1 KW.179 1475G/min V440 Vecc220 Varm10,6

Cuscinetto L.C.: NU 315 ETVP2 C3

Cuscinetto L.O.C.: 6315 C3

### NOTE:

Il motor monta protezione termica del tipo KLIXON N.C.

RESISTENZA ARMATURA $\Omega$	RESISTENZA ECCITAZIONE $\Omega$
0,3	16

Temperatura collaudo:

ISOLAMENTO VERSO MASSA M $\Omega$

Indotto: >1999

Eccitazione: >1999

Armat.: >1999

Compound: >1999

Compensazione: \_\_\_\_\_

MEGGER VOLT
1000

PROVA RIGIDITA' V PER UN 1 MIN CEI-EN 60034-1:2000-10

Ind.-Campi: \_\_\_\_\_

Riparato: \_\_\_\_\_

Revisionato: **OK**

Collett.: \_\_\_\_\_

PROVA TACKO

V: \_\_\_\_\_

Ripile: \_\_\_\_\_

Nm Motore: \_\_\_\_\_

Nm Freno: \_\_\_\_\_

SPAZZOLE

Tipo Spazzola: **EG376**

Q.tà spazzole: **16**

Mis. spazzole: **8+8X32X40**

VIBRAZIONE MACCHINA (mm/sec.)

Grado di vibrazione: **2,5**

Lato Comando: **0,4**

Lato Opp. Comando: **0,4**

Giri/min.: **1000**

CUSCINETTO SPM

LATO COMANDO

LATO OPP. COMANDO

GIRI/min

DBI: **16**

DBC: **4**

DBM: **11**

DBI: **16**

DBC: **5**

DBM: **13**

DBI: **1000**

DBC: **1000**

DBM: **1000**

PROVE ELETTRICHE ROTAZIONE ORARIA				
V.tacko	V.a	A.a	Ve	Ae/GIRI
	100	5.2	170	10.6/340
	200	6.2	172	10.6/680
	440	7.7	173	10.6/1490

PROVE ELETTRICHE ROTAZIONE ANTIORARIA				
V.tacko	V.a	A.a	Ve	Ae/GIRI
	100	5.3	175	10.6/341
	200	6.1	177	10.6/679
	440	7.6	179	10.6/1492

SURGE TEST

2Vn+1000

ESITO

OK

Firma Collaudatore  
**PAOLO BOCCIA**