



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR)

Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345

Email: rem-motori@messaggipec.it - Email : info@rem-motori.it

Email: amministrazione@rem-motori.it



Dasa-Rägister
EN ISO 9001:2008
IQ-0310-05

Patrica 26/03/2018

Spett.Le **CUMA SCARL Soc. Consortile a Responsabilità Limitata**

Via Anna Maria Adoni, 1ù43121 Parma – Italia

Sede Impianto

S.S. Domiziana, Km.50+300

80078 LICOLA di Pozzuoli (NA)

Alla cortese attenzione del Sig. Vitagliano

- **N. Prev. REM 2019/0197.**

OGGETTO: *Quotazione lavori Straordinari riferiti al verbale di sopralluogo presso la nostra sede rispetto al contenuto del contratto di seguito enunciato” Contratto di Servizi con personale presso impianto depurazione Cuma. Protocollo n° UA/00612_19/SAP – Concordati con il vs. personale tecnico.*

Motore Ansaldo CT355W4 n.59923 KW.250 G/min1489 V.6000 KG.1930

1. I dadi di fissaggio dello scambiatore aria/aria sono tutti dissaldati occorre riposizionarli e saldarli **Totale €100,00+iva**
2. Ricostruzione convogliatore grasso davanti cuscinetto lato ventola in acciaio inox aisi 316 perché mancante. **Totale €200,00+iva**
3. Controllare scambiatore perché la carcassa risulta completamente rovinata (si sono rilevate piegature). //
4. Presenza di molto grasso, umidità e ruggine all'interno del motore. Necessità di più lavaggi e cicli di asciugatura al forno. **Tolate €380,00+iva**
5. I cuscinetti ipotizzati in fase di sopralluogo non è stato possibile identificarli con correttezza e non sono NU324C3 e 6324C3 ma bensì NU324ECP C3 e 6322C3 **Totale €280,00+iva**
6. Necessità di fare fori filettati sulla puleggia per l'estrazione della stessa con foro M20. **Totale €150,00+iva**
7. Sedi Cuscinetti sulle calotte troppo serrate, quindi da ripristinare come da tolleranze SKF. (NU324 e 6322) **Totale €300,00+iva cad. per n.°2 Totale €600,00+iva**

1710,00

PAGAMENTO:

RIMESSA DIRETTA 90 D.F.F.M. DALLA CONSEGNA

CONSEGNA

DA CONCORDARE CON IL VOSTRO UFFICIO TECNICO IN FASE DI ESECUZIONE LAVORI.



R.E.M. s.r.l. - Cap. Soc. EURO 10.000,00 int. vers. -
Reg. Imprese Frosinone n. 138995 - Cod. Fiscale e P. IVA 02240470605



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR)

Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345

Email: rem-motori@messaggipec.it - Email : info@rem-motori.it

Email: amministrazione@rem-motori.it



Dasa-Rägister
EN ISO 9001:2008
IQ-0310-05

GARANZIA:

12 MESI DALLA DATA DI ESECUZIONE DEI LAVORI SUI PARTICOLARI SOSTITUITI NEI MOTORI OGGETTO DELLA PRESENTE E CON LA MESSA IN SERVIZIO CHE DEVE ESSERE REALIZZATA DA TECNICI COMPETENTI E CON ATTREZZATURE LASER IN GRADO DI GARANTIRE UN ALLINEAMENTO CORRETTO E DOCUMENTABILE.

N.B.

PER TUTTE LE MACCHINE:

Per tutte le macchine è fondamentale eseguire un buon allineamento con strumentazione adeguate e vi consigliamo di effettuare tale operazione con i Ns. Tecnici affinché possiate avere, in condizioni di ordinarie revisioni, delle macchine con la massima efficienza e garanzia sulla qualità e durata del lavoro oggetto della manutenzione.

Restando a disposizione per ogni chiarimento, integrazione o eventualità cogliamo l'occasione per ringraziare della fiducia accordataCi e attendiamo Vs. istruzioni in merito a quanto esposto nella offerta.

In attesa di una vs. risposta e rimanendo a vs disposizione porgiamo distinti saluti.

REM S.R.L.



R.E.M. s.r.l. - Cap. Soc. EURO 10.000,00 int. vers. -
Reg. Imprese Frosinone n. 138995 - Cod. Fiscale e P. IVA 02240470605



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR)

Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345

Email: rem-motori@messaggipec.it - Email : info@rem-motori.it

Email: amministrazione@rem-motori.it



Dasa-Rägister
EN ISO 9001:2008
IQ-0310-05

Patrica 26/03/2018

Spett. Le CUMA SCARL Soc. Consortile a
Responsabilità Limitata

Via Anna Maria Adoni, 1ù43121 Parma –
Italia

Sede Impianto

S.S. Domiziana, Km.50+300

80078 LICOLA di Pozzuoli (NA)

Alla cortese attenzione del Sig. Vitagliano

- **N. Prev. REM 2019/0198.**

OGGETTO: Quotazione lavori Straordinari riferiti al verbale di sopralluogo presso la nostra sede rispetto al contenuto del contratto di seguito enunciato” Contratto di Servizi con personale presso impianto depurazione Cuma. Protocollo n° UA/00612_19/SAP – Concordati con il vs. personale tecnico.

- **Motore Ansaldo CT355W4 N.59919 KW.250 G/min 1479 V.6000KG.1921**

1. Convogliatore aria lato giunto completamente staccato dai perni di supporto occorre ripristinare il sistema di fissaggio. **Totale €.Gratis**

2. Convogliatore grasso lato opposto giunto rotto con i pezzi all'interno della camera del grasso dei cuscinetti in acciaio AISI 316 **Totale €200,00+iva**

3. Presenza di ruggine, umidità e grande quantità di grasso vecchio all'interno del motore. Necessità di più lavaggi e cicli di asciugatura al forno. **Totale €380,00+iva**

4. Convogliatore aria lato giunto e opposto rotti in più punti da ripristinare con apporto di fibra di vetro e resina. **Totale €200,00+iva cad. per n.°2 Totale €400,00+iva**

5. Riparazione filettature fissaggio dello scambiatore da riparare. **Totale € 90,00+iva**

6. Scambiatore aria con ammaccature all'esterno della carcassa. //

7. I cuscinetti ipotizzati in fase di sopralluogo non è stato possibile identificarli con correttezza e non sono NU324C3 e 6324C3 ma bensì NU324ECP C3 e 6322C3 **Totale €280,00+iva**

8. Sedi Cuscinetti sulle calotte troppo serrate quindi da ripristinare come da tolleranze SKF. (NU324 e 6322) **Totale €300,00+iva cad. per n.°2 Totale €600,00+iva**

9. Sede cuscinetto albero lato giunto da riparare perché oltre la tolleranza max ammessa (NU324) **Totale €280,00+iva**

2200,00

PAGAMENTO:

RIMESSA DIRETTA 90 D.F.F.M. DALLA CONSEGNA





R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR)

Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345

Email: rem-motori@messaggipec.it - Email : info@rem-motori.it

Email: amministrazione@rem-motori.it



Dasa-Rägister
EN ISO 9001:2008
IQ-0310-05

CONSEGNA

DA CONCORDARE CON IL VOSTRO UFFICIO TECNICO IN FASE DI ESECUZIONE LAVORI.

GARANZIA:

12 MESI DALLA DATA DI ESECUZIONE DEI LAVORI SUI PARTICOLARI SOSTITUITI NEI MOTORI OGGETTO DELLA PRESENTE E CON LA MESSA IN SERVIZIO CHE DEVE ESSERE REALIZZATA DA TECNICI COMPETENTI E CON ATTREZZATURE LASER IN GRADO DI GARANTIRE UN ALLINEAMENTO CORRETTO E DOCUMENTABILE.

N.B.

PER TUTTE LE MACCHINE:

Per tutte le macchine è fondamentale eseguire un buon allineamento con strumentazione adeguate e vi consigliamo di effettuare tale operazione con i Ns. Tecnici affinché possiate avere, in condizioni di ordinarie revisioni, delle macchine con la massima efficienza e garanzia sulla qualità e durata del lavoro oggetto della manutenzione.

Restando a disposizione per ogni chiarimento, integrazione o eventualità cogliamo l'occasione per ringraziare della fiducia accordataCi e attendiamo Vs. istruzioni in merito a quanto esposto nella offerta.

In attesa di una vs. risposta e rimanendo a vs disposizione porgiamo distinti saluti.

REM S.R.L.





R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR)

Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345

Email: rem-motori@messaggipec.it - Email : info@rem-motori.it

Email: amministrazione@rem-motori.it



Dasa-Rägister
EN ISO 9001:2008
IQ-0310-05

Patrica 26/03/2018

Spett. Le **CUMA SCARL Soc. Consortile a Responsabilità Limitata**

Via Anna Maria Adoni, 1ù43121 Parma – Italia

Sede Impianto

S.S. Domiziana, Km.50+300

80078 LICOLA di Pozzuoli (NA)

Alla cortese attenzione del Sig. Vitagliano

- **N. Prev. REM 2019/0199.**

OGGETTO: *Quotazione lavori Straordinari riferiti al verbale di sopralluogo presso la nostra sede rispetto al contenuto del contratto di seguito enunciato” Contratto di Servizi con personale presso impianto depurazione Cuma. Protocollo n° UA/00612_19/SAP – Concordati con il vs. personale tecnico.*

- **Motore Siemens 1L4 400-2AN60-Z N.A61291532020003/2010 B3 KW.560 V.6000 A.64 2984G/min. -.**

1. **Occorre riparare le sedi cuscinetti sulle calotte perché sotto quota di oltre 0,7' decimi. (Cuscinetto 6218)**

Totale €300,00+iva cad. per n.°2 Totale €600,00+iva

600,00

PAGAMENTO:

RIMESSA DIRETTA 90 D.F.F.M. DALLA CONSEGNA

CONSEGNA

DA CONCORDARE CON IL VOSTRO UFFICIO TECNICO IN FASE DI ESECUZIONE LAVORI.

GARANZIA:

12 MESI DALLA DATA DI ESECUZIONE DEI LAVORI SUI PARTICOLARI SOSTITUITI NEI MOTORI OGGETTO DELLA PRESENTE E CON LA MESSA IN SERVIZIO CHE DEVE ESSERE REALIZZATA DA TECNICI COMPETENTI E CON ATTREZZATURE LASER IN GRADO DI GARANTIRE UN ALLINEAMENTO CORRETTO E DOCUMENTABILE.

N.B.

PER TUTTE LE MACCHINE:

Per tutte le macchine è fondamentale eseguire un buon allineamento con strumentazione adeguate e vi consigliamo di effettuare tale operazione con i Ns. Tecnici affinché possiate avere, in condizioni



R.E.M. s.r.l. - Cap. Soc. EURO 10.000,00 int. vers. -
Reg. Imprese Frosinone n. 138995 - Cod. Fiscale e P. IVA 02240470605



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR)

Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345

Email: rem-motori@messaggipec.it - Email : info@rem-motori.it

Email: amministrazione@rem-motori.it



Dasa-Rägister
EN ISO 9001:2008
IQ-0310-05

di ordinarie revisioni, delle macchine con la massima efficienza e garanzia sulla qualità e durata del lavoro oggetto della manutenzione.

Restando a disposizione per ogni chiarimento, integrazione o eventualità cogliamo l'occasione per ringraziare della fiducia accordataCi e attendiamo Vs. istruzioni in merito a quanto esposto nella offerta.

In attesa di una vs. risposta e rimanendo a vs disposizione porgiamo distinti saluti.

REM S.R.L.



R.E.M. s.r.l. - Cap. Soc. EURO 10.000,00 int. vers. -
Reg. Imprese Frosinone n. 138995 - Cod. Fiscale e P. IVA 02240470605