



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345
Cap. Soc. Euro 10.000,00 int. vers.
Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995
email: info@rem-motori.it
email: amministrazione@rem-motori.it



Dasa-Rägister
EN ISO 9001:2008
IQ-0310-05



Verbale di collaudo Servomotore
Patrica, lì 08/08/2016

Spett.le
D.M.T. S.r.l.
VIA CAMPO DI CRISTO, 19
03024 CEPRANO (FR.)

Verbale n° 9246

Motore n° 5000013171

Matricola 11421145D

Comm. n° 20160536

Specifiche: MOTORE SANYO DENKI 64BM180KXS19EU N.11421145D KW.4 G.3000 V.200 A.30

Cuscinetto L.C.: 6206 2RS/C3

Cuscinetto L.O.C.: 6006 2RS/C3

NOTE:

Il motore monta protezione termica del tipo KLIXON N.C.

Collaudo a vuoto: Rotazione oraria: 3000 Giri, 1.4 Ampere. Rotazione antioraria: 3000 Giri, 1.4 Ampere.

	RESISTENZA ARMATURA Q ALLA TEMPERATURA 20° c	ISOLAMENTO VERSO MASSA Ω
FASE U	0.4	>1999
FASE V	0.4	>1999
FASE W	0.4	>1999

MEGGER
VOLTS

PROVA RIGIDITA' V PER UN 1 MIN CEI-EN
60034-1:2000-10

1000

Avv. Nuovo:

Avv. Riparato:

Avv. Revis.: OK

Altro:

Nm Motore:

Resolver:

Nm Freno:

Encoder: SANYO F681924DD71 1024lm

Tacko Feedback:

Grado di Vibrazione macchina

Lato Comando: 0.5

Lato Opp. Comando: 0.5

Giri/min.: 3000

CUSCINETTO SPM

LATO COMANDO

LATO OPP. COMANDO

GIRI/min

DBI: 21

DBI: 21

DBI: 3000

DBC: 6

DBC: 4

DBC: 3000

DBM: 12

DBM: 11

DBM: 3000

SURGE TEST
2Vn+1000

ESITO
OK

Firma Collaudatore
GERARDO LISI