



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345
Cap. Soc. Euro 10.000,00 int. vers.
Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995
email: info@rem-motori.it
email: amministrazione@rem-motori.it



Dasa-Rägister
EN ISO 9001:2008
IQ-0310-05



Verbale di collaudo Servomotore

Patrica, lì 16/11/2016

Spett.le

D.M.T. S.r.l.

VIA CAMPO DI CRISTO, 19

03024 CEPRANO

(FR.)

Verbale n° 9375

Motore n° 5000013170

Matricola EK669687701001

Comm. n° 20160535

Specifiche: MOTORE SIEMENS 1FT5072-1AF71-1EB0 N.EK669687701001 Nm.8,5 G.3000 V.372 A.9

Cuscinetto L.C.: 6205 2RS/C3

Cuscinetto L.O.C.: 6203 2RS/C3

NOTE:

Collaudo a vuoto: Rotazione oraria: 3000 Giri, 0.68 Ampere. Rotazione antioraria: 3000 Giri, 0.68 Ampere.
Il motore monta protezione termica del tipo PTC.

	RESISTENZA STATORICA Ω	ISOLAMENTO VERSO MASSA Ω	MEGGER VOLT	PROVA RIGIDITA' V PER UN 1 MIN CEI-EN 60034-1:2000-10
FASE U	2.2	>1999	1000	Avv. Nuovo: _____
FASE V	2.2	>1999		Avv. Riparato: _____
FASE W	2.2	>1999		Avv. Revis.: OK
Temperatura collaudo: 18°C				Altro: _____

Nm Motore: 9

Resolver: _____

Nm Freno: 40

Encoder: _____

Tacko Feedback: 1FU1050 6MF

Grado di Vibrazione macchina

Lato Comando: 0.7

Lato Opp. Comando: 0.7

Giri/min.: 3000

CUSCINETTO SPM

LATO COMANDO

LATO OPP. COMANDO

GIRI/min

DBI: 20

DBI: 17

DBI: 3000

DBC: 4

DBC: 3

DBC: 3000

DBM: 14

DBM: 12

DBM: 3000

SURGE TEST
2Vn+1000

ESITO
OK

Firma Collaudatore
GERARDO LISI