



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345
Cap. Soc. Euro 10.000,00 int. vers.
Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995
email: info@rem-motori.it
email: amministrazione@rem-motori.it



Dasa-Rägister
EN ISO 9001:2008
IQ-0310-05



Verbale di collaudo Servomotore
Patrica, lì 06/03/2017

Spett.le
D.M.T. S.r.l.
VIA CAMPO DI CRISTO, 19
03024 CEPRANO (FR.)

Verbale n° **9484** Motore n° **5000013170** Matricola **EK669687701001**
Comm. n° **20170206** Specifiche: MOTORE SIEMENS 1FT5072-1AF71-1EB0 N.EK669687701001 Nm.8,5 G.3000 V.372 A.9

Cuscinetto L.C.: 6205 2RS/C3

Cuscinetto L.O.C.: 6203 2RS/C3

NOTE:

Collaudo a vuoto: Rotazione oraria: 3000 Giri, 0.68 Ampere. Rotazione antioraria: 3000 Giri, 0.68 Ampere.
Il motore monta protezione termica del tipo PTC.

	RESISTENZA STATORICA Ω	ISOLAMENTO VERSO MASSA Ω	MEGGER VOLT	PROVA RIGIDITA' V PER UN 1 MIN CEI-EN 60034-1:2000-10
FASE U	2.2	>1999	1000	Avv. Nuovo: _____
FASE V	2.2	>1999		Avv. Riparato: _____
FASE W	2.2	>1999		Avv. Revis.: OK
Temperatura collaudo: 13°C				Altro: _____

Nm Motore: **9**
Nm Freno: **43**

Resolver: _____
Encoder: _____
Tacko Feedback: **1FU1050 6MF**

Grado di Vibrazione macchina
Lato Comando: **0.6**
Lato Opp. Comando: **0.6**
Giri/min.: **3000**

CUSCINETTO SPM	LATO COMANDO	LATO OPP. COMANDO	GIRI/min
DBI: 20	DBI: 17	DBI: 3000	
DBC: 5	DBC: 4	DBC: 3000	
DBM: 13	DBM: 11	DBM: 3000	

SURGE TEST
2Vn+1000
ESITO
OK

Firma Collaudatore
GERARDO LISI