



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345
Cap. Soc. Euro 10.000,00 int. vers.
Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995
email: info@rem-motori.it
email: amministrazione@rem-motori.it



Dasa-Rägister
EN ISO 9001:2008
IQ-0310-05



Verbale di collaudo Motore C.A.

Patrica, lì 22/03/2017

Spett.le

DE LUCA INDUSTRIA GRAFICA E CARTARIA
S.P.A.

VIALE ANDREA DE LUCA, 35 - ZONA IND.LE

84131 SALERNO

(SA)

Verbale n° 9499

Motore n° 5000013535

Matricola 741536/01

Comm. n° 20170160

Specifiche: MOTORE LEROY SOMER TRA200/4L N.741536/01 KW.18,6 G.2080 V.54 A.270

KW.18,6

Cuscinetto L.C.: 6208 2RS/C3

Cuscinetto L.O.C.: BMB-6208-080SZ

NOTE Collaudo a vuoto: 30 Volt, 51 Ampere, 50 Herz, 1499 Giri.

Collaudo encoder Montato su cuscinetto Con sigla BMB-6208-080SZ-UB002A 0434 0060:

Alimentazione 5 Volt DC Tensione di uscita con resistenza di Pull-up, da 270 Ohm, Canale A 4.4 Volt,

Tensione di uscita con resistenza di Pull-up da 270 Ohm, Canale B 4.4 Volt.

Il motore monta protezione termica del tipo PTC 150°C.

	RESISTENZA STATORICA Ω	ISOLAMENTO VERSO MASSA Ω
FASE U	0.012	>1999
FASE V	0.012	>1999
FASE W	0.012	>1999
Temperatura collaudo: 16°C		

MEGGER PROVA RIGIDITA' V PER UN 1
VOLT MIN CEI-EN 60034-1:2000-10

1000	Avv. Nuovo: _____
	Avv. Riparato: _____
	Avv. Revis.: OK
	Altro: OK

Nm Motore: _____
Nm Freno: _____

Resolver: _____
Encoder: BMB 080SZ-UB002A

Grado di Vibrazione macchina

Lato Comando: 0.4

Lato Opp. Comando: 0.4

Giri/min.: 1499

CUSCINETTO
DBC/DBM 10--/-20

LATO COMANDO

DBI: 16
DBC: 4
DBM: 12

LATO OPP. COMANDO

DBI: 16
DBC: 5
DBM: 13

GIRI/min

DBI: 1499
DBC: 1499
DBM: 1499

SURGE TEST
2Vn+1000

ESITO
OK

Firma Collaudatore
ANGELO LISI