



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345
Cap. Soc. Euro 10.000,00 int. vers.
Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995
email: info@rem-motori.it
email: amministrazione@rem-motori.it



Dasa-Rägister
EN ISO 9001:2008
IQ-0310-05



Verbale di collaudo Motore C.C.

Patrica, li 08/01/2018

Spett.le

DI MAURO OFFICINE GRAFICHE S.P.A.

VIA G. CESARO 1/A

84013 CAVA DE' TIRRENI

(SA)

Verbale n° 9776

Motore n° 5000013969

Matricola

Comm. n° 20171008

Specifiche: MOTORE SICME P200LN4PVA/B3 N.0078/99/1 2350G/min KW.198 Va440 A488 Ve220 A9,3 KG.640

Cuscinetto L.C.: NU314ETVP2/C3

Cuscinetto L.O.C.: 6314 2RS/C3

NOTE:

Il motore monta protezione termicca del tipo KLIXON N.C.

RESISTENZA ARMATURA Ω	RESISTENZA ECCITAZIONE Ω
0.8	17.2

Temperatura collaudo:

ISOLAMENTO VERSO MASSA M Ω

Indotto: >1999

Eccitazione: >1999

Armat.: >1999

Compound:

Compensazione:

MEGGER VOLT
1000

PROVA RIGIDITA' V PER UN 1
MIN CEI-EN 60034-1:2000-10

Ind.-Campi: OK

Riparato: OK

Revisionato: OK

Collett.: OK

PROVA TACKO

V: _____

Ripile: _____

Nm Motore: _____

Nm Freno: _____

SPAZZOLE

Tipo Spazzola: EG319P

Q.tà spazzole: 16

Mis. spazzole: (8+8) x 32 x 45

VIBRAZIONE MACCHINA (mm/sec.)

Grado di vibrazione: 2.5

Lato Comando: 0.6

Lato Opp. Comando: 0.6

Giri/min.: 2313

CUSCINETTO SPM

LATO COMANDO

DBI: 22

DBC: 4

DBM: 11

LATO OPP. COMANDO

DBI: 22

DBC: 5

DBM: 13

GIRI/min

DBI: 2313

DBC: 2313

DBM: 2313

PROVE ELETTRICHE ROTAZIONE ORARIA				
V.tacko	V.a	A.a	Ve	Ae/GIRI
	100	8,2	160	9.3/505
	200	9.2	163	9.3/1022
	440	12.3	165	9.3/2313

PROVE ELETTRICHE ROTAZIONE ANTIORARIA				
V.tacko	V.a	A.a	Ve	Ae/GIRI
	100	8.1	166	9.3/503
	200	9.2	168	9.3/1025
	440	12.2	169	9.3/2311

SURGE TEST

2Vn+1000

ESITO

OK

Firma Collaudatore
GERARDO LISI