



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345
Cap. Soc. Euro 10.000,00 int. vers.
Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995
email: info@rem-motori.it
email: amministrazione@rem-motori.it



Dasa-Rägister
EN ISO 9001:2008
IQ-0310-05



Verbale di collaudo Motore C.C.

Patrica, lì 14/11/2017

Spett.le

DI MAURO OFFICINE GRAFICHE S.P.A.

VIA G. CESARO 1/A

84013 CAVA DE' TIRRENI

(SA)

Verbale n° 9736

Motore n° 5000009089

Matricola 0228/89/1

Comm. n° 20170901

Specifiche: MOTORE SICME PS112S2 PVA/B3 N.0228/89/1 KW.13,8 G.2460 V.400 A.42 Ve.190 Ae.2,5
CON TACHIMETRICA

KW.13,8

Cuscinetto L.C.: 6308 2RS/C3

Cuscinetto L.O.C.: 6306 2RS/C3

NOTE:

Il motore monta protezione termica del tipo KLIXON N.C.

RESISTENZA ARMATURA Ω	RESISTENZA ECCITAZIONE Ω
0.9	58

Temperatura collaudo:

ISOLAMENTO VERSO MASSA M Ω

Indotto: >1999

Eccitazione: >1999

Armat.: >1999

Compound:

Compensazione:

MEGGER VOLT
1000

PROVA RIGIDITA' V PER UN 1
MIN CEI-EN 60034-1:2000-10

Ind.-Campi: OK

Riparato: OK

Revisionato: OK

Collett.: OK

PROVA TACKO

V:

Ripile:

Nm Motore:

Nm Freno:

SPAZZOLE

Tipo Spazzola: EC760E

Q.tà spazzole: 4

Mis. spazzole: (6.25+6.25) x 25 x 32

VIBRAZIONE MACCHINA (mm/sec.)

Grado di vibrazione: 2.5

Lato Comando: 0.3

Lato Opp. Comando: 0.3

Giri/min.: 1000

CUSCINETTO SPM

LATO COMANDO

DBI: 13

DBC: 4

DBM: 13

LATO OPP. COMANDO

DBI: 11

DBC: 3

DBM: 12

GIRI/min

DBI: 1000

DBC: 1000

DBM: 1000

PROVE ELETTRICHE ROTAZIONE ORARIA				
V.tacko	V.a	A.a	Ve	Ae/GIRI
	100	1.4	145	2.5/698
	200	1.5	146	2.5/1396
	400	1.8	148	2.5/2814

PROVE ELETTRICHE ROTAZIONE ANTIORARIA				
V.tacko	V.a	A.a	Ve	Ae/GIRI
	100	1.4	149	2.5/697
	200	1.5	151	2.5/1398
	400	1.7	152	2.5/2812

SURGE TEST

2Vn+1000

ESITO

OK

Firma Collaudatore
ANGELO LISI