



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345
Cap. Soc. Euro 10.000,00 int. vers.
Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995
email: info@rem-motori.it
email: amministrazione@rem-motori.it



Dasa-Rägister
EN ISO 9001:2008
IQ-0310-05



Verbale di collaudo Motore C.C.

Patrica, lì 13/06/2017

Spett.le

DI MAURO OFFICINE GRAFICHE S.P.A.

VIA G. CESARO 1/A

84013 CAVA DE' TIRRENI

(SA)

Verbale n° 9572

Motore n° 5000013659

Matricola GP-5112 F

Comm. n° 20170425

Specifiche: MOTORE MARELLI G30180SK N.GP-5112F KW.42,8 G.1125/2768 V.400 A.1248 Ve.
Ae.5,75/1,88

KW.42,8

Cuscinetto L.C.: 6312/2RSC3

Cuscinetto L.O.C.: 6308/2RSC3

IL MOTORE E' STATO COLLAUDATO ANCHE CON UN CARICO DI CIRCO FINO A 30A.

RESISTENZA ARMATURA Ω	RESISTENZA ECCITAZIONE Ω
0,2	29,4

Temperatura collaudo: 23°C

ISOLAMENTO VERSO MASSA M Ω

Indotto: >2000

Eccitazione: >2000

Armat.: >2000

Compound:

Compensazione:

MEGGER VOLT
1000

PROVA RIGIDITA' V PER UN 1
MIN CEI-EN 60034-1:2000-10

Ind.-Campi:

Riparato:

Revisionato: OK

Collett.: BUONO

PROVA TACKO

V: -----

Ripile: -----

Nm Motore: -----

Nm Freno: -----

SPAZZOLE

Tipo Spazzola: RE59W

Q.tà spazzole: 8

Mis. spazzole: 12,5X32X35

VIBRAZIONE MACCHINA (mm/sec.)

Grado di vibrazione: 6,3

Lato Comando: 0,9

Lato Opp. Comando: 0,8

Giri/min.: 1262

CUSCINETTO SPM

LATO COMANDO

DBI: 20

DBC: 4

DBM: 10

LATO OPP. COMANDO

DBI: 18

DBC: 7

DBM: 14

GIRI/min

DBI: 2830

DBC: 2830

DBM: 2830

PROVE ELETTRICHE ROTAZIONE ORARIA				
V.tacko	V.a	A.a	Ve	Ae/GIRI
	100	1,2	164	5,75/320
	200	1,3	170	5,75/622
	400	1,5	172	5,75/1262
	400	3	58	1,8/2830

PROVE ELETTRICHE ROTAZIONE ANTIORARIA				
V.tacko	V.a	A.a	Ve	Ae/GIRI
	100	1,2	165	5,75/321
	200	1,3	170	5,75/625
	400	1,5	175	5,75/1265
	400	3	58	1,8/2850

SURGE TEST
1500V

ESITO
OK BUONO

Firma Collaudatore
GERARDO LISI-ETTORE ROMA