



# R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)  
 Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345  
 Cap. Soc. Euro 10.000,00 int. vers.  
 Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995  
 email: info@rem-motori.it  
 email: amministrazione@rem-motori.it



Dasa-Rägister  
 EN ISO 9001:2008  
 IQ-0310-05



Spett.le  
 DI MAURO OFFICINE GRAFICHE S.P.A.  
 VIA G. CESARO 1/A  
 84013 CAVA DE' TIRRENI - SA

Offerta n° 0208 del 21/03/2019

CARMINE 3312457228

Oggetto:

FATTA PREMESSA CHE LE CONDIZIONI CONTRATTUALI SONO REGOLATE DALLE CONDIZIONI ALLEGATE ALLA PRESENTE VI RIMETTIAMO LA SEGUENTE OFFERTA:

Vs. DDT: 1793	Data Vs. DDT: 21/03/2019	Altri Rif.:		
Id. Motore	Descrizione	Potenza	Disegni	Matr. Costruttore
5000014533	MOTORE MARELLI G3C 112L N.GP-5050 G3C116HAA5Z000 KW.15,2 A.43,6 V.400 2100RPM Vecc.220 Aecc.2,47			

Dettagli tecnici e costi preventivati.

UM	Q.tà	Descrizione interventi da eseguire (attività e/o materiali)	Prezzo un.	Sc.	Totale
Nr	1	REVISIONE GENERALE COMPLETA DEL MOTORE IN CORRENTE CONTINUA VERIFICA INTEGRITA' ELETTRICA CON SURGE-TEST IN C.A. E PROVA RIGIDITA' DIELETTRICA IN C.C. VERSO MASSA SMONTAGGIO MOTORE CON ESTRAZIONE INDOTTO PER PULIZIA DI TUTTI I PARTICOLARI CON IDROPULITRICE ESSICAZIONE AL FORNO STATORE ED INDOTTO PER ELIMINAZIONE UMIDITA' RESIDUA DOPO TRATTAMENTO DEUMIDIFICANTE NUOVA VERIFICA INTEGRITA' ELETTRICA CON SURGE-TEST IN C.A. E PROVA RIGIDITA' DIELETTRICA IN C.C. VERSO MASSA MISURA DELLA CADUTA DI TENSIONE SUI CAMPI DI ECCITAZIONE, VERIFICA CON SURGE TESTER DEI CAMPI ARMATURA REVISIONE INDOTTO CON VERNICIATURA ISOLANTE IN CL H ED ESSICAZIONE AL FORNO CONTROLLO ECCENTRICITA' ALBERO E INTERFERENZE CUSCINETTI SU ROTORE E CALOTTE E EQUILIBRATURA DINAMICA DELL'INDOTTO SECONDO NORME ISO 1940 DA EFFETTUARE CON CHIAVETTA E SENZA O CON PULEGGIA E SENZA PULIZIA E SMICATURA COLLETTORE SMONTAGGIO SABBIAURA INDUSTRIALE DEL PORTA SPAZZOLE RIMONTAGGIO PORTA SPAZZOLE SUL COLLETTORE E RIMONTAGGIO ED ASSESTAMENTO DI N.4 SPAZZOLE FORNITE CON IL MOTORE TIPO EG319P 10*25*40 RICOSTRUZIONE CAMPI DI ECCITAZIONE CON VERNICIATURA ISOLANTE IN CL. ED ESSICAZIONE AL FORNO SOSTITUZIONE E MONTAGGIO CUSCINETTO LATO GIUNTO SOSTITUZIONE E MONTAGGIO CUSCINETTO LATO OPPOSTO GIUNTO RICONDIZIONAMENTO MORSETTIERA CON PULIZIA E SOSTITUZIONE BULLONI DI SERRAGGIO CAVI	1870		1870

Di Mauro Officine Grafiche S.p.A.  
 Via Giovanni Cesaro, 1/A  
 Tel. +39 089 340211 - Fax +39 089 467637  
 84013 Cava de' Tirreni (SA) - Italia  
 P IVA: 00182760652



**R.E.M. s.r.l.**

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)  
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345  
Cap. Soc. Euro 10.000,00 int. vers.  
Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995  
email: [info@rem-motori.it](mailto:info@rem-motori.it)  
email: [amministrazione@rem-motori.it](mailto:amministrazione@rem-motori.it)



Dasa-Rägister  
EN ISO 9001:2008  
IQ-0310-05



Spett.le

DI MAURO OFFICINE GRAFICHE S.P.A.  
VIA G. CESARO 1/A  
84013 CAVA DE' TIRRENI - SA

Offerta n° 0208 del 21/03/2019

CARMINE 3312457228

CONTROLLO FUNZIONALIA' DELLA DINAMO  
TACHIMETRICA, TENSIONE MISURATA 57 VOLTS 1000 GIRI RIPLE  
1,5 VOLTS COMUNICATO AL SIG. COPERTINO  
RIMONTAGGIO TOTALE DEL MOTORE CON TUTTI I SUOI  
COMPONENTI  
COLLAUDO DEL MOTORE CON SURGE-TEST IN C.A. E PROVA  
RIGIDITA' DIELETTICA IN C.C. VERSO MASSA  
VERNICIATURA ESTERNA  
REDAZIONE VERBALE E CERTIFICATO DI COLLAUDO

Totale preventivo € 1.870,00 + I.V.A.

Consegna: 7GG.LL. D.R.VS. ORDINE  
Trasporto a mz. Vostro

Modalità di pagamento: R.B.60GG.D.F.F.M.

Validità 30GG

Con l'occasione porgiamo distinti saluti.

DI MAURO OFFICINE GRAFICHE S.P.A.

Letto, approvato e accettato.

DI Mauro Officine Grafiche S.p.A.  
Via Giovanni Cesaro, 1/A  
Tel. +39 089 340211 - Fax +39 089 467637  
84013 Cava de' Tirreni (SA) - Italia  
P.IVA: 00182760652

R.E.M. s.r.l.