



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345
Cap. Soc. Euro 10.000,00 int. vers.
Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995
email: info@rem-motori.it
email: amministrazione@rem-motori.it



Dasa-Rägister
EN ISO 9001:2008
IQ-0310-05



Verbale di collaudo Motore C.A.
Patrica, lì 16/06/2017

Spett.le
ECO DIESSE s.r.l.
Via Anticolana, 63
03012 Anagni
(FR)

Verbale n° **9577** Motore n° **5000013670** Matricola
Comm. n° **20170452** Specifiche: MOTEUR4S TpSS T160 N.385146 V400/690 A44,3/A25,6 KW.22 G/min1440

Cuscinetto L.C.: 6310/C4

Cuscinetto L.O.C.: 6318/C4

NOTE:

Collaudo a vuoto: 690 Volt, 6 Ampere, 1486 Giri.

Valore di resistenza misurato della protezione termica: 233 Ohm.

	RESISTENZA STATORICA Ω	ISOLAMENTO VERSO MASSA Ω
FASE U	0.57	>1999
FASE V	0.57	>1999
FASE W	0.57	>1999

Temperatura collaudo: **29°C**

MEGGER PROVA RIGIDITA' V PER UN 1
VOLT MIN CEI-EN 60034-1:2000-10

1000	Avv. Nuovo: _____
	Avv. Riparato: _____
	Avv. Revis.: OK
	Altro: _____

Nm Motore: _____
Nm Freno: _____

Resolver: _____
Encoder: _____

Vibrazione macchina (mm/sec)

Lato Comando: **0.2**

Lato Opp. Comando: **0.2**

Giri/min.: **1486**

Grado Vibrazione: **2.5**

CUSCINETTO
DBC/DBM 10-/-20

LATO COMANDO

DBI: **20**
DBC: **4**
DBM: **13**

LATO OPP. COMANDO

DBI: **17**
DBC: **3**
DBM: **11**

GIRI/min

DBI: **1486**
DBC: **1486**
DBM: **1486**

SURGE TEST
2Vn+1000

ESITO
OK

Firma Collaudatore
ANGELO LISI