



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345
Cap. Soc. Euro 10.000,00 int. vers.
Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995
email: info@rem-motori.it
email: amministrazione@rem-motori.it



Dasa-Rägister
EN ISO 9001:2008
IQ-0310-05



Verbale di collaudo Servomotore
Patrica, lì 06/12/2017

Spett.le
ECO DIESSE s.r.l.
Via Anticolana, 63
03012 Anagni (FR)

Verbale n° **9752** Motore n° **5000013947** Matricola
Comm. n° **20170974** Specifiche: SIEMENS 1FT6105-8AC71-1AB0-Z N.S729595802001 MoNm Io21,4 NMAX5600G/min
Mn38Nm In17,6A ENCODER I-2048 BRAKE 24VDC 31W RN000B01

Cuscinetto L.C.: 6208 2RS/C3

Cuscinetto L.O.C.: 6206 2RS/C3

NOTE:

Collaudo a vuoto: Rotazione oraria: 2000 Giri, 0.55 Ampere. Rotazione antioraria: 2000 Giri, 0.55 Ampere.
Il motore monta protezione termica del tipo KTY84.

	RESISTENZA STATORICA Ω	ISOLAMENTO VERSO MASSA Ω	MEGGER VOLT	PROVA RIGIDITA' V PER UN 1 MIN CEI-EN 60034-1:2000-10
FASE U	0.4	>1999	1000	Avv. Nuovo: _____
FASE V	0.4	>1999		Avv. Riparato: _____
FASE W	0.4	>1999		Avv. Revis.: OK
Temperatura collaudo: 15°C				Altro: _____

Nm Motore: **38** Resolver: _____
Nm Freno: **125** Encoder: **EQN1387 2048 Imp.**
Tacko Feedback: _____

Vibrazione macchina (mm/sec)

Lato Comando: **0.4**
Lato Opp. Comando: **0.4**
Giri/min.: **2000**
Grado Vibrazione: **2.5**

CUSCINETTO SPM	LATO COMANDO	LATO OPP. COMANDO	GIRI/min
	DBI: 19	DBI: 17	DBI: 2000
	DBC: 3	DBC: 4	DBC: 2000
	DBM: 12	DBM: 14	DBM: 2000

SURGE TEST
2Vn+1000 ESITO
OK

Firma Collaudatore
GERARDO LISI