



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345
Cap. Soc. Euro 10.000,00 int. vers.
Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995
email: info@rem-motori.it
email: amministrazione@rem-motori.it



Dasa-Rägister
EN ISO 9001:2008
IQ-0310-05



Verbale di collaudo Motore C.A.
Patrica, lì 12/07/2017

Spett.le
ECO DIESSE s.r.l.
Via Anticolana, 63
03012 Anagni
(FR)

Verbale n° 9596

Motore n° 5000013671

Matricola

Comm. n° 20170453

Specifiche: SIEMENS Tp 1PK4 354 N.409238 V380 STELLA A120 KW50 G/min492 TRIAMGOLO A196 KW110 G/min980

Cuscinetto L.C.: 6318/C3

Cuscinetto L.O.C.: 6318/C3

NOTE:

Collaudo senza ventola: 380 Volt, 45 Ampere, 500 Giri. 380 Volt, 36 Ampere, 1000 Giri.

Collaudo con ventola: 380 Volt, 68.8 Ampere, 500 Giri.

	RESISTENZA STATORICA Ω	ISOLAMENTO VERSO MASSA Ω
FASE U	0.10	>1999
FASE V	0.10	>1999
FASE W	0.10	>1999

Temperatura collaudo: 32°C

MEGGER PROVA RIGIDITA' V PER UN 1
VOLT MIN CEI-EN 60034-1:2000-10

1000

Avv. Nuovo: _____

Avv. Riparato: OK

Avv. Revis.: _____

Altro: _____

Nm Motore: _____

Resolver: _____

Nm Freno: _____

Encoder: _____

Vibrazione macchina (mm/sec)

Lato Comando: 0.2

Lato Opp. Comando: 0.2

Giri/min.: 500

Grado Vibrazione: 2.5

CUSCINETTO
DBC/DBM 10--/--20

LATO COMANDO

DBI: 11

DBC: 4

DBM: 13

LATO OPP. COMANDO

DBI: 11

DBC: 3

DBM: 12

GIRI/min

DBI: 500

DBC: 500

DBM: 500

SURGE TEST

2Vn+1000

ESITO

OK

Firma Collaudatore
ANGELO LISI