



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345
Cap. Soc. Euro 10.000,00 int. vers.
Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995
email: info@rem-motori.it
email: amministrazione@rem-motori.it



Dasa-Rägister
EN ISO 9001:2008
IQ-0310-05



Verbale di collaudo Servomotore
Patrica, lì 17/01/2018

Spett.le
ECO DIESSE s.r.l.
Via Anticolana, 63
03012 Anagni (FR)

Verbale n° **9784** Motore n° **5000014009** Matricola
Comm. n° **20180046** Specifiche: MOTORE SIEMENS 1FT6082-8AF71-1AA0-Z N.S729595801003 Mo13 Nm Io9,6A Mn10,3
Nm In 8,7A 3000-7900G/min Encoder I-2048 RN000B01

Cuscinetto L.C.: 6207 2RS/C3

Cuscinetto L.O.C.: 6205 2RS/C3

NOTE:

Collaudo a vuoto: Rotazione oraria: 3000 Giri, 0.23 Ampere. Rotazione antioraria: 3000 Giri, 0.23 Ampere.
Il motore monta protezione termica del tipo KTY84.

	RESISTENZA STATORICA Ω	ISOLAMENTO VERSO MASSA Ω
FASE U	1.6	>1999
FASE V	1.6	>1999
FASE W	1.6	>1999
Temperatura collaudo: 16°C		

MEGGER PROVA RIGIDITA' V PER UN 1 MIN CEI-EN
VOLT 60034-1:2000-10

1000

Avv. Nuovo: _____
Avv. Riparato: _____
Avv. Revis.: **OK**
Altro: _____

Nm Motore: **11**
Nm Freno: _____

Resolver: _____
Encoder: **ERN 1387 2048 Imp.**
Tacko Feedback: _____

Vibrazione macchina (mm/sec)

Lato Comando: **0.4**
Lato Opp. Comando: **0.4**
Giri/min.: **3000**
Grado Vibrazione: **2.5**

CUSCINETTO SPM	LATO COMANDO	LATO OPP. COMANDO	GIRI/min
	DBI: 21	DBI: 20	DBI: 3000
	DBC: 4	DBC: 3	DBC: 3000
	DBM: 13	DBM: 11	DBM: 3000

SURGE TEST
2Vn+1000

ESITO
OK

Firma Collaudatore
GERARDO LISI