



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345
Cap. Soc. Euro 10.000,00 int. vers.
Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995
email: info@rem-motori.it
email: amministrazione@rem-motori.it



Dasa-Rägister
EN ISO 9001:2008
IQ-0310-05



Verbale di collaudo Motore C.A.
Patrica, li 31/03/2017

Spett.le
ESATEK S.R.L.
VIA AUSONIA, KM.4
03040 PIGNATARO INTERAMNA (FR)

Verbale n° **9509** Motore n° **5000013510** Matricola **0133774127702.0001.03**
Comm. n° **20170132** Specifiche: MOTORE SEW DFV180L4/BM/HR/TF/V/EV1A3 N.013374127702.0001.03 KW.22 G.1485
V.220/380 A.77/45

KW.22

Cuscinetto L.C.: 6313 2RS/C3

Cuscinetto L.O.C.: 6313 2RS/C3

NOTE:

Collaudo a Vuoto: 380 Volt, 18 Ampere, 1498 Giri.

Collaudo servoventilazione: 500 Volt, 0.2 Ampere. Resistenza delle fasi misurata: 105 Ohm.

Isolamento a 1000 Volt : Mohm >1999.

Valore di resistenza della protezione termica misurata 229 Ohm.

N.B.manca rullo per sbloccaggio manuale nella leva freno.

	RESISTENZA STATORICA Ω	ISOLAMENTO VERSO MASSA Ω
FASE U	0.2	Mohm > 1999
FASE V	0.2	Mohm > 1999
FASE W	0.2	Mohm > 1999
Temperatura collaudo: 16°C		

MEGGER PROVA RIGIDITA' V PER UN 1
VOLT MIN CEI-EN 60034-1:2000-10

1000	Avv. Nuovo: _____
	Avv. Riparato: _____
	Avv. Revis.: OK
	Altro: OK

Nm Motore: _____
Nm Freno: _____

Resolver: _____
Encoder: _____

Vibrazione macchina (mm/sec)

Lato Comando: **0.5**

Lato Opp. Comando: **0.5**

Giri/min.: **1498**

Grado Vibrazione: **2.5**

CUSCINETTO
DBC/DBM 10--/--20

LATO COMANDO

LATO OPP. COMANDO

GIRI/min

DBI: **19**
DBC: **5**
DBM: **14**

DBI: **18**
DBC: **4**
DBM: **12**

DBI: **1498**
DBC: **1498**
DBM: **1498**

SURGE TEST
2Vn+1000

ESITO
OK

Firma Collaudatore
ANGELO LISI