



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345
Cap. Soc. Euro 10.000,00 int. vers.
Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995
email: info@rem-motori.it
email: amministrazione@rem-motori.it



Dasa-Rägister
EN ISO 9001:2008
IQ-0310-05



Verbale di collaudo Servomotore

Patrica, lì 31/01/2017

Spett.le

E.S.E. Soc. Coop. a r.l.

VIA ROCCAGIOVINE, 249

00156 ROMA

(RM)

Verbale n° 9441

Motore n° 5000013485

Matricola EJ392208201013

Comm. n° 20170075

Specifiche: MOTORE SIEMENS 1FT5072-0AG71-2-Z N.EJ392208201013 Nm.8 G.4000 V.384 A.12,6

Nm.8

Cuscinetto L.C.: 6205 2RS/C3

Cuscinetto L.O.C.: 6203 2RS/C3

NOTE:

Collaudo a vuoto: Rotazione oraria: 4000 Giri, 1.1 Ampere. Rotazione antioraria: 4000 Giri, 1.1 Ampere.

Il motore monta protezione termica del tipo PTC

RESISTENZA STATORICA Ω		ISOLAMENTO VERSO MASSA Ω	MEGGER VOLT	PROVA RIGIDITA' V PER UN 1 MIN CEI-EN 60034-1:2000-10
FASE U	0.7	>1999	1000	Avv. Nuovo: OK
FASE V	0.7	>1999		Avv. Riparato: _____
FASE W	0.7	>1999		Avv. Revis.: _____ Altro: _____
Temperatura collaudo: 13°C				

Nm Motore: 8 a 8 Ampere

Resolver:

Nm Freno:

Encoder: ROD 320 1250 Imp. 5V

Tacko Feedback: 1 FU1050-6MG

Grado di Vibrazione macchina

Lato Comando: 0.5

Lato Opp. Comando: 0.4

Giri/min.: 4000

CUSCINETTO SPM

LATO COMANDO

LATO OPP. COMANDO

GIRI/min

DBI: 21

DBI: 18

DBI: 4000

DBC: 5

DBC: 4

DBC: 4000

DBM: 14

DBM: 12

DBM: 4000

SURGE TEST
2Vn+1000

ESITO
OK

Firma Collaudatore
GERARDO LISI