

**R.E.M. s.r.l.**

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)

Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345

email: amministrazione@rem-motori.it

Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995

AZIENDA CERTIFICATA
EN ISO 9001:2008

Dasa-Rägiſter

ACCREDITA

CENTRO ITALIANO DI CERTIFICAZIONE

Spett.le

EUROFOOD S.A.S.

P.ZA SAN GIUSEPPE, 13 - LOC. MALVICINO

98071 CAPO D'ORLANDO - ME

Offerta n° 0026 del 16/01/2014

Oggetto:

FATTA PREMESSA CHE LE CONDIZIONI CONTRATTUALI SONO REGOLATE DALLE CONDIZIONI ALLEGATE ALLA PRESENTE VI RIMETTIAMO LA SEGUENTE OFFERTA:

Vs. DDT: 30		Data Vs. DDT: 14/01/2014		Altri Rif.:	
Id. Motore	Descrizione	Potenza	Disegni	Matr. Costruttore	
5000011911	MOTORE MARELLI G3B132L N.GP05021 KW.23,5 G.1990 V.460 A.57 Ve.310 Ae.1,48	KW.23,5		GP05021	

Dettagli tecnici e costi preventivati.

UM	Q.tà	Descrizione interventi da eseguire (attività e/o materiali)	Prezzo un.	Sc.	Totale
Nr	1	SMONTAGGIO E PULIZIA DI TUTTI I PARTICOLARI, RICOSTRUZIONE AVVOLGIMENTO INDOTTO CON VERNICIATURA ISOLANTE TORNITURA E SMICATURA COLLETTORE, VERNICIATURA ISOLANTE INDOTTO, EQUILIBRATURA, PROVE E COLLAUDI ELETTRICI CON SURGE-TEST, CONTROLLO MECCANICO, SOSTITUZIONE CUSCINETTI	1600		1600
Nr	1	6309-2RS1/C3			
Nr	1	6308-2RS1/C3			
		REVISIONE CAMPI INDUTTORI PRINCIPALI E AUSILIARI VERNICIATURA ED ESSICCAZIONE AL FORNO CON VERNICI IN CL. H VERIFICHE MECCANICHE PULIZIA E VERIFICA PORTASPAZZOLE E MOLLE PREMISPAZZOLE			
Nr	4	SOSTITUZIONE ED ASSESTAMENTO SPAZZOLE DIM.10x25x32 REVISIONE DEL VENTILATORE CON SOSTITUZIONE DEI CUSCINETTI COLLAUDO CON SURGE-TEST A 3 Kv. IN C.A. - PROVA RIGIDITA' DIELETTRICA A 3 Kv. IN C.C. VERSO MASSA RIMONTAGGIO COMPLETO, COLLAUDO FINALE E VERNICIATURA ESTERNA			

Totale preventivo € 1.600,00 + I.V.A.

Consegna 4/5GG. LAVORATIVI DAL VS. ORDINE con trasporto a Vostro carico

Modalità di pagamento: BONIFICO BANCARIO AD AVVISO DI MERCE PRONTA

Validità 30GG.

Con l'occasione porgiamo distinti saluti.

Letto, approvato e accettato.

R.E.M. s.r.l.