



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345
Cap. Soc. Euro 10.000,00 int. vers.
Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995
email: info@rem-motori.it
email: amministrazione@rem-motori.it



Dasa-Rägister
EN ISO 9001:2008
IQ-0310-05



Verbale di collaudo Motore C.C.

Patrica, lì 28/07/2016

Spett.le

EUROFOOD S.R.L.

P.ZA SAN GIUSEPPE, 13 - LOC. MALVICINO

98071 CAPO D'ORLANDO

(ME)

Verbale n° 9237

Motore n° 5000011911

Matricola GP05021

Comm. n° 20160441

Specifiche: MOTORE MARELLI G3B132L N.GP05021 KW.23,5 G.1990 V.460 A.57 Ve.310 Ae.1,48

Cuscinetto L.C.: 6309 2RS/C3

Cuscinetto L.O.C.: 6308 2RS/C3

NOTE:

Il motore monta protezione termica del tipo KLIXON N.C.

RESISTENZA
ARMATURA Ω ALLA
TEMPERATURA 20° C

RESISTENZA
ECCITAZIONE Ω
ALLA TEMP. 20° C

ISOLAMENTO VERSO MASSA M Ω

MEGGER
VOLTS

PROVA RIGIDITA' V PER UN 1
MIN CEI-EN 60034-1:2000-10

0.4

164

Indotto: >1999

Eccitazione: 1430

Armat.: 1260

Compound:

Compensazione:

1000

Ind.-Campi:

Riparato: OK

Revisionato: OK

Collett.: OK

PROVA TACKO

V: _____

Ripile: _____

Nm Motore: _____

Nm Freno: _____

SPAZZOLE

Tipo Spazzola: EG389P

Q.tà spazzole: 4

Mis. spazzole: 10 x 25 x 36

VIBRAZIONE MACCHINA (mm/sec. 6,3)

Grado di vibrazione: 2.5

Lato Comando: 0.9

Lato Opp. Comando: 0.9

Giri/min.: 1000

CUSCINETTO SPM

LATO COMANDO

DBI: 13

DBC: 5

DBM: 13

LATO OPP. COMANDO

DBI: 13

DBC: 3

DBM: 12

GIRI/min

DBI: 1000

DBC: 1000

DBM: 1000

PROVE ELETTRICHE ROTAZIONE ORARIA				
V.tacko	V.a	A.a	Ve	Ae/GIRI
	100	1	240	1.48/432
	200	1.2	244	1.48/871
	460	1.8	247	1.48/2015

PROVE ELETTRICHE ROTAZIONE ANTIORARIA				
V.tacko	V.a	A.a	Ve	Ae/GIRI
	100	1	249	1.48/435
	200	1,2	251	1.48/872
	400	1,7	252	1.48/2011

SURGE TEST

2Vn+1000

ESITO

OK

Firma Collaudatore
GIULIO IORIO