# R.E.M. s.r.l.

*Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)*
*Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345*
*email: amministrazione@rem-motori.it*
*Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995*


AZIENDA CERTIFICATA
EN ISO 9001:2008

Dasa-Rägister
SINCERT

*Spett.le*
FANTINI SUD S.P.A.
S.P.CASILINA PER SGURGOLA, SNC
03012 ANAGNI - FR

Preventivo n° **0763** del **05/10/2012**

Oggetto:

| Vs. DDT: 2006 | Data Vs. DDT: 04/10/2012 | Altri Rif.: |
|---|---|---|

| Id. Motore | Descrizione | Potenza | Disegni | Matr. Costruttore |
|---|---|---|---|---|
| 5000011219 | MOTORE SIEMENS 1HU3108-0AH01-Z N.E5D97784502002 KW.5,8 G.2000 V.184 A.36 | KW.5,8 | | E5D97784502002 |

*Dettagli tecnici e costi preventivati.*

| UM | Q.tà | Descrizione interventi da eseguire (attivita e/o materiali) | Prezzo un. | Sc. | Totale |
|---|---|---|---|---|---|
| Nr | 1 | SMONTAGGIO E PULIZIA DI TUTTI I PARTICOLARI, | 2680 | | 2680 |
| | | RICOSTRUZIONE AVVOLGIMENTO INDOTTO CON VERNICIATURA ISOLANTE | | | |
| Nr | 1 | SOSTITUZIONE DEL COLLETTORE NUOVO | | | |
| | | CONTROLLO EQUILIBRATURA DINAMICA SECONDO NORME ISO | | | |
| | | SOSTITUZIONE E MONTAGGIO CUSCINETTI | | | |
| Nr | 1 | 6208-2RS1/C3 | | | |
| Nr | 1 | 6206-2RS1/C3 | | | |
| | | PULIZIA, VERIFICA E SISTEMAZIONE PORTASPAZZOLE | | | |
| Nr | 12 | SOSTITUZIONE SPAZZOLE EG367 DIM.8X12,5X25 | | | |
| Nr | 4 | SOSTITUZIONE MOLLE PREMISPAZZOLE | | | |
| Nr | 1 | SOSTITUZIONE DINAMO TACHIMETRICA GT9.06L/420K | | | |
| | | RIPARAZIONE SEDE CUSCINETTO 6208 SULLA CALOTTA | | | |
| | | REVISIONE FRENO EBD 4M | | | |
| | | COLLAUDO CON SURGE-TEST A 3 Kv. IN C.A. - PROVA RIGIDITA' DIELETTRICA A 3 Kv. IN C.C. VERSO MASSA | | | |
| | | RIMONTAGGIO COMPLETO, COLLAUDO FINALE E VERNICIATURA ESTERNA | | | |

Totale preventivo € 2.680,00 + I.V.A.

*Consegna 3 SETTIMANE DAL VS. ORDINE S.I. con trasporto a Vostro carico*

*Modalità di pagamento: R.D.90GG. D.F.F.M.*

*Validità 30GG.*

*Con l'occasione porgiamo distinti saluti.*

FANTINI SUD S.P.A.

*Letto, approvato e accettato.*

*R.E.M. s.r.l.*