



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345
Cap. Soc. Euro 10.000,00 int. vers.
Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995
email: info@rem-motori.it
email: amministrazione@rem-motori.it



Dasa-Rägister
EN ISO 9001:2008
IQ-0310-05



Verbale di collaudo Servomotore
Patrica, lì 05/12/2016

Spett.le
FERRAIOLI & C. S.R.L.
VIA S. MARIA - AREA PIP
84012 ANGRÌ (SA)

Verbale n° **9385** Motore n° **5000013377** Matricola **EH396381201006**
Comm. n° **20160905** Specifiche: MOTORE SIEMENS 1PH4138-4ZZ69-Z N.EH396381201006 KW.28-25 G.1500-11000 V.
A.106
KW.28-25
Cuscinetto L.C.: B7209E.T.P4S.UL Cuscinetto L.O.C.: B7209E.T.P4S.UL

NOTE:

Collaudo a vuoto: Rotazione orario: 50Hz, 1500 Giri, 47 Ampere, Rotazione antioraria: 50Hz, 1500 Giri, 47 Ampere.
Il motore monta protezione termica del tipo KTY84.

RESISTENZA STATORICA Ω		ISOLAMENTO VERSO MASSA Ω	MEGGER VOLT	PROVA RIGIDITA' V PER UN 1 MIN CEI-EN 60034-1:2000-10
FASE U	0.2	>1999	1000	Avv. Nuovo: _____
FASE V	0.2	>1999		Avv. Riparato: OK
FASE W	0.2	>1999		Avv. Revis.: _____
Temperatura collaudo: 15°C				Altro: _____

Nm Motore: _____ Resolver: _____
Nm Freno: _____ Encoder: _____
Tacko Feedback: _____

Grado di Vibrazione macchina

Lato Comando: **0.3**
Lato Opp. Comando: **0.3**
Giri/min.: **1500**

CUSCINETTO SPM	LATO COMANDO	LATO OPP. COMANDO	GIRI/min
	DBI: 17	DBI: 17	DBI: 1500
	DBC: 4	DBC: 3	DBC: 1500
	DBM: 13	DBM: 12	DBM: 1500

SURGE TEST
2Vn+1000
ESITO
OK

Firma Collaudatore
GERARDO LISI