



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345
Cap. Soc. Euro 10.000,00 int. vers.
Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995
email: info@rem-motori.it
email: amministrazione@rem-motori.it



Dasa-Rägister
EN ISO 9001:2008
IQ-0310-05



Verbale di collaudo Servomotore
Patrica, lì 18/10/2017

Spett.le
FERRAIOLI & C. S.R.L.
VIA S. MARIA - AREA PIP
84012 ANGRI (SA)

Verbale n° **9716** Motore n° **5000013072** Matricola **EJD89249901012**
Comm. n° **20170833** Specifiche: MOTORE SIEMENS 1FT5102-1AC71-1AH0 N.EJD89249901012 Nm.29 G.2000 V.376
A.15,5/19,5 CON FRENO EBD4B

Cuscinetto L.C.: 6208 2RS/C3

Cuscinetto L.O.C.: 6206 2RS/C3

NOTE:

Collaudo a vuoto: rotazione oraria: 2000 Giri, 0.28 Ampere. Rotazione antioraria: 2000 Giri, 0.28 Ampere.
Il motore monta protezione termica del tipo PTC.

	RESISTENZA STATORICA Ω	ISOLAMENTO VERSO MASSA Ω
FASE U	0.6	>1999
FASE V	0.6	>1999
FASE W	0.6	>1999
Temperatura collaudo: 24°C		

MEGGER PROVA RIGIDITA' V PER UN 1 MIN CEI-EN
VOLT 60034-1:2000-10

1000

Avv. Nuovo: _____
Avv. Riparato: _____
Avv. Revis.: **OK**
Altro: _____

Nm Motore: _____ Resolver: _____
Nm Freno: **130** Encoder: _____
Tacko Feedback: _____

Vibrazione macchina (mm/sec)

Lato Comando: **0.3**
Lato Opp. Comando: **0.3**
Giri/min.: **2000**
Grado Vibrazione: **2.5**

CUSCINETTO SPM	LATO COMANDO	LATO OPP. COMANDO	GIRI/min
	DBI: 19	DBI: 17	DBI: 2000
	DBC: 4	DBC: 3	DBC: 2000
	DBM: 13	DBM: 11	DBM: 2000

SURGE TEST ESITO
2Vn+1000 OK

Firma Collaudatore
GERARDO LISI