



**Fiat Group Automobiles S.p.A.**

C.so G.Agnelli 200, 10135 Torino, Italia  
Tel. +39 011 003 1111

Capitale sociale Euro 800.000.000 i.v.  
Reg. Impr. di Torino, Cod. Fiscale e P. IVA n. 07973780013  
REA Torino n.934897, Comm. estero-Posizione n.TO 084920  
Società a socio unico  
Direzione e coordinamento ex art. 2497 c.c.: Fiat S.p.A.

DATA 1a ED.  
ISSUE DATE  
**18.07.2014**

N.Gara  
BID N.  
**23470427**

**Richiesta d'offerta 200074053**

COD. FORN  
SUPPL.CODE  
**50620**

**Spett.le/Messers  
R.E.M. SRL  
VIA FERRUCCIA 16/A  
03010 PATRICA FR**

DATA  
DATE  
EDIZ.  
ISSUE

CONDIZIONI DI PAGAMENTO  
TERMS OF PAYMENT

CONDIZIONI DI RESA  
DELIVERY CONDITIONS

IMBALLO  
PACKING

CONTRATTORE  
BUYER CODE  
**CAVALLARO SILVANA**

PETRUCCI G. TEL 0776399557

LA PRESENTE PER INVITARVI A SOTTOPORCI LA VOSTRA MIGLIOR OFFERTA PER L'EVENTUALE FORNITURA DELLA/E SEGUENTI ATTIVITA':

**SCADENZA/EXPIRY DATE  
21.07.2014**

POS ITEM	RIF. INTERNI INTERNAL CODE	COD. MAT. PART NUMB.	DESCRIZIONE MATERIALE MATERIAL DESCRIPTION	UM	QUANTITA' QUANTITY	DATA CONSEGNA DELIVERY DATE
10	23470427		<p><b>Rip. Motore LSK 1122 S02</b></p> <p>Riferimento Cedolino N° 01109 del 10-06-2014 Motore LSK 1122 S02 Numero matricola 737507 Revisione Completa Elettrica e Meccanica - Rumoroso - Si blocca Riparazione richiesta da: capocci Motore Montato su discensore Op 290 Decking Per chiarimenti chiedere a Petrucci Giovanni tel. 0776399557 Vincolo del carattere di urgenza Nota interna: Div A145</p> <p>Consegnare a: Cassino Carrozzeria Via Casilina - Zona Industriale 03030 Piedimonte S. Germano Italia</p>	PZ	1	28.07.2014